

История автомобиля



Данные автомобиля

VIN	TMBLJ9NP9L7048614
Дата поставки:	2020-08-19
Следующий ГТО	2023-08
Следующий контроль ОГ	2023-08
Модель	3V5S8Z

История

Показать

100 ▾

записей

Поиск:



ВСЕ

ГАРАНТИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЭЛЕКТРОННАЯ СЕРВИСНАЯ КНИЖКА

РЕКЛАМАЦИИ

ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Электронная
сервисная
книжка ▾

Срок приёмки:
2022-11-17

Пробег:
87276

№ заказа.:
66430

Отметка о
провед. ТО:
Инсп. сервис с
заменой масла
(гибкий
интервал)

Дополнительные работы

#	Номер	Описание
1	60480250	Водосток
2	20345550	Дизельный топливный фильтр
3	23245550	Фильтрующий элемент воздушного фильтра
4	26883550	Восстановитель



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼

Срок приёмки:
2022-11-17Пробег:
87778№ заказа:
66430№ счёта.:
39476Примеч.
Техническое
обслуживание

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
2	05300000	Fluid managment .	-	0000		0
3	06300000	Lighting check .	-	0000		0
4	01090000	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
5	60480250	Water drain checked	-	0000		0
6	23245550	Air cleaner element replaced	-	0000		0
7	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
8	98050000	FAHRZEUG VORN AUSGESAUGT	-	0000		0
9	63691900	Rear bumper cover removed+installed	-	0000		0
10	44052004	Wheels removed+installed	-	0000		0
11	46502050	Front brake discs removed+installed	-	0000		0
12	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	1		0
2	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	1		0
4	5Q0129620B	Luftfilter	1.00	V	OWN	1		0
5	5Q0127177D	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		0
6	N 10648301	Bolt	4.00	V	OWN	1		0
7	5Q0615301F	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	2		0
8	N 91084901	bolt	4.00	V	OWN	1		0
9	5Q0698151AH	BR. LINING	1.00	V	OWN	2		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
10	WHT010085	BOLT	4.00	V	OWN	1		0
11	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	2		0
12	N 91168901	Screw	4.00	V	OWN	1		0
13	JZW698451AA	BR. LINING	1.00	V	OWN	2		0
14	N 010BRRH	REINIGER	1.00	F	6	0		0
15	999600355H	BREMSSEMI	1.00	F	6	0		0
16	3V9804936A	BOWDENZUG	1.00	C	OWN	18		0
17	N 91173001	Bolt	4.00	V	OWN	1		0
18	OEL011H	OW30/50700	4.70	F	OWN	0		0
19	N 010BRRH	REINIGER	1.00	F	6	0		0
20	N 10528301	Battery	1.00	V	OWN	1		0
21	Z 096337A	Klarsicht	1.00	V	OWN	0		0
22	G 052910DS	AdBlue	3.00	V	OWN	6		0
23	ZUB222H	WARTUSPRAY	1.00	F	6	0		0

Рекламация ▼

Срок приёмки:
2022-02-21Пробег:
59388№ заказа:
62469ID рекламации:
145919250

Рекламация клиента	EPC leuchtet immer wieder auf, dabei wackelt dann der Automatikhebel.
Кодирование рекламации клиента	Информация, навигация, связь, развлечения > Комбинация приборов, индикаторы, дисплеи > Комбинация приборов
Заключение станции	Ereignisspeichereintrag Nummer:P019100: Geber für Kraftstoffdruck unplausibles Signal Fehlerart 2:passiv/sporadisch Symptom:5242 Status:01100000 [2057927/4 Motor springt sporadisch nicht an, Motormanagement/Kontrollleuchte für Vorglühanlage leuchten, Eintrag P0191]
Кодирование неисправности дилером	Ремонт согласно TPI
Запасная деталь для устранения неисправности	04I-906-054-e-



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Электронная
сервисная
книжка ▼Срок приёмки:
2022-02-21Пробег:
59388№ заказа.:
62451Отметка о
провед. ТО:
Инсп. сервис с
заменой масла
(гибкий
интервал)

Дополнительные работы

#	Номер	Описание
1	85185550	Салонный фильтр
2	01390050	Дополнительный объём инспекционного сервиса

Счёт ▼

Срок приёмки:
2022-02-21Пробег:
59388№ заказа:
62469№ счёта.:
31393Примеч.
Гарант./
послегарант.под
держка

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	23721933	Pressure sensor removed+installed	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
1	04L906054E	SENSOR	1.00	V	OWN	3	1	0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼ Срок приёмки: 2022-02-21 Пробег: 59388 № заказа: 62451 № счёта.: 31385 Примеч. Техническое обслуживание

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
2	01090000	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
3	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
4	01390050	Additional Inspection scope .	X	0000		0
5	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0
6	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
7	98050000	FAHRZEUG VORN AUSGESAUGT	-	0000		0
8	98110000	MASCHINELLE FHZ-WÄSCHE O.B.	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	1		0
3	WHT000729A	Bolt	2.00	V	OWN	1		0
4	5Q0819669	Od. filter	1.00	V	OWN	1		0
5	3V1998001	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	13		0
6	3V9955425	WIPERBLADE	1.00	V	OWN	13		0
7	OEL011	0W30VL/507	4.70	F	OWN	0		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Электронная
сервисная
книжка ▼

Срок приёмки:
2021-06-02

Пробег:
30104

№ заказа.:
88835

Отметка о
провед. ТО:
Инсп. сервис с
заменой масла
(гибкий
интервал)

Дополнительные работы

#	Номер	Описание
1	60480250	Водосток



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼

Срок приёмки:
2021-06-02Пробег:
30104№ заказа:
88835№ счёта.:
23118Примеч.
Техническое
обслуживание

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01090000	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
2	60480250	Water drain checked	-	0000		0
3	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
4	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
5	98050000	FAHRZEUG VORN AUSGESAUGT	-	0000		0
6	98110000	MASCHINELLE FHZ-WÄSCHE O.B.	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
1	3V1998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		0
2	3V9955425	WIPERBLADE	1.00	C	OWN	13		0
3	03N115562B	FILTERELEM	1.00	C	OWN	1		0
4	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	1		0
5	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	1		0
6	G JZW164DS	KLARSICHT	1.00	C	OWN	2		0
7	OEL011	0W30VL/507	4.70	F	OWN	0		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Электронная
сервисная
книжка ▼Срок приёмки:
2020-08-17Пробег:
12№ заказа.:
2020019838Отметка о
провед. ТО:
Предпродажная
подготовка

#		
1	Описание	Предпродажная подготовка
2	Примеч.	Standheizung mit Funkfernbedienung

Электронная
сервисная
книжка ▼Срок приёмки:
2020-08-10Пробег:
12

№ заказа.:

Отметка о
провед. ТО:
Запись
сервисного
предприятия

#		
1	Описание	Запись сервисного предприятия
2	Примеч.	Aktion 23CE

Счёт ▼

Срок приёмки:
2020-08-10Пробег:
12№ заказа:
2001983801№ счёта.:
331669291

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	50011999	Transportschutzfolie entfernen PKW	-	0000		0
2	01019999	Fahrzeugübernahme	-	0000		0
3	01010000	Delivery inspection .	-	0000		0
4	60999998	Kennzeichenmontage	-	0000		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼

Срок приёмки:

2020-08-10

Пробег:

12

№ заказа:

2001983802

№ счёта.:

331670028

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	РЕТ093111 AAA	KOMBITASCH	1.00	F	6	65	0	0
2	РЕТ061SU3 AAA	Stoffmatten	1.00	F	6	65	0	0

Счёт ▼

Срок приёмки:

2020-07-17

Пробег:

12

№ заказа:

2001461301

№ счёта.:

221444585

Примеч.

Гарант./
послегарант.под
держка

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	99999999	Aktion 23CE	-	0000		0
2	99999999	Aktion 23CE	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	04L201908B	HOSE	1.00	C	6	08	0	0

Записи с 1 до 13 из 13 записей

Предыдущая

1

Следующая