

Історія транспортного засобу

3

Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	TMBJG7NE3K0106832
Дата поставки:	2019-01-15
Наступний Технічний огляд	2024-01
Наступна перевірка шкідливих викидів	2024-01
Тип	5E5454

Історія

Показати

100 ▾

записів

Пошук:



УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий
сервісний план

Термін
приймки:
2023-02-24

Пробіг:
202559

Номер
замовлення.:
2022020761

Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Inspection with
Oil change
(flexible)



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін
приймки:
2022-12-13Пробіг:
202559Номер
замовлення:
2202076101Номер рахунку.:
110091854Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090000	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
2	19381750	Coolant drained+filled	-	0000		0
3	80235550	Heat exchanger replaced	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	27068950	Battery loaded	-	0000		0
6	79797979	Serviceleistung: Fußraum vorn ausge	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03N115562B	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01	0	0
2	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01	0	0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01	0	0
4	OEL1	G 052195 Longlife 3	4.70	F	OWN	68	0	0
5	5WA819031	HEAT EXCH	1.00	C	OWN	04	0	0
6	5Q0898400	Bef.Satz	1.00	C	OWN	08	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий
сервісний план
▼

Термін
приймки:
2022-08-22

Пробіг:
176265

Номер
замовлення.:
2022012588

Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Inspection with
Oil change
(flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85185550	Dust and pollen filter
2	66902950	Towing hitch
3	20345550	Diesel fuel filter
4	23245550	Air cleaner element
5	01390050	Additional Inspection scope
6	26883550	Reducing agent



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін
приймки:
2022-08-02Пробіг:
176265Номер
замовлення:
2201258801Номер рахунку.:
110084896Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090000	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
2	01390050	Additional Inspection scope .	X	0000		0
3	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	23245550	Air cleaner element replaced	-	0000		0
6	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0
7	46502050	Front brake discs removed+installed	-	0000		0
8	46382050	Brake pads, rear disc br. rem+inst	-	0000		0
9	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
10	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
11	44052054	Wheels removed+installed	-	0000		0
12	79797979	Serviceleistung: Fußraum vorn ausge	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03N115562B	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01	0	0
2	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01	0	0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01	0	0
4	OEL1	G 052195 Longlife 3	4.70	F	6	68	0	0
5	5Q0127177	Filtereins	1.00	C	OWN	01	0	0
6	5Q0129620B	Luftfilter	1.00	C	OWN	01	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
7	5Q0819669	Od. filter	1.00	C	OWN	01	0	0
8	5Q0615301E	BRAKEDISC	2.00	C	OWN	02	0	0
9	5Q0698151T	BRK LINING	1.00	C	OWN	02	0	0
10	N 10648301	Bolt	2.00	C	OWN	01	0	0
11	WHT010085	BOLT	4.00	C	OWN	01	0	0
12	5Q0698451AABR.	BR. LINING	1.00	C	OWN	02	0	0
13	5E1998001	Wip. blade	1.00	C	OWN	13	0	0
14	5E9955425A	WIPERBLADE	1.00	C	OWN	13	0	0
15	ADBLUE	HARNSTOFF	5.00	F	6	91	0	0
16	G 052164DS	REINIGER	1.00	C	OWN	02	0	0

Претензія ▼

Термін
приймки:
2022-06-09

Пробіг:
166537

Номер
замовлення:
2021010731

ВА-ID:
149906852

Претензія клієнта	Notbremsfunktion löst selbstständig aus
Код клієнта	Допоміжні системи, комфортного керування > Функція аварійного гальмування > Автоматичне аварійне гальмування (система Front Assist) > Функціональність > самовільне спрацювання
Визначення СТО	
Код СТО	Допоміжні системи, комфортного керування > Круїз-контроль/адаптивний круїз-контроль > Радіолокаційний датчик адаптивного круїз-контролю (ADR)
Запасна частина для усунення несправності	



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼ Термін прийомки: 2022-06-09 Пробіг: 166537 Номер замовлення: 2021010731 ВА-ID: 138287513

Претензія клієнта	Ladefunktion für MOBiltelefon o.F. - funktioniert mit mehreren Telefonen nicht -
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Режим телефону > Заряджання акумулятора > Безконтактне заряджання акумулятора > Функціональність > не працює
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія ▼ Термін прийомки: 2022-06-09 Пробіг: 166537 Номер замовлення: 2021010731 ВА-ID: 138222079

Претензія клієнта	Geräusche hinterbereich im Bereich des Radlagers -
Код клієнта	Автомобіль загалом > Зони автомобіля > Задня частина автомобіля > Шуми, коливання > гуде
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок ▼ Термін прийомки: 2022-06-09 Пробіг: 166537 Номер замовлення: 2201000001 Номер рахунку.: 110082657

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	79797979	Serviceleistung: Fußraum vorn ausge	-	0000		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін
приймки:
2022-01-21Пробіг:
149348Номер
замовлення:
2200124101Номер рахунку.:
110077069

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	Nachtrag zu Rechnung: 110076934	-	0000		0

Цифровий
сервісний план
▼Термін
приймки:
2022-01-19Пробіг:
149345Номер
замовлення.:
2022000319Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Inspection with
Oil change
(flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01400050	Brake fluid service



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін
приймки:
2022-01-06Пробіг:
149348Номер
замовлення:
2200031901Номер рахунку.:
110076934Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090000	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
2	01400050	Brake fluid service .	X	0000		0
3	30010750	Clutch system bled	-	0000		0
4	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
5	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
6	01330052	Unfallverhütungsvorschrift (UVV) 4	-	0000		0
7	26883550	Reducing agent inspected+added	-	0000		0
8	57082500	Key programmed	-	0000		0
9	99999999	Schlüsselbatterie ersetzt	-	0000		0
10	79797979	Fußraum vorn ausgesaugt	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03N115562B	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01	0	0
2	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01	0	0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01	0	0
4	OEL1	G 052195 Longlife 3	4.70	F	6	68	0	0
5	B 000DS	BREMSFLUE	1.15	C	OWN	02	0	0
6	5E1998001	Wip. blade	1.00	C	OWN	13	0	0
7	5E9955425A	WIPERBLADE	1.00	C	OWN	13	0	0
8	5E0959752L INB	WRENCH	1.00	C	OWN	18	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
9	ADBLUE	HARNSTOFF	7.50	F	6	91	0	0
10	N 10437301	Battery	1.00	C	OWN	01	0	0

Рахунок ▼

Термін
приймки:
2021-07-23Пробір:
128135Номер
замовлення:
2101073101Номер рахунку.:
110069824

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	91081901	Phone holder w. interface rem+inst	-	0000		0
4	44051950	Wheel removed+installed	-	0000		0
5	46531950	Rear brake disc removed+installed	-	0000		0
6	42671950	Wheel hub with bearing removed+inst	-	0000		0
7	79797979	Fußraum vorn ausgesaugt	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5Q0598611	WHEEL BEAR	1.00	C	OWN	03	0	0
2	WHT010085	BOLT	2.00	V	OWN	01	0	0
3	N 10648301	Bolt	1.00	C	OWN	01	0	0
4	3V0035502	ANTENNA	1.00	C	OWN	14	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий
сервісний план
▼

Термін
приймки:
2021-05-20

Пробіг:
119638

Номер
замовлення.:
2021006466

Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Inspection with
Oil change
(flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	66902950	Towing hitch
2	01390050	Additional Inspection scope
3	26885550	Reducing agent
4	26883550	Reducing agent



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін
приймки:
2021-05-10Пробір:
119641Номер
замовлення:
2100646601Номер рахунку.:
110067531Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090000	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
2	01390050	Additional Inspection scope .	X	0000		0
3	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0
4	46502050	Front brake discs removed+installed	-	0000		0
5	46382050	Brake pads,rear disc br. rem+inst	-	0000		0
6	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
7	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
8	44052004	Wheels removed+installed	-	0000		0
9	26883550	Reducing agent inspected+added	-	0000		0
10	79797979	Fußraum vorn ausgesaugt	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03N115562B	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01	0	0
2	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01	0	0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01	0	0
4	OEL1	G 052195 Longlife 3	4.70	F	6	68	0	0
5	5Q0819669	Od. filter	1.00	C	OWN	01	0	0
6	5Q0615301E	BRAKEDISC	2.00	C	OWN	02	0	0
7	5Q0698151C	Brk lining	1.00	C	OWN	02	0	0
8	N 10648301	Bolt	2.00	C	OWN	01	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
9	5Q0698451M	BR. LINING	1.00	C	OWN	02	0	0
10	5E1998001	Wip. blade	1.00	C	OWN	13	0	0
11	5E9955425A	WIPERBLADE	1.00	C	OWN	13	0	0
12	ADBLUE	HARNSTOFF	10.00	F	6	91	0	0

Претензія ▼

Термін
приймки:
2021-01-14

Пробір:
104231

Номер
замовлення:
2021000434

ВА-ID:
131220937

Претензія клієнта	Bei Frost ist nach Standzeit über Nacht morgens keine Bremskraftunterstützung vorhanden
Код клієнта	Ходова частина > Гальма, регулювання гальма > Підсилювач гальмівного привода > Функціональність > не працює
Визначення СТО	
Код СТО	Двигун > Системи впуску, компресори, вакуумні системи > Лінія низького тиску впускного колектора > Негерметичність > нещільний
Запасна частина для усунення несправності	04L-129-456-E-



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼	Термін прийомки: 2021-01-11	Пробір: 104231	Номер замовлення: 2100043401	Номер рахунку.: 114013595	Прим. Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка
-----------	--------------------------------	-------------------	---------------------------------	------------------------------	---

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	Unterdruckschlauch Undichtigkeit ge	-	0000		0
2	47771930	Vacuum hose removed+installed	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	27068950	Battery loaded	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	04L129456E	SCHLAUCH	1.00	C	6	08	1	0
2	N 10285505	Screw	1.00	C	6	01	0	0
3	04L129717D	Seal	1.00	C	6	03	0	0
4	N 91157202	Schraube	5.00	C	6	01	0	0
5	N 10649401	Screw	5.00	C	6	01	0	0
6	04L131547N	Dichtung	1.00	C	6	03	0	0
7	N 10644403	Bolt	4.00	C	6	01	0	0
8	N 90043201	Seal. ring	1.00	C	6	01	0	0
9	G 013DS	KUEHLZUSAT	2.00	C	6	02	0	0
10	G 052000S0	DIST.WATER	1.00	C	6	02	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼ Термін прийомки: 2020-09-25 Пробіг: 91348 Номер замовлення: 2020012391 ВА-ID: 127492190

Претензія клієнта	Ölverlust
Код клієнта	Автомобіль загалом > Зони автомобіля > Моторний відсік > Негерметичність > виступила олива
Визначення СТО	
Код СТО	Трансмісія > Приводні вали > Манжетний ущільнювач валу фланця приводного валу колеса > Негерметичність > виступила олива
Запасна частина для усунення несправності	02J-409-189-E-

Цифровий сервісний план ▼ Термін прийомки: 2020-09-25 Пробіг: 91348 Номер замовлення.: 2020011909 Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection with Oil change (flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	20345550	Diesel fuel filter
2	23245550	Air cleaner element

Рахунок ▼ Термін прийомки: 2020-09-25 Пробіг: 91351 Номер замовлення: 2001239102 Номер рахунку.: 110059508

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	79797979	Fußraum vorn ausgesaugt	-	0000		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін
приймки:
2020-09-25

Пробіг:
91351

Номер
замовлення:
2001239102

Номер рахунку.:
110059157

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	79797979	Fußraum vorn ausgesaugt	-	0000		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼	Термін приймки: 2020-09-25	Пробіг: 91351	Номер замовлення: 2001239101	Номер рахунку.: 114012952	Прим. Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка
-----------	----------------------------------	------------------	------------------------------------	------------------------------	---

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	39251901	Flanged shaft removed+installed	-	0000		0
2	39225550	Flange shaft seal replaced	-	0000		0
3	99999999	Getriebeöl geprüft u.ergänzt	-	0000		0
4	34352950	Gearbox cleaned	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	02J409189E	Dichtring	1.00	C	6	05	1	0
2	02J409359	Screw	1.00	C	6	01	0	0
3	WHT005437	ABOLT	1.00	C	6	01	0	0
4	N 91108201	Screw	6.00	C	6	01	0	0
5	N 10332002	Collar nut	3.00	C	6	01	0	0
6	N 0150816	Collar nut	1.00	C	6	01	0	0
7	WHT000729	ABolt	3.00	C	6	01	0	0
8	G 052527A2	OIL	0.10	C	6	04	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼	Термін прийомки: 2020-09-15	Пробіг: 91351	Номер замовлення: 2001190901	Номер рахунку.: 110059019	Прим. Технічне обслуговування
-----------	--------------------------------	------------------	---------------------------------	------------------------------	----------------------------------

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090000	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
2	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	23245550	Air cleaner element replaced	-	0000		0
5	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
6	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
7	79797979	Fußraum vorn ausgesaugt	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03N115562B	FILTERELEM	1.00	C	6	01	0	0
2	N 90813202	Bolt	1.00	C	6	01	0	0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	6	01	0	0
4	OEL1	G 052195 Longlife 3	4.70	F	6	68	0	0
5	5Q0127177	Filtreins	1.00	C	6	01	0	0
6	5Q0129620B	Luftfilter	1.00	C	6	01	0	0
7	5E1998001	Wip. blade	1.00	C	6	13	0	0
8	5E9955425A	WIPERBLADE	1.00	C	6	13	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼ Термін прийомки: 2020-05-14 Пробіг: 72500 Номер замовлення: 2020006342 ВА-ID: 123020951

Претензія клієнта	Telefonfreisprechanlage fällt aus
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Режим телефону > З'єднання Bluetooth > Функціональність > самостійно вимикається/відключається
Визначення СТО	[2049459/10 MIB Standard II (Amundsen, Bolero) – Fehlfunktion der Einheit]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок ▼ Термін прийомки: 2020-05-08 Пробіг: 73086 Номер замовлення: 2000634201 Номер рахунку.: 114012178 Прим. Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	Steuergerät programmieren	-	0000		0

Цифровий сервісний план ▼ Термін прийомки: 2020-02-05 Пробіг: 62012 Номер замовлення.: 2020001304 Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection with Oil change (flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85185550	Dust and pollen filter
2	66902950	Towing hitch
3	01390050	Additional Inspection scope



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼	Термін приймки: 2020-01-28	Пробіг: 62012	Номер замовлення: 2020001304	ВА-ID: 120225152
-------------	----------------------------------	------------------	------------------------------------	---------------------

Претензія клієнта	Freisprechanlage ist zeitweise ohne funktion, "Telefon nicht verfügbar" Meldung erscheint
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Режим телефону
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін
прийомки:
2020-01-28Пробіг:
62012Номер
замовлення:
2000130401Номер рахунку.:
110051936Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090000	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
2	01390050	Additional Inspection scope .	X	0000		0
3	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0
4	66902950	Towing hitch cleaned	-	0000		0
5	46502050	Front brake discs removed+installed	-	0000		0
6	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0
7	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
8	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
9	01330099	UVV-Prüfung	-	0000		0
10	44052004	Wheels removed+installed	-	0000		0
11	79797979	Fußraum vorn ausgesaugt	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03N115562B	FILTERELEM	1.00	C	6	01	0	0
2	N 90813202	Bolt	1.00	C	6	01	0	0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	6	01	0	0
4	OEL1	G 052195 Longlife 3	4.70	F	6	68	0	0
5	5Q0819653	Dust filt.	1.00	C	6	01	0	0
6	5Q0615301E	BRAKEDISC	2.00	C	6	02	0	0
7	5Q0698151C	Brk lining	1.00	C	6	02	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
8	N 10648301	Bolt	2.00	C	6	01	0	0
9	5Q0615601C	BRAKEDISC	2.00	C	6	12	0	0
10	5Q0698451M	BR. LINING	1.00	C	6	02	0	0
11	N 10648301	Bolt	2.00	C	6	01	0	0
12	N 91194501	Schraube	4.00	C	6	01	0	0
13	5E1998001	Wip. blade	1.00	C	6	13	0	0
14	5E9955425A	WIPERBLADE	1.00	C	6	13	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін
приймки:
2019-10-22Пробіг:
45167Номер
замовлення:
1901629201Номер рахунку.:
110048226

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052004	Wheels removed+installed	-	0000		0
2	46362050	Brake pads,front disc br. rem+inst	-	0000		0
3	46382050	Brake pads,rear disc br. rem+inst	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	26883550	Reducing agent inspected+added	-	0000		0
6	79797979	Fußraum vorn ausgesaugt	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5Q0698151C	Brk lining	1.00	C	6	02	0	0
2	5Q0698451M	BR. LINING	1.00	C	6	02	0	0
3	ADBLUE	HARNSTOFF	10.00	F	6	91	0	0
4	OEL1	G 052195 Longlife 3	0.50	F	6	68	0	0

Цифровий
сервісний планТермін
приймки:
2019-08-02Пробіг:
30663Номер
замовлення.:
2019011638Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Inspection with
Oil change
(flexible)



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін
приймки:
2019-07-25Пробіг:
30663Номер
замовлення:
1901163801Номер рахунку.:
110046873Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090000	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
2	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
3	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
4	99999999	UVV Prüfung	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	C	6	01	0	0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	C	6	01	0	0
3	03N115562B	FILTERELEM	1.00	C	6	01	0	0
4	OEL1	G 052195 Longlife 3	4.70	F	6	68	0	0
5	5E1998001	Wip. blade	1.00	C	6	13	0	0
6	5E9955425A	WIPERBLADE	1.00	C	6	13	0	0
7	N 90974701	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼	Термін приймки: 2019-07-25	Пробіг: 30663	Номер замовлення: 1901163801	Номер рахунку.: 110045569	Прим. Технічне обслуговування
-----------	----------------------------------	------------------	------------------------------------	------------------------------	-------------------------------------

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090000	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
2	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
3	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
4	99999999	UVV Prüfung	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	C	6	01	0	0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	C	6	01	0	0
3	03N115562B	FILTERELEM	1.00	C	6	01	0	0
4	OEL1	G 052195 Longlife 3	4.70	F	6	68	0	0
5	5E1998001	Wip. blade	1.00	C	6	13	0	0
6	5E9955425A	WIPERBLADE	1.00	C	6	13	0	0
7	N 90974701	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін
приймки:
2019-04-03Пробіг:
8843Номер
замовлення:
1900549201Номер рахунку.:
110041079

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	26883500	Reducing agent inspected+added	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ADBLUE	HARNSTOFF	5.80	F	6	00	0	0

Рахунок ▼

Термін
приймки:
2019-02-04
ДеталіПробіг:
5Номер
замовлення:
32745Номер рахунку.:
82780

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZZZ3011000950	WARNWESTE	1.00	F	6	56		0
2	Z 093093	WARNDREIEC	1.00	C	OWN	51		0
3	000093113BS	FIRSTAID	1.00	C	OWN	53		0
4	ZUB080OCTAVIA3	STOFFMATTE	1.00	F	6	56		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий
сервісний план
▼

Термін
приймки:
2019-01-15

Пробіг:
0

Номер
замовлення.:
TMBJG7NE3K0106832

Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Delivery
inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

Записи з 1 по 34 із 34 записів (відфільтровано з 36 записів)

Попередня

1

Наступна