


Історія транспортного засобу



Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	TMBLK7NEXK0189277
Дата поставки:	2019-06-28
Наступний Технічний огляд	2024-08
Наступна перевірка шкідливих викидів	2024-08
Тип	5E5S9Z

Історія

Показати  записів

Пошук:



УСІ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-11-15Пробіг:
163818Номер замовлення:
2201272201Номер рахунку.:
110060111

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052054	4 Räder aus- u.einbauen	-	0000		0
2	46502050	Front brake discs removed+installed	-	0000		0
3	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5Q0615301F	BRAKEDISC	2.00	C	OWN	02	0	0
2	5Q0698151AH	BR. LINING	1.00	C	OWN	02	0	0
3	N 10648301	Bolt	2.00	C	OWN	01	0	0
4	WHT010085	BOLT	4.00	C	OWN	01	0	0
5	5Q0615601D	BRAKEDISC	2.00	C	OWN	02	0	0
6	5Q0698451AL	BR. LINING	1.00	C	OWN	02	0	0



#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
7	N 10648301	Bolt	2.00	C	OWN	01	0	0
8	N 91168901	Screw	4.00	C	OWN	01	0	0
9	N 01024124	Bolt	4.00	C	OWN	01	0	0

Цифровий
сервісний план ▼

Термін прийомки:
2022-08-31

Пробіг:
148943

Номер замовлення.:
2022009195

Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Inspection with Oil
change (flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01390050	Additional Inspection scope



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-08-29Пробіг:
148943Номер замовлення:
2200919501Номер рахунку.:
110057054Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090000	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
2	01390050	Additional Inspection scope .	X	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01	0	0
3	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0
4	MOE 6	ORIGINAL MOTORÖL LL3 0W30	4.70	V	OWN	99	0	0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-07-25Пробіг:
144224Номер замовлення:
2200800501Номер рахунку.:
110056374Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01060050	ET service .	-	0000		0
2	01400050	Brake fluid service .	X	0000		0
3	01575550	Oil for AWD coupling replaced	-	0000		0
4	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	B 000DS	BR.FLÜSSIGKEIT	1.00	C	OWN	08	0	0
2	G 060175A2	OIL	1.00	C	OWN	06	0	0
3	N 90281802	Bolt	1.00	C	OWN	01	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
4	N 91082701	BOLT	1.00	C	OWN	01	0	0
5	5E1998001	Wip. blade	1.00	C	OWN	13	0	0

Рахунок ▼

Термін прийомки:

2022-07-25

Деталі

Пробіг:

144224

Номер замовлення:

2200800502

Номер рахунку.:

116018119

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G 060175A2	OIL	1.00	C	OWN	06	0	0
2	G 052145S2	Axle oil	1.00	C	OWN	06	0	0
3	N 90281802	Bolt	3.00	C	OWN	01	0	0



Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-06-14Пробіг:
137995Номер замовлення:
2022006687BA-ID:
150085863

Претензія клієнта	Fahrzeug springt schlecht morgens an
Код клієнта	Двигун > Режим роботи двигуна > Пуск двигуна > Функціональність > пропуск запалювання
Визначення СТО	-Kraftstoffsystem geprüft -> i.o. , Rücklaufmengenmessung i.O. [2057927/4 Motor springt sporadisch nicht an, Motormanagement/Kontrollleuchte für Vorglühanlage leuchten, Eintrag P0191]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	04L-906-054-E-



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-06-14Пробіг:
137995Номер замовлення:
2200668701Номер рахунку.:
110055878

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	23721933	Pressure sensor removed+installed	-	0000		0
3	23400299	Rücklaufmengenmessung	-	0000		0
4	27068950	Battery loaded	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	04L906054E	SENSOR	1.00	C	OWN	03	0	0
2	WHT006497A	SEAL. RING	4.00	C	OWN	01	0	0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-05-11Пробіг:
132973Номер замовлення:
2200544001Номер рахунку.:
110054327

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	92272099	Wischerblätter erneuert	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5E9955425A	WIPERBLADE	1.00	C	OWN	13	0	0



Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-02-22Пробіг:
125500Номер замовлення:
2022001970BA-ID:
146338646

Претензія клієнта	Wassereintritt Dachbereich.
Код клієнта	Автомобіль загалом > Зони автомобіля > Дах > Негерметичність > потрапила вода
Визначення СТО	
Код СТО	Системи на даху, спеціальні конструкції > Підйомно-зсувний люк > Водовідвід підйомно-зсувного люка > Деталь, експлуатаційні матеріали > зацемлений
Запасна частина для усунення несправності	5E9-877-231-A-



Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-02-22Пробіг:
125500Номер замовлення:
2022001970BA-ID:
146064351

Претензія клієнта	Wassereintritt Dachbereich.
Код клієнта	Автомобіль загалом > Зони автомобіля > Дах > Негерметичність > потрапила вода
Визначення СТО	Fz abgespritzt Wasserabläufe geprüft n.i.o. A-Säulenverkleidung re + li a+e Sonnenblenden a+e Haltegriffe a+e Himmel vo gelöst Wasserablaufschläuche eingeklemmt Wasserablaufschläuche vo ersetzt
Код СТО	Системи на даху, спеціальні конструкції > Підйомно-зсувний люк > Водовідвід підйомно-зсувного люка > Деталь, експлуатаційні матеріали > защемлений
Запасна частина для усунення несправності	5E9-877-231-A-



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-02-22Пробіг:
125500Номер замовлення:
2200197001Номер рахунку.:
110052217

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	50020199	Wasserprobe	-	0000		0
2	60482060	Water drain removed+installed	-	0000		0
3	70841902	Roof trim removed+installed	-	0000		0
4	70844999	Dachhimmel trocknen/Flecken entf.	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5E9877231A	HOSE	2.00	C	OWN	18	0	0
2	4G0857563 Y20	Kappe	2.00	C	OWN	08	0	0
3	5E0853437 Y20	Kappe	2.00	C	OWN	18	0	0
4	8P0867276	Clip	4.00	C	OWN	13	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:

2022-02-15

Пробіг:

124000

Номер замовлення:

2200171601

Номер рахунку.:

110051885

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	EEA770011	Cylinder	1.00	C	OWN	19	0	0



Цифровий
сервісний план ▼

Термін прийомки:
2021-12-22

Пробіг:
118190

Номер замовлення.:
2021014436

Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Inspection with Oil
change (flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	66902950	Towing hitch
2	34015570	Gearbox oil



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-12-21Пробіг:
118190Номер замовлення:
2101443601Номер рахунку.:
110050689Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090000	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
2	66902950	Towing hitch cleaned	-	0000		0
3	34015570	Gearbox oil replaced	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
6	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
7	44052054	4 Räder aus- u.einbauen	-	0000		0
8	46362050	Brake pads,front disc br. rem+inst	-	0000		0
9	46382050	Brake pads,rear disc br. rem+inst	-	0000		0
10	01330050	Accident prev.regulations .	-	0000		0

Деталі



#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01	0	0
3	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0
4	MOE 6	ORIGINAL MOTORÖL LL3 0W30	4.70	V	OWN	99	0	0
5	N 90965401	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0
6	G 055529A2	Oil	6.00	V	OWN	04	0	0
7	N 0438092	seal ring	1.00	V	OWN	01	0	0
8	N 90215404	Screw	1.00	V	OWN	01	0	0
9	5E1998001	Wip. blade	1.00	C	OWN	13	0	0
10	5E9955425A	WIPERBLADE	1.00	C	OWN	13	0	0
11	5Q0698151AH	BR. LINING	1.00	C	OWN	02	0	0
12	WHT010085	BOLT	4.00	C	OWN	01	0	0
13	5Q0698451AL	BR. LINING	1.00	C	OWN	02	0	0



#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
14	N 01024124	Bolt	4.00	C	OWN	01	0	0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2021-10-12Пробіг:
110094Номер замовлення:
2021011540BA-ID:
141060553

Претензія клієнта	springt nicht an
Код клієнта	Двигун > Режим роботи двигуна > Пуск двигуна > Функціональність > не працює
Визначення СТО	Ruhe/Generatorstromprüfung i.O. [2033411/12 Elektrik: Batterieentladung / Batterieprüfung]
Код СТО	Енергопостачання, бортова мережа, перенесення даних > Система електроживлення > Стартерна АКБ > Електрика > напруга занадто низька
Запасна частина для усунення несправності	000-915-105-FC-



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-10-12Пробіг:
109673Номер замовлення:
2101154002Номер рахунку.:
110049668

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	27061900	Battery removed+installed	-	0000		0
2	27065550	Battery replaced	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	27060100	Battery checked	-	0000		0
5	27068950	Battery loaded	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	000915105FC	BATTERY	1.00	C	OWN	03	0	0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-09-27Пробіг:
110094Номер замовлення:
2101075401Номер рахунку.:
110048426

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	64145503	Tinted windscreen replaced	-	0000		0
3	96381552	Driver assist camera adjusted	-	0000		0
4	44950350	Vehicle front + rear measured	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5E0845011CTNVB	WINDSCREEN	1.00	C	OWN	13	0	0
2	7N0955609	GEL FOIL	1.00	C	OWN	08	0	0
3	ZUB069	SCH.KLEBER	1.00	F	6	08	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий
сервісний план Термін прийомки:
2021-06-01Пробіг:
88455Номер замовлення.:
2021006083Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Inspection with Oil
change (flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	60480250	Water drain
2	20345550	Diesel fuel filter
3	23245550	Air cleaner element



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-05-31Пробіг:
88455Номер замовлення:
2100608301Номер рахунку.:
110044972Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052004	Wheels removed+installed	-	0000		0
2	46502050	Front brake discs removed+installed	-	0000		0
3	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0
4	01090000	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
5	60480250	Water drain checked	-	0000		0
6	23245550	Air cleaner element replaced	-	0000		0
7	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
8	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі



#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5Q0615301F	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02	0	0
2	5Q0698151F	BRK LINING	1.00	V	OWN	02	0	0
3	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	01	0	0
4	5Q0615601D	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02	0	0
5	5Q0698451L	BR. LINING	1.00	V	OWN	02	0	0
6	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	01	0	0
7	N 91168901	Screw	4.00	V	OWN	01	0	0
8	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01	0	0
9	MOE 6	ORIGINAL MOTORÖL LL3 0W30	4.70	V	OWN	99	0	0
10	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0
11	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0
12	ZUB004	SCH.REINIG	1.00	F	6	08	0	0
13	5Q0129620B	Luftfilter	1.00	V	OWN	01	0	0



#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
14	5Q0127177D	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2020-10-05Пробіг:
61000Номер замовлення:
2020010982BA-ID:
128067587

Претензія клієнта	Fahrzeug springt schlecht an
Код клієнта	Двигун > Режим роботи двигуна > Пуск двигуна > Функціональність > помилка виконання функції
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-10-05Пробіг:
64250Номер замовлення:
2001098202Номер рахунку.:
110038641

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44449901	Räderwechsel Winter/Sommer 20	-	0000		0



Цифровий
сервісний план ▼

Термін прийомки:
2020-09-24

Пробіг:
60675

Номер замовлення.:
2020010312

Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Inspection with Oil
change (flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85185550	Dust and pollen filter
2	60480250	Water drain
3	66902950	Towing hitch
4	01390050	Additional Inspection scope



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-09-22Пробіг:
60675Номер замовлення:
2001031202Номер рахунку.:
116013068

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	Verkehrszeichenerkennung geprüft	-	0000		0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-09-22Пробіг:
60675Номер замовлення:
2001031201Номер рахунку.:
110037837Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090000	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
2	01390050	Additional Inspection scope .	X	0000		0
3	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0
4	60480250	Water drain checked	-	0000		0
5	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
6	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	C	6	01	0	0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	C	6	01	0	0



#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
3	03N115562B	FILTERELEM	1.00	C	6	01	0	0
4	MOE 6	ORIGINAL MOTORÖL LL3 0W30	4.70	V	OWN	99	0	0
5	5Q0819669	Od. filter	1.00	C	6	01	0	0
6	5E1998001	Wip. blade	1.00	C	6	13	0	0
7	5E9955425A	WIPERBLADE	1.00	C	6	13	0	0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-07-10Пробіг:
50345Номер замовлення:
2000760101Номер рахунку.:
110036303

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052004	Wheels removed+installed	-	0000		0
2	46362050	Brake pads,front disc br. rem+inst	-	0000		0
3	46382050	Brake pads,rear disc br. rem+inst	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5Q0698151	FBRK LINING	1.00	C	6	02	0	0
2	5Q0698451	LBR. LINING	1.00	C	6	02	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий
сервісний план

Термін прийомки:
2020-02-05

Пробіг:
30822

Номер замовлення.:
2020001173

Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Inspection with Oil
change (flexible)



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-01-30Пробіг:
30822Номер замовлення:
2000117301Номер рахунку.:
110032354Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090000	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
2	01330050	Accident prev.regulations .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	C	6	01	0	0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	C	6	01	0	0
3	03N115562B	FILTERELEM	1.00	C	6	01	0	0
4	MOE 6	ORIGINAL MOTORÖL LL3 0W30	4.70	V	OWN	00	0	0
5	ZUB004	SCH.REINIG	1.00	F	6	08	0	0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2019-12-04Пробіг:
24896Номер замовлення:
1901450601Номер рахунку.:
110031099

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	Schonbezüge montiert	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZUB84	SCHONBEZÜGE VO LI & RE	1.00	F	6	10	0	0



Цифровий
сервісний план ▼

Термін прийомки:
2019-07-02

Пробіг:
1

Номер замовлення.:
2019023504

Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2019-06-26Пробіг:
8Номер замовлення:
1902350401Номер рахунку.:
116018871

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G 052164M2	Cleaner	1.00	C	6	02	0	0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2019-06-26
ДеталіПробіг:
8Номер замовлення:
1902350402Номер рахунку.:
116018872

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZUB510193 WÜR	KOMBITASCH	1.00	F	6	38	0	0
2	ZUB000300 PET	MATTEN	1.00	F	6	38	0	0

Записи з 1 по 31 із 31 записів

Попередня

1

Наступна