

Історія транспортного засобу

Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ. 2019-09-26	ТМВJJ7NE2L0033374 Дата поставки:	Наступний Технічний огляд	2024-10 Наступна перевірка шкідливих	Т и п	5E538D
--	-------------------------------------	---------------------------	---	-------------	--------

Історія

Показати 5 записів

Пошук:

УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок	Термін прийомки: 2023-01-26	Пробір: 159540	Номер замовлення: 2330084601	Номер рахунку.: 740064009
---------	--------------------------------	-------------------	---------------------------------	------------------------------

Робота

№	Код	Опис	Кількість	Статус	Ціна	Вартість
1	TXTK	Unfallschaden instandsetzen	-	0000	0	0
2	50551950	Mudwing front removed+installed	-	0000	0	0
3	66161900	Front Wheel Housing Liner rem+inst	-	0000	0	0
4	44051900	Wheel removed+installed	-	0000	0	0
5	51017501	Body cavity preserved	-	0000	0	0
6	51017550	Body cavity preserved	-	0000	0	0
7	99999997	Kotfluegel V R lackiert	-	0000	0	0

Деталі

№	Код	Опис	Кількість	Статус	Ціна	Вартість	Відомості
1	N 10009110	Bolt	10.00	C	OWN	01	0 0
2	5E0821106C	WING	1.00	C	OWN	13	0 0
3	1Z0860091J	Nut	2.00	C	OWN	11	0 0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок	Термін приймки: 2023-01-24	Пробіг: 159540	Номер замовлення: 2330077202	Номер рахунку.: 749017603
---------	----------------------------------	-------------------	------------------------------------	---------------------------------

Деталі

1	ZUB000001	Scheibenklar	3.90	F	OWN	02	0	0
---	-----------	--------------	------	---	-----	----	---	---

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок	Термін приймки: 2023-01-24	Пробір: 159540	Номер замовлення: 2330077201	Номер рахунку.: 740064010
---------	----------------------------------	-------------------	------------------------------------	---------------------------------

Робота

1	TXTH	Unfallschaden instandsetzen	-	0000	0
2	63291902	Front bumper cover removed+installe	-	0000	0
3	63295554	Front bumper cover replaced	-	0000	0
4	63294355	Front bumper cover drilled	-	0000	0
5	63404252	Sensor brackets for PDC repaired	-	0000	0
6	63101950	Front bumper removed+installed	-	0000	0
7	91631510	Radar sensor adjusted	-	0000	0
8	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000	0
9	27068950	Battery loaded	-	0000	0
10	99999998	Verbringungskosten	-	0000	0
11	63296170	Abdeckung f Stoßfänger vorn Neuteil	-	0000	0
12	99999997	SENS V L A Parkhilfe Oberflächenlac	-	0000	0
13	99999997	SENS V R A Parkhilfe Oberflächenla	-	0000	0
14	99999997	SENS V L I Parkhilfe Oberflächenlac	-	0000	0
15	99999997	SENS V R I Parkhilfe Oberflächenlac	-	0000	0
16	99999997	Klappe Abschleppoese Oberflächenlack	-	0000	0
17	99999997	Abdeckkappe Duese L Oberflächenlack	-	0000	0
18	99999997	Abdeckkappe Duese R Oberflächenlack	-	0000	0
19	99999997	Angrenzende Teile beipolieren	-	0000	0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

20	99999997	Vorbereitungsarbeit zur Lackierung	-	0000	0
21	99999997	Vorbereitungsarbeit zur Lackierung	-	0000	0

Деталі

1	5E0919486G	Bracket	1.00	C	OWN	16	0	0
2	5E0853761E 041	STRIP	1.00	C	OWN	14	0	0
3	5E0807248D	DAMPER	1.00	C	OWN	14	0	0
4	5E0919486F	Bracket	1.00	C	OWN	16	0	0
5	5E0919485F	Bracket	1.00	C	OWN	16	0	0
6	5E0919485G	Bracket	1.00	C	OWN	16	0	0
7	5E0807221P	TRIM	1.00	C	OWN	14	0	0
8	5Q0919133 9B9	seal ring	4.00	C	OWN	03	0	0
9	N 90974701	Bolt	4.00	C	OWN	01	0	0
10	N 90959101	Nut	10.00	C	OWN	01	0	0
11	N 90910102	BOLT	4.00	C	OWN	01	0	0
12	WHT003737	Nut	2.00	C	OWN	01	0	0
13	N 91196402	Schraube	8.00	C	OWN	01	0	0
14	N 90959602	Nut	2.00	C	OWN	01	0	0
15	5E0919486F	Bracket	1.00	C	OWN	16	0	0
16	5E0919485F	Bracket	1.00	C	OWN	16	0	0
17	5E0919486G	Bracket	1.00	C	OWN	16	0	0
18	5E0919485G	Bracket	1.00	C	OWN	16	0	0

Рахунок

Термін
приймки:
2022-11-25Пробір:
1Номер
замовлення:
2231130401Номер
рахунку.:
740061697

Робота

1	99999999	Hebebühnennutzung für	-	0000	0
---	----------	-----------------------	---	------	---

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план	Термін приймки: 2022-10-06	Пробіг: 150224	Номер замовлення.: 2022308082	Підтвердженн я сервісного обслуговуван ня: Inspection with Oil change (flexible)
-------------------------------	----------------------------------	-------------------	-------------------------------------	---

Дод. роботи

1	01400050	Brake fluid service
---	----------	---------------------

Рахунок	Термін приймки: 2022-08-31	Пробіг: 150224	Номер замовлення: 2230808202	Номер рахунку.: 740059615
---------	----------------------------------	-------------------	------------------------------------	---------------------------------

Робота

1	64145500	Tinted windscreen replaced	-	0000	0
---	----------	-------------------------------	---	------	---

Деталі

1	5E0845011DENVBWINDSCREEN	1.00	C	OWN	13	0	0
2	D 00920002	PRIMER	1.00	C	OWN	03	0
3	D 00950025	APPLICATOR	1.00	C	OWN	03	0
4	ZUB004660M2	Scheibenkleber	1.00	F	6	00	0
5	7N0955609	GEL FOIL	1.00	C	OWN	08	0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок	Термін прийомки: 2022-08-31	Пробіг: 150224	Номер замовлення: 2230808201	Номер рахунку.: 740059614	Прим. Технічне обслуговування
---------	--------------------------------	-------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Робота

1	01090000	Insp.w.Oil change (felx.)	X	0000	0
2	01400050	Brake fluid service	X	0000	0
3	01330002	UVV 4 Türer durchgeführt	-	0000	0

Деталі

1	ZUB000001	Scheibenklar	2.50	F	6	02	0	0
2	03N115562B	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01	0	0
3	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01	0	0
4	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01	0	0
5	G 052195LI	Motoröl Longlife III	4.70	V	OWN	11	0	0
6	B 000DS	BREMSFLUE	1.00	C	OWN	02	0	0
7	G S55545M2EUR	0W-30 LL III	1.00	C	OWN	00	0	0

Цифровий сервісний план	Термін прийомки: 2022-03-04	Пробіг: 120968	Номер замовлення.: 2022301343	Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection with Oil change (flexible)
-------------------------	--------------------------------	-------------------	----------------------------------	---

Дод. роботи

1	85185550	Dust and pollen filter
2	34015570	Gearbox oil
3	01390050	Additional Inspection scope

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок	Термін прийомки: 2022-02-14	Пробіг: 120968	Номер замовлення: 2230134301	Номер рахунку.: 740053716	Прим. Технічне обслуговування
---------	--------------------------------	-------------------	---------------------------------	------------------------------	----------------------------------

Робота

1	01090000	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
2	01390050	Additional Inspection scope .	X	0000		0
3	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0
4	34015570	Gearbox oil replaced	-	0000		0
5	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
6	99999999	Satz Fußmatten ins Fahrzeug legen	-	0000		0
7	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі

1	03N115562B	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01	0	0
2	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01	0	0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01	0	0
4	G 052195LI	Motoröl Longlife III	4.70	V	OWN	11	0	0
5	5Q0819669	Od. filter	1.00	C	OWN	01	0	0
6	N 90965401	Bolt	1.00	C	OWN	01	0	0
7	G 055529A2	Oil	6.00	C	OWN	04	0	0
8	N 0438092	seal ring	1.00	C	OWN	01	0	0
9	N 90215404	Screw	1.00	C	OWN	01	0	0
10	5E1061404C	Footmats	1.00	C	OWN	19	0	0
11	5E1998001	Wip. blade	1.00	C	OWN	13	0	0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія	Термін приймки: 2021-07-26	Пробіг: 90000	Номер замовлення: 2021306387	ВА-ID: 138219881
-----------	----------------------------------	------------------	------------------------------------	---------------------

Претензія клієнта	Fensterscheibe hinten links quietscht beim runterlassen
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Відчинення та зачинення вікон, обігрів скла > Склопідйомник, з електроприводом > Шуми, коливання > шум
Визначення СТО	Die zweite Lippe an der Fensterschachteiste war deformiert, so daß das Fenster nicht an der Beflokkung sondern an der Gummikante gelaufen ist und somit ein Quietschgeräusch beim hochlaufen der Scheibe verursachte. Die Fensterschachteiste innen wurde ersetzt.
Код СТО	Навісні елементи кузова > Двері (кілька) > Ущільнювач віконних проїм > Шуми, коливання > пищить
Запасна частина для усунення несправності	5E5-839-479--

Рахунок	Термін приймки: 2021-07-26	Пробіг: 93886	Номер замовлення: 2130638701	Номер рахунку.: 740047171	Прим. Гарантійні зобов./ Добров. післягарантій на підтримка
---------	----------------------------------	------------------	------------------------------------	---------------------------------	--

Робота

1	64691901	Fensterschachtabdichtung hint. inne	-	0000	0
---	----------	-------------------------------------	---	------	---

Деталі

1	5E5839479	Abdichtung	1.00	C	OWN	14	1	0
---	-----------	------------	------	---	-----	----	---	---

Цифровий сервісний план	Термін приймки: 2021-07-01	Пробіг: 88779	Номер замовлення.: 2021305295	Підтвердженн я сервісного обслуговуван ня: Inspection with Oil change (flexible)
-------------------------------	----------------------------------	------------------	-------------------------------------	---

Дод. роботи

1	20345550	Diesel fuel filter
2	23245550	Air cleaner element

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія	Термін приймки: 2021-06-22	Пробіг: 88779	Номер замовлення: 2021305295	ВА-ID: 137205763
-----------	----------------------------------	------------------	------------------------------------	---------------------

Претензія клієнта	Fensterscheibe hinten links quietscht etwas
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Відчинення та зачинення вікон, обігрів скла > Склопідйомник, з електроприводом > Шуми, коливання > пищить
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок	Термін прийомки: 2021-06-22	Пробіг: 88779	Номер замовлення: 2130529501	Номер рахунку.: 740045960	Прим. Технічне обслуговування
---------	--------------------------------	------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Робота

1	99999999	Fenster gereinigt und geschmiert	-	0000	0
2	NSWF	SCHEIBENWASCHANLAGE AUF KUNDENWUNSC	-	0000	0
3	01090000	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000	0
4	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000	0
5	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000	0
6	23245550	Air cleaner element replaced	-	0000	0
7	01330052	Accident prev.regulations .	-	0000	0
8	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000	0
9	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000	0
10	44052004	Wheels removed+installed	-	0000	0
11	46502050	Front brake discs removed+installed	-	0000	0
12	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000	0

Деталі

1	03N115562B	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01	0	0
2	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01	0	0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01	0	0
4	G 052195LI	Motoröl Longlife III	4.70	V	OWN	11	0	0
5	N 90948802	bolt	1.00	C	OWN	01	0	0
6	5Q0127177	Filtereins	1.00	C	OWN	01	0	0
7	5Q0129620B	Luffilter	1.00	C	OWN	01	0	0
8	5E1998001	Wip. blade	1.00	C	OWN	13	0	0
9	5E9955425A	WIPERBLADE	1.00	C	OWN	13	0	0
10	5Q0615301H	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02	0	0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

11	8V0698151	Bremsbelag	1.00	C	OWN	02	0	0
12	N 10648301	Bolt	2.00	C	OWN	01	0	0
13	5Q0615601C	BRAKEDISC	2.00	C	OWN	12	0	0
14	5Q0698451M	BR. LINING	1.00	C	OWN	02	0	0
15	N 10648301	Bolt	2.00	C	OWN	01	0	0

Цифровий
сервісний
план

Термін
приймки:
2020-10-09

Пробіг:
59170

Номер
замовлення.:
2020308723

Підтвердженн
я сервісного
обслуговуван
ня:
Inspection
with Oil
change
(flexible)

Дод. роботи

1	85185550	Dust and pollen filter
2	01390050	Additional Inspection scope

Претензія

Термін
приймки:
2020-10-05

Пробіг:
59170

Номер
замовлення:
2020308723

BA-ID:
127981799

Претензія клієнта	Fensterheber hinten (links und rechts) leichtes Kratzgeräusch beim schließen
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Відчинення та зачинення вікон, обігрів скла > Склопідійомник, з електроприводом > Шуми, коливання > шум
Визначення СТО	Beim zerlegen der Tür wurde festgestellt, dass die Innere Fensterschachteiste defekt ist. Diese wurde ersetzt.
Код СТО	Навісні елементи кузова > Двері (кілька) > Ущільнювач віконних пройм > Шуми, коливання > пищить
Запасна частина для усунення несправності	5E5-839-480--

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок	Термін прийомки: 2020-10-05	Пробір: 59170	Номер замовлення: 2030872302	Номер рахунку.: 740037638	Прим. Технічне обслуговування
---------	--------------------------------	------------------	---------------------------------	------------------------------	----------------------------------

Робота

1	NSWF	SCHEIBENWASCHANLAGE AUF KUNDENWUNSC	-	0000	0
2	01090000	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000	0
3	01390050	Additional Inspection scope .	X	0000	0
4	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000	0
5	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000	0

Деталі

1	03N115562B	FILTERELEM	1.00	C	6	01	0	0
2	N 90813202	Bolt	1.00	C	6	01	0	0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	6	01	0	0
4	G 052195LI	Motoröl Longlife III	4.70	V	OWN	11	0	0
5	5Q0819669	Od. filter	1.00	C	6	01	0	0
6	5E1998001	Wip. blade	1.00	C	6	13	0	0

Рахунок	Термін прийомки: 2020-10-05	Пробір: 59170	Номер замовлення: 2030872303	Номер рахунку.: 740038597
---------	--------------------------------	------------------	---------------------------------	------------------------------

Робота

1	44052094	4 RÄDER GEWECHSELT	-	0000	0
---	----------	--------------------	---	------	---

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок	Термін прийомки: 2020-10-05	Пробіг: 59170	Номер замовлення: 2030872301	Номер рахунку.: 740038730	Прим. Гарантійні зобов./ Добров. післягарантій на підтримка
---------	--------------------------------	------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Робота

1	64691900	Rear inner window slot seal rem+ins	-	0000	0
2	64691900	Rear inner window slot seal rem+ins	-	0000	0

Деталі

1	5E5839480	Abdichtung	1.00	C	6	14	1	0
---	-----------	------------	------	---	---	----	---	---

Цифровий сервісний план	Термін прийомки: 2020-02-21	Пробіг: 28285	Номер замовлення.: 2020301483	Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection with Oil change (flexible)
-------------------------	--------------------------------	------------------	----------------------------------	---

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок	Термін приймки: 2020-02-14	Пробіг: 28285	Номер замовлення: 2030148301	Номер рахунку.: 740030793	Прим. Технічне обслуговуван ня
---------	----------------------------------	------------------	------------------------------------	---------------------------------	---

Робота

1	01090000	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
2	01330052	Accident prev.regulations .	-	0000		0

Деталі

1	03N115562B	FILTERELEM	1.00	C	6	01	0	0
2	N 90813202	Bolt	1.00	C	6	01	0	0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	6	01	0	0
4	G 052195LI	Motoröl Longlife III	4.70	V	OWN	11	0	0
5	G V52195M2	ENGINE OIL	1.00	V	OWN	69	0	0

Рахунок	Термін приймки: 2019-10-21	Пробіг: 6716	Номер замовлення: 1931022201	Номер рахунку.: 740027269
---------	----------------------------------	-----------------	------------------------------------	---------------------------------

Робота

1	44052094	4 RÄDER GEWECHSELT	-	0000		0
---	----------	-----------------------	---	------	--	---

Цифровий сервісний план	Термін приймки: 2019-09-19	Пробіг: 7	Номер замовлення.: 568565-00	Підтвердженн я сервісного обслуговуван ня: Delivery inspection
-------------------------------	----------------------------------	--------------	------------------------------------	---

1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок Термін Пробіг: Номер Номер
 прийомки: 5 замовлення: рахунку.:
 2019-09-19 70702400 380044885

Деталі

1	*	5e0837902b	0.00	F	OWN		0
2	5E0839902	CTRIM	1.00	C	OWN	18	0

Рахунок Термін Пробіг: Номер Номер
 прийомки: 5 замовлення: рахунку.:
 2019-09-13 56856600 380043062

Деталі

1	205556HS3SEBF1	HW-WKR-SEM	4.00	C	OWN	19	0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок	Термін прийомки: 2019-09-13	Пробіг: 5	Номер замовлення: 56856500	Номер рахунку.: 380043061
---------	--------------------------------	--------------	-------------------------------	------------------------------

Робота

1	ABLIEFSK*****	-	0000	0
2	ABLIEFSKAblieferungsinpektion *** Skoda **	-	0000	0
3	ABLIEFSKdurchführen,beinhaltet Batterie	-	0000	0
4	ABLIEFSKladen, ggf. Wartungstabelle & DSN	-	0000	0
5	ABLIEFSKerstellen	-	0000	0
6	ABLIEFSK*****	-	0000	0
7	NWREIN Neuwagen Komplettaufbereitung	-	0000	0
8	SIPA Sicherheitspaket ins Fahrzeug legen	-	0000	0
9	SIPA Warndreieck,Verbandskasten,Warnwest	-	0000	0
10	UMAS Fußmatten SISAL ins Fahrzeug legen	-	0000	0

Деталі

1	09009007	Verbandtasche	1.00	8	OWN	34	0
2	09009012	Warnweste EN471	5.00	8	OWN	34	0
3	09009013	Warndreieck klein	1.00	8	OWN	34	0
4	29011323	SCHEIBENKLAR	2.00	F	OWN	RE	0
5	Z4342112348801	FUSSM OIII	1.00	C	OWN	19	0

Записи з 1 по 26 із 26 записів

Попередня

1

Наступна