

Історія транспортного засобу

Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	WAUZZZ4M7MD038965
Дата поставки:	2021-07-30
Наступний Технічний огляд	2022-03
Наступна перевірка шкідливих викилів	2022-03

Історія

Показати

5 ▾

записів

Пошук:

Усі

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія	Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення	ВА-ID:
	2023-07-25	46144	: 060853	164695309

Претензія клієнта	Стук спереду при русі по нерівностях.
Код клієнта	Ходова частина > Підвіска, пружини, амортизатор > З'єднувальна тяга стабілізатора поперечної стійкості
Визначення СТО	Надірваний гумовий елемент лівої сполучної тяги переднього стабілізатора.
Код СТО	Ходова частина > Підвіска, пружини, амортизатор > З'єднувальна тяга стабілізатора поперечної стійкості > Деталь, експлуатаційні матеріали > тріщини/руйнування
Запасна частина для усунення несправності	4M0-411-317-J-

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план	Термін приймки: 2023-07-25	Пробіг: 46144	Номер замовлення .: НП060813	Підтвердже ння сервісного обслуговува ння: Oil change service
-------------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------------	---

Дод. роботи

1	01400050	Brake fluid service
2	85181950	Dust and pollen filter

Претензія	Термін приймки: 2022-09-23	Пробіг: 32819	Номер замовлення : 053850	ВА-ID: 153523545
-----------	----------------------------------	------------------	------------------------------------	---------------------

Претензія клієнта	Стук спереду при русі по нерівностях.
Код клієнта	Ходова частина > Підвіска, пружини, амортизатор > Підшипник напрямного важеля
Визначення СТО	Несправність (механічна) правої електрогідравлічної опори силового агрегату Помилка C113107 несправний компонент N513
Код СТО	Двигун > Блок циліндрів, кривошипно-шатунний механізм > Підшипник двигуна > Деталь, експлуатаційні матеріали > пошкоджений
Запасна частина для усунення несправності	4M0-199-256-BT-

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія	Термін приймки: 2022-09-23	Пробіг: 32819	Номер замовлення : 053850	ВА-ID: 153501960
-----------	----------------------------------	------------------	------------------------------------	---------------------

Претензія клієнта	Не коректна робота навігації.
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Навігаційний режим > Вибрати режим навігації (NAV)
Визначення СТО	Збій програмного забезпечення електронного блоку керування системою навігації та MMI. [2064869/5 Software update for MMI, connectivity box and gateway for MIB3 vehicles (batch 2210)]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	

Цифровий сервісний план	Термін приймки: 2022-08-31	Пробіг: 31294	Номер замовлення .: НП053208	Підтвердженн ня сервісного обслуговува ння: Inspection with oil change
-------------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------------	---

Дод. роботи

1	85181950	Dust and pollen filter

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок	Термін приймки: 2022-03-08	Пробіг: 24080	Номер замовлення : 123111	Номер рахунку.: 669
---------	----------------------------------	------------------	------------------------------------	---------------------------

Робота

1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000	0
2	44052004	Wheels removed+installed	-	0000	0
3	46362050	Brake pads,front disc br. rem+inst	-	0000	0
4	0000027	WYMIANA KLOCKÓW HAMULCOWYCH TYŁ	-	0000	0

Цифровий сервісний план	Термін приймки: 2021-12-03	Пробіг: 15080	Номер замовлення .: НП047459	Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection with oil change
-------------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------------	--

Дод. роботи

1	85181950	Dust and pollen filter
---	----------	------------------------

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план	Термін приймки: 2021-07-13	Пробіг: 0	Номер замовлення .: НП044087	Підтвердже ння сервісного обслуговува ння: Delivery inspection
-------------------------------	----------------------------------	--------------	---------------------------------------	--

1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

Записи з 1 по 8 із 8 записів

Попередня 1 Наступна