

Модель: 530D A

Идентификационный номер транспортного средства: WBA11AH070CG00668

Внутризаводское обозначение серии: G30

Код модели: 21AH

Ключ кодов моделей: 21AH

Транспортное средство

BMW 530D A, 210кВт

WBA11AH070CG00668



Внутризаводское
обозначение серии

G30

Цвет

alpinweiss 3

Уровень интеграции,
текущий

S15A-22-03-552

Начало гарантии

7 декабря 2020 г.



Имеются действительные сервисные договоры.

Технические акции

Акции отсутствуют.

Куланц на основании VIN

Статус	Номер акции	Описание
Открыто	1SACC011056	Радиатор системы рециркуляции отработавших газов Vx7 Локальный номер акции: -

Специальная информация

Акции отсутствуют.

Ограничения гарантии

Отсутствуют ограничения гарантии

⚠ Ограничения, специфичные для конкретного рынка, в настоящее время не отображаются. Проверьте их в WDF/WXE через S-Gate.

Диагностика в режиме реального времени

Для диагностики в режиме реального времени нет сервисных решений.



Сервисные договоры

Описание	Составитель	Расчет с	Продолжительность	Пробег
Warranty Extension 3rd year	AG	11.11.2020	До 06.12.2023	До 999999 км

Информация о неисправности, ремонтная зона/сервисное консультирование

Информация о неисправностях отсутствует.

Навигационная карта

Инсталлированная ка...	Ключ деблокировки (а...	Самая новая содержащаяся в абонементе дорожная карта	Самая новая платная навигационная карта
Road Map EUROPE Live 2020-2 (уровень: 12.01.2023)	Ключ деблокировки действителен для навигационных карт с датой выпуска до 30.11.2023 (SWID: 01552311).	Road Map EUROPE Live 2022-4	-

Данные транспортного средства

Тип транспортного средства	Легковой автомобиль
Марка	BMW
Модель	530D A
Кузов	LIM
VIN (7-значный)	CG00668
VIN (17-значный)	WBA11AH070CG00668
Внутризаводское обозначение серии	G30
Рулевое управление	LL
Двигатель	B57P
Номер двигателя	60056243

Доочистка отработавших газов	EURO6, WLTP, AP, PI/CI, M, N1 I
Коробка передач	AUT
Номер коробки передач	0037462WJQ
Головное устройство серийный номер	HBB312L3560513
Привод	HECK
Уровень интеграции, заводской	S15A-20-11-528
Дата изготовления	11.11.2020
Завод-изготовитель	Dingolfing
Дата поставки	16.11.2020
Поставляющий дилер	Niederlassung Frankfurt, Frankfurt am Main, DE
Транспортное средство в экспортном исполнении	EUR
Код лака	300
Код обивки	LCFI
Код модели	21AH
Базовый тип	11AH
Ключ кодов моделей	21AH

Дополнительное оборудование

Дополнительное оборудование с завода:

01CB Объем CO2
 01CE Рекуперационная система
 01RB BMW л/с д. Aerodynamik 1001I JB/GG/ав.р.
 0205 автоматическая коробка передач
 0230 дополнительный объем для EU
 0258 Шины допускающие движ.в аварийном режиме
 02PA Фиксатор колесного болта
 02VB Индикация давления в шинах
 0302 Система сигнализации
 0316 Автоматический привод багажной двери
 0320 Отсутствует обозначение модели
 0346 Chrome-Line Exterieur
 0420 Солнце защитное остекление
 0423 Ножные коврики Velours
 0428 Знак аварийной остановки и аптечка

Установленное позже дополнительное оборудование:

На этом транспортном средстве не проводилось дооснащение.

0465 Сист.с люком д.перевозки
длинном.предм.
0488 Поясничная опора водителя и
перед.пасс.
0494 Система обогр.сиден.водителя/
перед.пасс.
04AW Панель приборов Sensatec
04LU черн.глянц., акцент Perlglanz Chrom
04NB Автом.сист.кондиц.с 4-зонным регулир.
04T8 Наружное зеркало с
автомат.затемнением
04UR Сопровождающее освещение салона
0548 Спидометр
0552 Адаптивная светодиодная фара
0575 Дополнительные гнезда разъемов 12 В
05AC Автоматическое включение дальнего
света
05AL Active Protection
05AV Active Guard
05DM Система парковки
0654 Принимающий модуль DAB
0688 Harman/Kardon система объемного
звучания
06AC Интеллектуальный экстренный вызов
06AE Teleservices
06AK Connected Drive Services
06C4 Connected Package Professional
06U3 BMW Live кокпит Professional
0704 Спортивная ходовая часть M
0710 Кожаное рулевое колесо в M-стиле
07S2 Luxury Line
0801 Экспортное исполнение для Германии
0851 Языковая версия немецкий
0879 Бортовая документация, немецкий
08EK Dummy-SALAPA
08KA Интервал замены масла 24 мес./30 000
км
08R9 Хладагент R1234yf
08TF Активная защита пешеходов
09AA ЗАЩИТА ПОКРЫТИЯ КУЗОВА
09D6 Fahrerlebnis paket de
A090 Аккумулятор AGM 90 ампер-час


Версия программного обеспечения ЭБУ

Истории транспортного средства


	Дата	Тип	Пробег	Дилер	Обзор
—	19.04.2023	Ключ	42743 км	29990 Procar Automobile GmbH, Hagen	Ключ 10



— 19.04.2023 Ключ 42704 км 29990 Remote KeyRead
 Procar Automobile GmbH, Hagen



— 15.04.2023 Ключ 42425 км 29990 Ключ 10
 Procar Automobile GmbH, Hagen



— 15.04.2023 Ремонт 42425 км 29990 Задание
 Procar Automobile GmbH, Hagen

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

	Sommerräder montieren Räder-Montage Basic Ед. раб. вр. 36 99 019			7 ед. раб вр.
—	12.01.2023 Гарантия	38325 км	29990 Procar Automobile GmbH, Hagen	Задание: Nitrogen oxide sensor (NOx sensor) before SCR catalytic converter Permanent malfunction

- Задание: Nitrogen oxide sensor (NOx sensor) before SCR catalytic converter Permanent malfunction

Описание: Nitrogen oxide sensor (NOx sensor) before SCR catalytic converter Permanent malfunction

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

	Проверка рекламации клиента и диагностирование причины (электрооборудование) Ед. раб. вр. 00 59 732			3 ед. раб вр.
	Поддержка напряжения в бортовой сети/подзарядка аккумуляторной батареи бортовой сети Ед. раб. вр. 61 21 528			1 ед. раб вр.
	Замена датчика окислов азота за катализатором SCR Ед. раб. вр. 13 62 622			8 ед. раб вр.
	Выполнение проверки автомобиля Ед. раб. вр. 00 00 006			4 ед. раб вр.
	Nitrogen oxide sensor (NOx sensor) before SCR catalytic converter Permanent malfunction Результат 11 78 07 15 00			
	Датчик NOX Деталь 13 62 8 476 457			1

—	11.01.2023 Ключ	38314 км	29990 Procar Automobile GmbH, Hagen	Ключ 10
---	-----------------	----------	-------------------------------------	---------



— 11.01.2023 Ремонт 38325 км 29990 Procar Automobile GmbH, Hagen Задание

— Задание

Описание:


Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

PROCAR-Service-Check
Ед. раб. вр. | 99 99 290

2 ед. раб вр.

— 09.01.2023 Ключ 38288 км 29990 Procar Automobile GmbH, Hagen Remote KeyRead



— 14.10.2022 Ключ 33590 км 29990 Procar Automobile GmbH, Hagen Ключ 10



— 14.10.2022 Ремонт 33590 км 29990 Procар Automobile GmbH, Hagen Задание Задание

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

PROCAR-Service-Check
Ед. раб. вр. | 99 99 290

2 ед. раб вр.

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Paket Comfort Plus Winter räder montieren inkl
Einlagerung und Reinigung
Ед. раб. вр. | 36 99 014

7 ед. раб вр.



— 28.07.2022 Ключ 29432 км 29990 Procар Automobile GmbH, Hagen Ключ 10





— 28.07.2022 Сервисное обслуживание 29432 км 29990 Автоматическое

Procar
Automobile
GmbH,
Hagen



— 28.07.2022 Ремонт 29432 км 29990 Задание

Procar
Automobile
GmbH,
Hagen
Задание
Задание
Задание
Задание
Задание

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

PROCAR-Service-Check
Ед. раб. вр. | 99 99 290

2 ед. раб вр.

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО в обычном объеме
Ед. раб. вр. | 00 00 105

2 ед. раб вр.

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:


ТО по регламенту OelSERVICE
Ед. раб. вр. | 00 00 610

3 ед. раб вр.

К-т сменного элемента масляного фильтра

1

Деталь 11 42 7 826 799				
	Резьбовая пробка Деталь 11 13 7 535 106			1
	Гнездо кнопки Деталь 66 12 6 912 985			1
	MOTORÖL LONGLIFE-04 Деталь FT83 21 0 398 5	Локально		7
— Задание				
Описание:				
Оценивается как повторный визит: Нет				
Дословное заявление клиента:				
	ТО "Микрофильтр" Ед. раб. вр. 00 00 616			2 ед. раб вр.
	К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем Деталь 64115A1BDB6			1
— Задание				
Описание:				
Оценивается как повторный визит: Нет				
Дословное заявление клиента:				
	Проверка уровня и концентрации охлаждающей жидкости Ед. раб. вр. 00 00 692			1 ед. раб вр.
— Задание				
Описание:				
Оценивается как повторный визит: Нет				
Дословное заявление клиента:				
	Замена обеих щеток стеклоочистителя Ед. раб. вр. 61 61 541			1 ед. раб вр.
	Комплект щеток стеклоочистителя Деталь 61 61 2 447 932			1
—	22.07.2022 Ключ	28821 км	29990 Procar Automobile GmbH, Hagen	Remote KeyRead



— 30.05.2022 Ремонт 22815 км 29990 Задание
 Procar Задание
 Automobile GmbH, Задание
 Hagen

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Serviceberatung am Fzg. mit I-Pad und Kunde 0 ед. раб вр.
 Ед. раб. вр. | 99 99 020

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

PROCAR-Service-Check 2 ед. раб вр.
 Ед. раб. вр. | 99 99 290

— Задание


Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Paket Comfort Plus Sommerräder montieren inkl 7 ед. раб вр.
 Einlagerung und Reinigung
 Ед. раб. вр. | 36 99 013

— 27.04.2022 Ключ 22815 км 29990 Ключ 10
 Procar
 Automobile GmbH,
 Hagen



— 27.04.2022 Ремонт 22815 км 29990 Задание
Procar
Automobile
GmbH,
Hagen

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Дополнительная операция: доливка AdBlue -2 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. | 00 00 667

Diesel exhaust fluid AdBlue -160
Деталь | 83 19 2 289 602

— 27.04.2022 Ремонт 22815 км 29990 Задание
Procar
Automobile
GmbH,
Hagen

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Дополнительная операция: доливка AdBlue -2 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. | 00 00 667

Diesel exhaust fluid AdBlue -160
Деталь | 83 19 2 289 602

— 27.04.2022 Ремонт 22815 км 29990 Задание
Procar
Automobile
GmbH,
Hagen

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Дополнительная операция: доливка AdBlue Ед. раб. вр. 00 00 667	2 ед. раб вр.
---	---------------

Diesel exhaust fluid AdBlue Деталь 83 19 2 289 602	160
---	-----

— 27.04.2022 Ремонт 22815 км 29990 Procar Automobile GmbH, Hagen Задание

— Задание

Описание:


Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Дополнительная операция: доливка AdBlue Ед. раб. вр. 00 00 667	2 ед. раб вр.
---	---------------

Diesel exhaust fluid AdBlue Деталь 83 19 2 289 602	160
---	-----

— 12.04.2022 Ключ 21690 км 29990 Procar Automobile GmbH, Hagen Remote KeyRead



— 14.12.2021 Гарантия 16780 км 29990 Procar Automobile Задание: Oil pipe, exhaust

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Результат | 11 65 18 48 98

— Задание: Oil pipe, exhaust turbocharger (ATL) Leaking

Описание: Oil pipe, exhaust turbocharger (ATL) Leaking

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Снятие и установка/уплотнение или замена подводящего маслопровода турбонагнетателя высокого давления Ед. раб. вр. 11 42 230	11 ед. раб вр.
--	----------------

Проверка рекламации клиента и диагностирование причины (механика) Ед. раб. вр. 00 59 731	3 ед. раб вр.
---	---------------

Oil pipe, exhaust turbocharger (ATL) Leaking
Результат | 11 65 18 48 99

пустотелый винт Деталь 07 11 9 907 291	1
---	---

Уплотнительное кольцо Деталь 07 11 9 905 041	5
---	---

Подводящий маслопровод турбонагнетателя Деталь 11 42 8 596 245	1
---	---

пустотелый винт Деталь 11 42 7 792 255	1
---	---

—	14.12.2021	Гарантия	16780 км	29990 Procar Automobile GmbH, Hagen	Задание
---	------------	----------	----------	---	---------

— Задание


Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Результат | 11 65 18 48 98

— 11.12.2021 Ключ 16739 км 29990 Ключ 10
Procar
Automobile
GmbH,
Hagen



— 10.12.2021 Ремонт 16780 км 29990 Задание
Procar Задание
Automobile Задание
GmbH, Задание
Hagen

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Serviceberatung am Fzg. mit I-Pad und Kunde
Ед. раб. вр. | 99 99 020

0 ед. раб вр.

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

PROCAR-Service-Check
Ед. раб. вр. | 99 99 290

2 ед. раб вр.

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Определение причины рекламация клиента - при помощи диагностической системы
Ед. раб. вр. | 00 12 350

1 ед. раб вр.

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:


N Bilder erstellen 00000000
Ед. раб. вр. | 99 99 999

1 ед. раб вр.

— 17.11.2021 Ключ 15888 км 29990 Remote KeyRead
Procar Automobile GmbH, Hagen



— 29.09.2021 Ключ 12889 км 29990 Ключ 10
Procar Automobile GmbH, Hagen



— 29.09.2021 Ремонт 12890 км 29990 Задание
Procar Automobile GmbH, Hagen Задание
Задание

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Serviceberatung am Fzg. mit I-Pad und Kunde
Ед. раб. вр. | 99 99 020

0 ед. раб вр.

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

PROCAR-Service-Check
Ед. раб. вр. | 99 99 290

2 ед. раб вр.

— Задание

Описание:


Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Paket Comfort Plus Winterräder montieren inkl
Einlagerung und Reinigung
Ед. раб. вр. | 36 99 014

7 ед. раб вр.

— 17.04.2021 Ключ 2766 км 29990 Ключ 10
Procar
Automobile
GmbH,
Hagen



— 17.04.2021 Ремонт 2767 км 29990 Задание
Procar
Automobile
GmbH,
Hagen

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Paket Comfort Plus Sommerräder montieren inkl
Einlagerung und Reinigung 7 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. | 36 99 013

— 17.04.2021 Ремонт 2767 км 29990 Задание
Procar Задание
Automobile
GbH,
Hagen

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Paket Comfort Plus Sommerräder montieren inkl -7 ед. раб вр.
Einlagerung und Reinigung
Ед. раб. вр. | 36 99 013

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Средство для очистки стекол с антифризом -1
Деталь | 83 12 2 468 609

— 17.04.2021 Ремонт 2767 км 29990 Задание
Procar Задание
Automobile
GbH,
Hagen

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Paket Comfort Plus Sommerräder montieren inkl
Einlagerung und Reinigung
Ед. раб. вр. | 36 99 013

7 ед. раб вр.

— Задание

Описание:


Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Средство для очистки стекол с антифризом
Деталь | 83 12 2 468 609

1

— 16.12.2020 Ключ 336 км 29990 Ключ 10
Procar
Automobile
GmbH,
Hagen



— 16.12.2020 Ремонт 0 км 29990 Задание
Procar
Automobile
GmbH,
Hagen

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Einlagerung ohne Montage (Nur in Sonderfällen)
Ед. раб. вр. | 36 99 027

1 ед. раб вр.