


Історія транспортного засобу



Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	WVGZZZCRZJD008796
Дата поставки:	2018-07-04
Наступний Технічний огляд	2023-06
Наступна перевірка шкідливих викидів	2023-06
Тип	CR74RJ

Історія

Показати  записів

Пошук:



УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:
2023-04-06Пробіг:
79149Номер замовлення:
660Номер рахунку.:
3054

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	Durchgeführte Reparatur:	-	0000		0
2	00003000	Fremdleistung allgemein	-	0000		0
3	00003000	Heckklappe sanft inst	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZUB012619	REIFENDICH	1.00	F	6	6		0
2	761998119A	REPAIR KIT	1.00	V	OWN	8		0
3	760853597A IDJ	GRILLE	1.00	V	OWN	8		0
4	760807287 9B9	BRACKET	1.00	V	OWN	8		0
5	N 0385494	Spr. rivet	5.00	V	OWN	1		0
6	760807287 9B9	BRACKET	1.00	V	OWN	8		0
7	760853253 2ZZ	TRIM	1.00	V	OWN	8		0



Рахунок

Термін прийомки:
2023-03-10Пробіг:
79149Номер замовлення:
2390384701Номер рахунку.:
840007080

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052094	4 RÄDER GEWECHSELT	-	0000		0
2	44052994	4 RÄDER SPEZIALREINIGUNG	-	0000		0

Цифровий сервісний
план Термін прийомки:
2022-05-12Пробіг:
65254Номер замовлення.:
35182Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Inspection with Oil
change (flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	20345550	Diesel fuel filter
2	60480260	Water drain



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-05-12Пробіг:
65258Номер замовлення:
35182Номер рахунку.:
51339Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090015	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
2	60480260	Water drain checked	-	0000		0
3	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	OEL507	0W-30	6.10	F	6	0		0
2	059198405B	SEAL	1.00	V	OWN	1		0
3	N 0138495	seal ring	1.00	V	OWN	1		0
4	N 91167901	Screw	1.00	V	OWN	1		0
5	G 12E100DS	Kühlmittel	0.30	V	OWN	2		0
6	4M0127434G	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		0



Претензія

Термін прийомки:
2022-04-12Пробіг:
62732Номер замовлення:
33634BA-ID:
147820213

Претензія клієнта	Navigation brauch öfters länger beim hochfahren und zeitweise ist der Bildschirm schwarz
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Функції радіо, навігації, MMI, дисководів > Індикація на екрані
Визначення СТО	[2060938/5 Elektrik: Discover Pro/ Discover Premium: verschiedene Gerätebeanstandungen]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-04-12Пробіг:
65258Номер замовлення:
33637Номер рахунку.:
51342

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	70031951	Side trim, boot (rear) removed+inst	-	0000		0
2	70301960	Luggage boot cover removed+installe	-	0000		0
3	70391900	Lock carrier cover removed+installe	-	0000		0
4	70691950	D-pillar trim removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	8W9868953 4PK	FOLLOWER	1.00	V	OWN	8		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-04-12Пробіг:
62732Номер замовлення:
33634Номер рахунку.:
49305Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-09-16Пробіг:
50127Номер замовлення:
21201Номер рахунку.:
34028

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0
3	44052052	Wheels removed+installed	-	0000		0
4	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0
5	46382050	Brake pads,rear disc br. rem+inst	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	8W0615601K	BREMSSCHEI	2.00	V	OWN	2		0
2	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	1		0
3	N 91126801	bolt	4.00	V	OWN	1		0
4	8W0698451S	BR. LINING	1.00	V	OWN	2		0
5	8W0615121E	SENDER	2.00	V	OWN	8		0



Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2021-06-24Пробіг:
46248Номер замовлення.:
16359Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Запис майстерні

#		
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	Servicemaßnahme 23Cl

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2021-06-22Пробіг:
46248Номер замовлення.:
15855Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Inspection

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01400050	Brake fluid service
2	01390050	Additional Inspection scope



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-06-22Пробіг:
46250Номер замовлення:
15855Номер рахунку.:
28250Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01340000	Inspections .	X	0000		0
2	01400050	Brake fluid service .	-	0000		0
3	01390050	Additional Inspection scope .	X	0000		0
4	01060099	beigst.Prüf.Insp.d.Abgase nach§29 S	-	0000		1
5	00004916	HAUPTUNTERSUCHUNG durchl. Posten	-	0000		1

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	B 000DS	BREMSFLUES	1.00	V	OWN	2		0
2	ZUB002	AUNWSIEGEL	1.00	F	6	0		1



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-06-21Пробіг:
46015Номер замовлення:
16359Номер рахунку.:
28407Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	23602699	Umprogrammierung EDC Steuergerät	-	0000		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2020-06-16Пробіг:
33117Номер замовлення:
WSAU334331**BA-ID:**
123985367

Претензія клієнта	Tankdeckel wackelt / hat Spiel
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Кришки > Люк заливної горловини > Деталь, експлуатаційні матеріали > незакріплений
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Цифровий сервісний
план ▼Термін прийомки:
2020-06-16Пробіг:
33117Номер замовлення.:
WSAU333514Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Inspection with Oil
change (flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85181950	Dust and pollen filter
2	60480260	Water drain

Цифровий сервісний
план ▼Термін прийомки:
2020-06-16Пробіг:
33117Номер замовлення.:
WSAU328077Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Запис майстерні

#		
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	Servicemaßnahme 01D6 durchgeführt



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-06-16Пробіг:
33119Номер замовлення:
333514Номер рахунку.:
309722Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090015	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
2	60480260	Water drain checked	-	0000		0
3	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
4	94151662	Headlight adjusted	-	0000		0
5	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	S14	ÖL 5W-30 VW 50400/50700	6.10	F	6	00		0
2	059198405B	SEAL	1.00	V	OWN	01		0
3	N 0138495	seal ring	1.00	V	OWN	01		0
4	N 91167901	Screw	1.00	V	OWN	01		0
5	4M0819439B	Od. filter	1.00	V	OWN	01		0





Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-03-11Пробіг:
30443Номер замовлення:
328016Номер рахунку.:
304504

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	64105556	Windscreen replaced	-	0000		0
2	66441950	Cowl panel trim removed+installed	-	0000		0
3	92252050	Wiper arm removed+installed	-	0000		0
4	96381550	Driver assist camera adjusted	-	0000		0
5	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
6	27068950	Battery loaded	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	760845011AHNVBWINDSHIELD		1.00	V	OWN	03		0
2	D 00920002	PRIMER	1.00	V	OWN	03		0
3	D 00940104	Cleaner	0.25	V	OWN	03		0
4	D 00950025	APPLICATOR	1.00	V	OWN	03		0
5	000012280A	APPLICATOR	1.00	V	OWN	08		0



#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
6	D 181802M1	ACTIVATOR	1.00	V	OWN	03		0
7	357853999B	Line	1.00	V	OWN	03		0
8	8U0955609	Foil	1.00	V	OWN	08		0
9	3G0867280	Clip	2.00	V	OWN	03		0
10	Z 845845TE	Direkteinglasung	1.00	F	6	00		0
11	8L4867276	Clip	4.00	V	OWN	03		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-03-11Пробіг:
33117Номер замовлення:
328077Номер рахунку.:
309729Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	09075599	Ersatz Typschild	-	0000	1	0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7D0000279BH	DATA TAG	1.00	V	OWN	08		0



Претензія

Термін прийомки:
2020-01-14Пробіг:
24128Номер замовлення:
WSAU323825ВА-ID:
119366167

Претензія клієнта	Bei 1100 u/min sind Brumm/Dröhn Geräusche aus dem Motorraum zu hören
Код клієнта	Автомобіль загалом > Зони автомобіля > Моторний відсік > Шуми, коливання > гримить
Визначення СТО	
Код СТО	Навісні елементи кузова > Звукоізоляція, теплоізоляція > Облицювання днища > Шуми, коливання > шум
Запасна частина для усунення несправності	

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2020-01-14Пробіг:
24128Номер замовлення.:
WSAU323825Підтвердження сервісного обслуговування:
Запис майстерні

#		
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	Aktion 90K8 Kri.01



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-01-14Пробіг:
24128Номер замовлення:
323825Номер рахунку.:
301743Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	51941900	Rear cover plate removed+installed	-	0000		0
2	51940199	Dröhngeräusche geprüft	-	0000		0
3	51944999	Abdeckung nachgearbeitet	-	0000	1	0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-01-14Пробіг:
24128Номер замовлення:
323825Номер рахунку.:
301742Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	90932599	Steuergerät f Assistenzsysteme umpr	-	0000	1	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2019-11-04Пробіг:
19770Номер замовлення:
1992076801Номер рахунку.:
949015785

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	APZGW102	Pflegepaket 5 Komplettaufbereitung	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2019-09-16Пробіг:
19770Номер замовлення:
1991675501Номер рахунку.:
949016466

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	Teile für Hagelinstandsetzung a+e	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	99999999	HAGELSCHADEN INSTANDGESETZT	-	0000		0



Цифровий сервісний
план

Термін прийомки:
2019-09-10

Пробіг:
19775

Номер замовлення.:
2019916093

Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Запис майстерні

#		
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	Aktion 4KE90701



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2019-09-06Пробіг:
10Номер замовлення:
1991610701Номер рахунку.:
949015321

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	06210599	ANKAUFSDURCHSICHT DURCHGEFÜHRT	-	0000		0
2	-	-----	-	0000		0
3	99999999	HAGELSCHADEN KOMPLETT INST.	-	0000		0
4	-	-----	-	0000		0
5	99999999	Kratzer im Kotflügel VR	-	0000		0
6	-	-----	-	0000		0
7	44052094	4 RÄDER GEWECHSELT	-	0000		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2019-09-06
ДеталіПробіг:
10Номер замовлення:
1991610702Номер рахунку.:
940052725

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	GEBRA	Komplettradsatz gebraucht	1.00	F	6	00	0	0

Цифровий сервісний
план ▼Термін прийомки:
2018-06-28Пробіг:
10Номер замовлення.:
2018007777Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2018-06-28
ДеталіПробіг:
10Номер замовлення:
1800777702Номер рахунку.:
4077046737

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	760862607 SPX	MAT	1.00	V	OWN	08	0	0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2018-06-28Пробіг:
10Номер замовлення:
1800777701Номер рахунку.:
4077046736

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	M 092148	Sch.-Klar	4.00	V	OWN	46	0	0
2	G 013DS	KUEHLMITTE	0.20	V	OWN	02	0	0
3	Z 500108	OEL LL3	0.50	F	6	80	0	0

Записи з 1 по 30 із 30 записів