


Історія транспортного засобу



Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	WVGZZZCRZKD034350
Дата поставки:	2019-04-02
Наступний Технічний огляд	2024-03
Наступна перевірка шкідливих викидів	2024-03
Тип	CR74RJ

Історія

Показати  записів

Пошук:



УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-04-25
Деталі

Пробіг:
40000

Номер замовлення:
81113

Номер рахунку.:
313949

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	760867901	SUPPORT	1.00	V	OWN	8		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-04-24

Пробіг:
40055

Номер замовлення:
46591

Номер рахунку.:
314070

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052099	4 Räder ab- u.angebaut	-	0000		1



Цифровий сервісний
план

Термін прийомки:
2023-03-06

Пробіг:
37090

Номер замовлення.:
45252

Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Inspection with Oil
change (flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85181950	Dust and pollen filter



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-02-27Пробіг:
37095Номер замовлення:
45252Номер рахунку.:
312616Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090015	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		1
2	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		2

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 91167901	Screw	1.00	V	OWN	1		0
2	8D0012619A	Tyre seal.	1.00	V	OWN	6		0
3	059198405B	SEAL	1.00	V	OWN	1		1
4	N 0138495	seal ring	1.00	V	OWN	1		1
5	0W-30	Motoröl	6.10	F	6	70		1
6	4M0819439B	Od. filter	1.00	V	OWN	1		2



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-09-29Пробіг:
32012Номер замовлення:
41910Номер рахунку.:
307910

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44059899	Räder gewuchtet	-	0000		1

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 10528301	Battery	1.00	V	OWN	1		0
2	ZUB100	EINLAGERUN	1.00	F	6	0		1



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-03-23Пробіг:
25403Номер замовлення:
37455Номер рахунку.:
302206

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	00004900	HAUPTUNTERSUCHUNG *DEKRA*	-	0000		0
2	01060097	AU-SERVICE DEKRA	-	0000		1
3	44059899	Räder gewuchtet	-	0000		2

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZUB100	EINLAGERUN	1.00	F	6	0		2



Цифровий сервісний
план

Термін прийомки:
2022-03-02

Пробіг:
24778

Номер замовлення.:
36903

Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Inspection

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01400050	Brake fluid service
2	01390050	Additional Inspection scope



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-03-01Пробіг:
24781Номер замовлення:
36903Номер рахунку.:
301335Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	57081999	SCHLÜSSEL-BATTERIE ERSETZT	-	0000		0
2	01340000	Inspections .	X	0000		1
3	01400050	Brake fluid service .	-	0000		2
4	01390050	Additional Inspection scope .	X	0000		3

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 10528301	Battery	1.00	V	OWN	1		0
2	G 052164DS	Winter	5.00	V	OWN	2		0
3	B 000DS	BREMSFLÜSS	1.00	V	OWN	2		2



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-10-22Пробіг:
21793Номер замовлення:
33130Номер рахунку.:
91313

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
2	99999994	FAHRZEUG AUSGESAUGT,AUßENWÄSCHE *OB	-	0000		0
3	44059899	Räder gewuchtet	-	0000		1

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZUB100	EINLAGERUN	1.00	F	6	0		1



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний
план

Термін прийомки:
2021-03-11

Пробіг:
16840

Номер замовлення.:
27509

Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Inspection with Oil
change (flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85181950	Dust and pollen filter



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-03-10Пробіг:
16843Номер замовлення:
27509Номер рахунку.:
83228Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
2	01090015	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
3	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
4	99999994	FAHRZEUG AUSGESAUGT,AUßENWÄSCHE *OB	-	0000		0
5	44059899	Räder gewuchtet	-	0000		1
6	87010299	REINIGUNG POLLENFILTER UND VERDAMPF	-	0000		2

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5W-30	LL III 700	6.10	F	6	70		0
2	059198405B	SEAL	1.00	V	OWN	1		0
3	4M0819439B	Od. filter	1.00	V	OWN	1		0
4	N 0138495	seal ring	1.00	V	OWN	1		0
5	N 91167901	Screw	1.00	V	OWN	1		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
6	ZUB100	EINLAGERUN	1.00	F	6	0		1
7	TUN981	Desin.Poll	1.00	F	6	0		2
8	TUN994	Reiniger f	1.00	F	6	0		2

Цифровий сервісний
план Термін прийомки:
2020-10-22Пробіг:
15219Номер замовлення.:
23978Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Запис майстерні

#		
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	Aktion 23CI durchgeführt



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-10-20Пробіг:
15223Номер замовлення:
23977Номер рахунку.:
77617

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44059899	Räder gewuchtet	-	0000		1

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZUB100	EINLAGERUN	1.00	F	6	0		1

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-10-20Пробіг:
15221Номер замовлення:
23978Номер рахунку.:
77675Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	23602699	EDC-Stg. umprogrammiert	-	0000		0



Цифровий сервісний
план

Термін прийомки:
2020-05-25

Пробіг:
11741

Номер замовлення.:
17586

Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Запис майстерні

#		
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	Aktion 01D6 durchgeführt



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-03-05Пробіг:
11740Номер замовлення:
17586Номер рахунку.:
72804Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	09075599	Typschild an der B-Säule ersetzen	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7D0000279BH	DATA TAG	1.00	V	OWN	8	0	0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-03-03Пробіг:
11741Номер замовлення:
17470Номер рахунку.:
70301

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
2	44059899	Räder gewuchtet	-	0000		1

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZUB100	EINLAGERUN	1.00	F	6	0		1



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2019-10-29Пробіг:
9715Номер замовлення:
13911Номер рахунку.:
65543

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
2	44052004	Wheels removed+installed	-	0000		1

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZUB100	EINLAGERUN	1.00	F	6	0		1



Претензія ▼

Термін прийомки:
2019-04-25Пробіг:
1926Номер замовлення:
47824BA-ID:
110297118

Претензія клієнта	Blende an der Radabdeckung vorne rechts hat sich gelöst.
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Декоративні елементи, захисні накладки, елементи для захисту від бруду > Щиток колісної арки > Деталь, експлуатаційні матеріали > незакріплений
Визначення СТО	Spoilerkante hat sich von Radlaufblende gelöst, kein Gewaltschaden erkennbar - siehe Fotos - Radlaufblende vorne rechts erneuert.
Код СТО	Навісні елементи кузова > Декоративні елементи, захисні накладки, елементи для захисту від бруду > Накладка колісної арки > Деталь, експлуатаційні матеріали > незакріплений
Запасна частина для усунення несправності	760-853-718-D -GRU



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2019-04-25Пробіг:
4051Номер замовлення:
47824Номер рахунку.:
60318Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	66161900	Front Wheel Housing Liner rem+inst	-	0000		0
2	66191950	Front mudwing cover removed+install	-	0000		0
3	66196150	Front mudwing cover new part painte	-	0000		0
4	51017198	Body painting prepared	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	760853718D GRU	COVER	1.00	V	OWN	08	V	0
2	LWG057000S0	Undercoat	2.00	L	OWN	2		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2019-04-01
ДеталіПробіг:
5Номер замовлення:
46865Номер рахунку.:
95502

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	UNTERLAGE	NR.SCHILD	2.00	F	6	00		0

Цифровий сервісний
план ▼Термін прийомки:
2019-03-27Пробіг:
0Номер замовлення.:
UE00533800Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2019-03-27Пробіг:
10Номер замовлення:
533800Номер рахунку.:
906322

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	-	0000		1

Записи з 1 по 23 із 23 записів

Попередня

1

Наступна