

Історія транспортного засобу



Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ. 2020-12-14	WVWZZZ3CZME060303 Дата поставки:	Наступний Технічний огляд 2024-01	2024-01 Наступна перевірка шкідливих викидів	Тип	CB543Z
------------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------------	-----	--------

Історія

Показати записів

Пошук:



УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:
2023-06-30Пробіг:
177391Номер замовлення:
59092Номер рахунку.:
199055

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052000	Wheels removed+installed	-	0000		0
2	44052052	Wheels removed+installed	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	46505650	Front brake discs replaced	-	0000		0
5	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5Q0615301F	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	2		0
2	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	2		0
3	5Q0698151AH	BR. LINING	1.00	V	OWN	2		0
4	3Q0698451J	BR. LINING	1.00	V	OWN	2		0
5	N 91168901	Screw	4.00	V	OWN	1		0
6	N 91084901	SCREW	4.00	V	OWN	1		0
7	N 10648301	Bolt	4.00	V	OWN	1		0
8	WHT010085	BOLT	4.00	V	OWN	1		0



Претензія

Термін прийомки:
2023-05-22Пробіг:
171370Номер замовлення:
58525BA-ID:
162270626

Претензія клієнта	Adblue DEF kein Motorstart in 950 KM wird angezeigt, gelbe Motorkontrolle leuchtet
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Інформаційна система для водія (FIS, MFA, MMI) > Відображення текстового повідомлення > Текстове повідомлення: Порушення в роботі системи подачі відновника > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	Herstellercode Q04 [2069589/1 Motor: Störungsanzeige Motormanagement leuchtet/ Ereignisspeichereintrag P20E800]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	7LA-131-113-A-

Рахунок

Термін прийомки:
2023-05-22Пробіг:
171585Номер замовлення:
58525Номер рахунку.:
198586

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L253725A	CLAMP	0.70	V	OWN	4		0
2	5Q0825230K	TRIM	0.70	V	OWN	08		0
3	7LA131113A	VALVE	0.70	V	OWN	8	V	0
4	N 0385494	Spr. rivet	2.80	V	OWN	1		0



Рахунок

Термін прийомки:
2023-05-22Пробіг:
171585Номер замовлення:
58525Номер рахунку.:
198585

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	26851910	Injector for reductant removed+inst	-	0000		0
4	06892999	FAHRZEUG UNTERBODEN GEREINIGT	-	0000		0
5	51902399	UNTERBODENVERKLEIDUNG UNTER DEM	-	0000		0
6	00004901	ERSATZMOBILITÄT	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L253725A	CLAMP	0.30	V	OWN	4		0
2	5Q0825230K	TRIM	0.30	V	OWN	08		0
3	7LA131113A	VALVE	0.30	V	OWN	8	V	0
4	N 0385494	Spr. rivet	1.20	V	OWN	1		0



Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-05-17Пробіг:
171370Номер замовлення:
58410BA-ID:
162164762

Претензія клієнта	Gelbe Motorkontrolle leuchtet
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності системи контролювання відпрацьованих газів > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	Glühkerze Zylinder 4 und Glühzeitensteuergerät nach TPI ersetzt. [2067289/1 Motor: Störungsanzeige Motormanagement/ Kontrollanzeige Vorglühanlage leuchtet, Ereignisspeichereintrag P064C00]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	04I-907-282-B-

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-05-17Пробіг:
171370Номер замовлення:
58410BA-ID:
162165541

Претензія клієнта	Gelbe Motorkontrolle leuchtet
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності системи контролювання відпрацьованих газів > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	Update nach TPI durchgeführt [2067552/2 Motor: Störungsanzeige Motormanagement/ Kontrollanzeige Vorglühanlage leuchtet, verschiedene Ereignisspeichereinträge] [2067552/2 Motor: Störungsanzeige Motormanagement/ Kontrollanzeige Vorglühanlage leuchtet, verschiedene Ereignisspeichereinträge]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	



Рахунок

Термін прийомки:
2023-05-17
ДеталіПробіг:
171370Номер замовлення:
58410Номер рахунку.:
198444

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	04L907282B	CTRL UNIT	0.70	V	OWN	8		0
2	04L963319E	GLOW PLUG	0.70	V	OWN	1	V	0

Рахунок

Термін прийомки:
2023-05-17Пробіг:
171370Номер замовлення:
58410Номер рахунку.:
198443

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0



Рахунок

Термін прийомки:
2023-05-17Пробіг:
171370Номер замовлення:
58410Номер рахунку.:
198442

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	10831900	Cover removed+installed	-	0000		0
2	28840499	3 GLÜHKERZEN GEMESSEN	-	0000		0
3	28841960	Glow plug removed+installed	-	0000		0
4	97931900	Central electrics cover rem+inst	-	0000		0
5	28871985	Glow period control unit rem+inst	-	0000		0
6	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	04L907282B	CTRL UNIT	0.30	V	OWN	8		0
2	04L963319E	GLOW PLUG	0.30	V	OWN	1	V	0



Рахунок

Термін прийомки:
2023-04-19Пробіг:
165374Номер замовлення:
57920Номер рахунку.:
197878

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99445502	2 REIFEN MONTIERT U.GEWUCHT	-	0000		0
2	99445522	2 RÄDER MONTIERT	-	0000		0
3	98555500	REIFEN EINGELAGERT	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZTS215557VEECO	REIFEN FAL	2.00	V	OWN	44		0

Цифровий сервісний
план Термін прийомки:
2023-03-17Пробіг:
159601Номер замовлення.:
57334Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	60480260	Water drain



Рахунок

Термін прийомки:

2023-03-17

Пробіг:

159601

Номер замовлення:

57363

Номер рахунку.:

197295

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	ERSATZMOBILITÄT MI-DS 2121	-	0000		0



Рахунок

Термін прийомки:
2023-03-17Пробіг:
159601Номер замовлення:
57334Номер рахунку.:
197294Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	60480260	Water drain checked	-	0000		0
3	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
4	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
5	00004901	ERSATZMOBILITÄT	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		0
2	3G9955427D	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	3		0
3	3G1998002	Wip. blade	1.00	V	OWN	3		0
4	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	1		0
5	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	1		0



Рахунок

Термін прийомки:
2023-03-03Пробіг:
157031Номер замовлення:
57168Номер рахунку.:
197092

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99445502	2 REIFEN MONTIERT U.GEWUCHT	-	0000		0
2	00004901	ERSATZMOBILITÄT	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZTW215606VSM20	REIFEN SEM	2.00	V	OWN	42		0

Рахунок

Термін прийомки:
2023-03-03Пробіг:
159601Номер замовлення:
57438Номер рахунку.:
197364

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	00004901	ERSTAZMOB MI-DS 2121	-	0000		0



Цифровий сервісний
план

Термін прийомки:
2022-10-21

Пробіг:
129295

Номер замовлення.:
55081

Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01400050	Brake fluid service
2	34015568	Gearbox oil
3	85181950	Dust and pollen filter

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-10-21Пробіг:
129295Номер замовлення:
55081Номер рахунку.:
194998Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
2	99445544	4 RÄDER MONTIERT	-	0000		0
3	98555500	REIFEN EINGELAGERT	-	0000		0
4	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		1
5	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		2
6	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		3
7	34015568	Gearbox oil replaced	-	0000		3
8	01400050	Brake fluid service .	-	0000		4

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	1		1
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	1		1
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		1
4	OEL06	0W20	5.50	F	6	0		1
5	5Q0819669	Od. filter	1.00	V	OWN	1		2



#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
6	N 0438092	seal ring	1.00	V	OWN	1		3
7	N 90965401	Bolt	1.00	V	OWN	1		3
8	G 055529A2	Oil	6.00	V	OWN	4		3
9	B 000DS	BREMSFLUE	1.00	V	OWN	2		4

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-09-06Пробіг:
119417Номер замовлення:
54451Номер рахунку.:
194327

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	98082100	FAHRZEUG OBEN GEWASCHEN+GETR	-	0000		0
2	44052004	Wheels removed+installed	-	0000		0
3	46505650	Front brake discs replaced	-	0000		0
4	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0
5	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
6	00004901	ERSATZMOBILITÄT	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5Q0615301F	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	2		0
2	N 10648301	Bolt	4.00	V	OWN	1		0
3	5Q0698151AH	BR. LINING	1.00	V	OWN	2		0
4	N 91084901	SCREW	4.00	V	OWN	1		0
5	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	2		0
6	3Q0698451J	BR. LINING	1.00	V	OWN	2		0
7	N 91168901	Screw	4.00	V	OWN	1		0



#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
8	WHT010085	BOLT	4.00	V	OWN	1		0

Цифровий сервісний
план

Термін прийомки:
2022-05-20

Пробіг:
96601

Номер замовлення.:
52970

Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	20345550	Diesel fuel filter
2	60480260	Water drain
3	23245550	Air cleaner element



Рахунок

Термін прийомки:
2022-05-20Пробіг:
96601Номер замовлення:
52970Номер рахунку.:
192943Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
2	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
3	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
4	99445504	4 REIFEN MONTIERT U.GEWUCHT	-	0000		0
5	01330099	UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHRIFT UVV	-	0000		0
6	46382050	Brake pads,rear disc br. rem+inst	-	0000		0
7	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
8	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		1
9	23245550	Air cleaner element replaced	-	0000		2
10	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		3
11	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		3
12	60480260	Water drain checked	-	0000		4

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3G9955427D	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	3		0



#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
2	3G1998002	Wip. blade	1.00	V	OWN	3		0
3	ZTS215557WEECO	REIFEN FAL	4.00	V	OWN	42		0
4	ZUB541004	TMS	1.00	F	6	00		0
5	3Q0698451J	BR. LINING	1.00	V	OWN	2		0
6	1J0501249C	Cap	1.00	V	OWN	8		0
7	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	1		1
8	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	1		1
9	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		1
10	OEL06	0W20	5.50	F	6	0		1
11	5Q0129620D	Air filter	1.00	V	OWN	1		2
12	5Q0127177D	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		3

Рахунок

Термін прийомки:
2022-03-25Пробіг:
87005Номер замовлення:
52040Номер рахунку.:
191932

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	98555500	REIFEN EINGELAGERT	-	0000		0



Рахунок

Термін прийомки:
2022-02-18Пробіг:
79233Номер замовлення:
51602Номер рахунку.:
191515

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99445544	4 RÄDER MONTIERT	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZTW215606VSM20	REIFEN SEM	2.00	V	OWN	42		0

Цифровий сервісний
план Термін прийомки:
2021-12-03Пробіг:
64644Номер замовлення.:
50600Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85181950	Dust and pollen filter
2	60480260	Water drain



Цифровий сервісний
план

Термін прийомки:
2021-12-03

Пробіг:
64644

Номер замовлення.:
50601

Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Запис майстерні

#		
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	Aktion 91CL Kriterium 02



Рахунок

Термін прийомки:
2021-12-03Пробіг:
64644Номер замовлення:
50600Номер рахунку.:
190503Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
2	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
3	44052054	Wheels removed+installed	-	0000		0
4	46142050	Front brake carriers removed+instal	-	0000		0
5	46502050	Front brake discs removed+installed	-	0000		0
6	46505650	Front brake discs replaced	-	0000		0
7	46152050	Rear brake carriers removed+install	-	0000		0
8	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0
9	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0
10	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
11	00004901	ERSATZMOBILITÄT	-	0000		0
12	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		1
13	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		2
14	60480250	Water drain checked	-	0000		3

Деталі



#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3G1998002	Wip. blade	1.00	V	OWN	3		0
2	3G9955427B	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	3		0
3	5Q0615301F	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	2		0
4	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	2		0
5	3Q0698451J	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0
6	N 91168901	Screw	4.00	V	OWN	1		0
7	N 91084901	SCREW	4.00	V	OWN	1		0
8	N 10648301	Bolt	4.00	V	OWN	1		0
9	5Q0698151AH	BR. LINING	1.00	V	OWN	2		0
10	WHT010085	BOLT	4.00	V	OWN	1		0
11	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	1		1
12	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	1		1
13	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		1
14	OEL06	OW20	5.50	F	6	0		1
15	5Q0819669	Od. filter	1.00	V	OWN	1		2



Рахунок ▼	Термін прийомки: 2021-12-03	Пробіг: 64644	Номер замовлення: 50601	Номер рахунку.: 190533	Прим. Гарантійні зобов./ Добров. післягарантійна підтримка
-----------	--------------------------------	------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------------------------------------------

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	27068999	BATTERIE GELADEN	-	0000		0
2	91032599	SOFTWARE DER OCU OFFLINE MIT USB	-	0000		0
3	91032699	SWK DER OCU UND BZD MIT DIAGNOSE	-	0000	1	0

Претензія ▼	Термін прийомки: 2021-07-02	Пробіг: 31530	Номер замовлення: 47979	BA-ID: 137288437
-------------	--------------------------------	------------------	----------------------------	---------------------

Претензія клієнта	Tür hinten rechts geht schwer zu.
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Керування дверима > Зачинити двері > Функціональність > занадто важкий хід
Визначення СТО	Türscharnier Beifahrerseite hinten gereinigt und geschmiert
Код СТО	Навісні елементи кузова > Двері (кілька) > Завіса дверей > Функціональність > занадто важкий хід
Запасна частина для усунення несправності	

Цифровий сервісний
план Термін прийомки:
2021-07-02Пробіг:
31530Номер замовлення.:
47978Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	60480260	Water drain

Рахунок

Термін прийомки:
2021-07-02Пробіг:
31530Номер замовлення:
48038Номер рахунку.:
187924

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	ERSATZMOBILITÄT	-	0000		0

Рахунок

Термін прийомки:
2021-07-02Пробіг:
31530Номер замовлення:
47979Номер рахунку.:
187918Прим.
Гарантійні зобов./
Добров. післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	58534199	TÜRSCHARNIER H.R.GANGBAR GEMACHT	-	0000	1	0



Рахунок

Термін прийомки:
2021-07-02Пробіг:
31530Номер замовлення:
47978Номер рахунку.:
187923Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
2	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
3	60480260	Water drain checked	-	0000		0
4	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
5	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
6	00004901	ERSATZMOBILITÄT	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	OEL06	OW20	5.50	F	6	0		0
2	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		0
3	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	1		0
4	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	1		0
5	3G1998002	Wip. blade	1.00	V	OWN	3		0
6	3G9955427B	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	3		0



Рахунок

Термін прийомки:
2021-01-13
ДеталіПробіг:
300Номер замовлення:
97266Номер рахунку.:
185022

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3G0071456 1ZX	TRIM	1.00	V	OWN	38		0

Цифровий сервісний
план Термін прийомки:
2020-12-11Пробіг:
8Номер замовлення.:
2020007880Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	



Рахунок

Термін прийомки:
2020-12-10Пробіг:
8Номер замовлення:
2000788001Номер рахунку.:
110017230

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	98444000	1 REIFEN ERSETZTEN VW LEASING	-	0000		0
2	98444000	1 REIFEN ERSETZTEN VW LEASING	-	0000		0
3	98444000	1 REIFEN ERSETZTEN VW LEASING	-	0000		0
4	98444000	1 REIFEN ERSETZTEN VW LEASING	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3Q0601027C 03C	STEEL RIM	4.00	V	OWN	03	0	0
2	ZTW216606HSM20	REIFEN SEM	4.00	V	OWN	43	0	0



Рахунок

Термін прийомки:
2020-12-10Пробіг:
8Номер замовлення:
2000788002Номер рахунку.:
110016732

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G V52164M2	Reiniger	1.00	V	OWN	02	0	0

Записи з 1 по 35 із 35 записів (відфільтровано з 41 записів)