


# Історія транспортного засобу



## Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	TMBCJ7NP8L7009873
Дата поставки:	2019-09-18
Наступний Технічний огляд	2022-09
Наступна перевірка шкідливих викидів	2022-09
Тип	3V3R8Z

## Історія

Показати   записів

Пошук:



УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОПНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий  
сервісний план ▼

Термін прийомки:  
2023-03-02

Пробіг:  
116312

Номер замовлення.:  
2023004102

Підтвердження  
сервісного  
обслуговування:  
Inspection with Oil  
change (flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85185550	Dust and pollen filter
2	34015570	Gearbox oil
3	01400050	Brake fluid service
4	01390050	Additional Inspection scope
5	01575550	Oil for all-wheel drive coupling



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2023-02-08

Пробіг:  
116312

Номер замовлення:  
2300410201

Номер рахунку.:  
10150471

Прим.  
Технічне  
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090000	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
2	01400050	Brake fluid service .	X	0000		0
3	01575550	Oil for AWD coupling replaced	-	0000		0
4	01390050	Additional Inspection scope .	X	0000		0
5	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0
6	34015570	Gearbox oil replaced	-	0000		0
7	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
8	984	Probefahrt	-	0000		0
9	983	kostenlose Wagenoberwäsche	-	0000		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0
2	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0
3	G S55545S1EUR	0W-30 OEL LL3	4.70	V	OWN	60	0	0
4	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01	0	0
5	B 000DS	BREMSFLUESSIGKEIT	1.00	V	OWN	02	0	0
6	N 91082701	BOLT	1.00	V	OWN	01	0	0
7	N 90281802	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0
8	G 060175A2	OIL	1.00	V	OWN	06	0	0
9	5Q0819669	Od. filter	1.00	V	OWN	01	0	0
10	N 90965401	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0
11	N 0438092	seal ring	1.00	V	OWN	01	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
12	G 055529A2	Oil	6.00	V	OWN	04	0	0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2022-09-06

Пробіг:  
100200

Номер замовлення:  
2202639201

Номер рахунку.:  
10138544

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	98060001	AU-Service	-	0000		0
2	01330050	Accident prev.regulations .	-	0000		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий  
сервісний план ▼

Термін прийомки:  
2022-05-31

Пробіг:  
87591

Номер замовлення.:  
2022014858

Підтвердження  
сервісного  
обслуговування:  
Inspection with Oil  
change (flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	20345550	Diesel fuel filter
2	23245550	Air cleaner element
3	26883550	Reducing agent



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2022-05-17

Пробіг:  
87591

Номер замовлення:  
2201485803

Номер рахунку.:  
10131414

Прим.  
Технічне  
обслуговування

### Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090000	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
2	23245550	Air cleaner element replaced	-	0000		0
3	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
4	983	kostenlose Wagenoberwäsche	-	0000		0
5	984	Probefahrt	-	0000		0

### Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03N115562B	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01	0	0
2	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01	0	0
4	G S55545S1EUR	0W-30 OEL LL3	4.70	V	OWN	60	0	0
5	5Q0129620B	Luftfilter	1.00	C	OWN	01	0	0
6	5Q0127177D	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01	0	0





ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2022-05-17

Пробіг:  
87591

Номер замовлення:  
2201485801

Номер рахунку.:  
10131395

#### Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	64145501	Windschutzscheibe getönt ersetzt.	-	0000		0
2	96381900	Driver assist camera removed+instal	-	0000		0
3	96381500	Driver assist camera adjusted	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

#### Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3V0845011AKNVB	WINDSCREEN	1.00	C	OWN	13	0	0
2	357853999B	Line	0.25	C	OWN	03	0	0
3	D 004660M2	2-pack adh	1.00	C	OWN	02	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
4	D 181802M1	ACTIVATOR	1.00	C	OWN	03	0	0
5	D 00920002	PRIMER	1.00	C	OWN	03	0	0
6	D 00940104	Cleaner	0.25	C	OWN	03	0	0
7	D 00950025	APPLICATOR	1.00	C	OWN	03	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2021-08-10

Пробіг:  
51000

Номер замовлення:  
2021126486

BA-ID:  
138844167

Претензія клієнта

Türe h.r. geht zeitweise nicht zu verschließt nicht

Код клієнта

Навісні елементи кузова > Керування дверима > Зачинити двері > Функціональність > неможливо зачинити

Визначення СТО

Код СТО

Навісні елементи кузова > Двері (кілька) > Замок дверей > Функціональність > не працює

Запасна частина для усунення несправності

5TA-839-016-M-

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2021-08-10

Пробіг:  
62787

Номер замовлення:  
2112648602

Номер рахунку.:  
10112423

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01330052	Accident prev.regulations .	-	0000		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2021-08-10

Пробіг:  
62787

Номер замовлення:  
2112648602

Номер рахунку.:  
10111668

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01330052	Accident prev.regulations .	-	0000		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2021-08-10

Пробіг:  
62787

Номер замовлення:  
2112648601

Номер рахунку.:  
14025080

Прим.  
Гарантійні зобов./  
Добров.  
післягарантійна  
підтримка

#### Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	70731900	Rear door trim removed+installed	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	64381950	Door control unit removed+installed	-	0000		0

#### Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5TA839016M	LOCK	1.00	C	OWN	06	1	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий  
сервісний план ▼

Термін прийомки:  
2021-07-02

Пробіг:  
57237

Номер замовлення.:  
342571-00

Підтвердження  
сервісного  
обслуговування:  
Запис майстерні

#		
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	Mobilitätsnummer: 1/4.316.276



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий  
сервісний план ▼

Термін прийомки:  
2021-07-02

Пробіг:  
57237

Номер замовлення.:  
342571-00

Підтвердження  
сервісного  
обслуговування:  
Запис майстерні

#		
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	Feldmaßnahme 96H4



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий  
сервісний план ▼

Термін прийомки:  
2021-06-25

Пробіг:  
57237

Номер замовлення.:  
342571-00

Підтвердження  
сервісного  
обслуговування:  
Inspection with Oil  
change (flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85185550	Dust and pollen filter
2	01390050	Additional Inspection scope
3	26883550	Reducing agent





ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2021-01-19

Пробіг:  
33312

Номер замовлення:  
339453-00

ВА-ID:  
131406318

Претензія клієнта	Motorkontrolle leuchtet
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності керування двигуном (дизельним) > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	Kraftstoffdrucksensor ersetzt [2057927/4 Motor springt sporadisch nicht an, Motormanagement/Kontrollleuchte für Vorglühanlage leuchten, Eintrag P0191]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	04L-906-054-E-



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий  
сервісний план ▼

Термін прийомки:  
2020-07-10

Пробіг:  
28089

Номер замовлення.:  
335752-00

Підтвердження  
сервісного  
обслуговування:  
Inspection with Oil  
change (flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	26883550	Reducing agent



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий  
сервісний план ▼

Термін прийомки:  
2020-07-10

Пробіг:  
28089

Номер замовлення.:  
335752-00

Підтвердження  
сервісного  
обслуговування:  
Запис майстерні

#		
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	Mobilitätsnummer: 1/3.766.501



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий  
сервісний план ▼

Термін прийомки:  
2019-08-21

Пробіг:  
1

Номер замовлення.:  
2019020495

Підтвердження  
сервісного  
обслуговування:  
Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2019-08-19

Пробіг:  
1

Номер замовлення:  
1902049502

Номер рахунку.:  
116038596

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	Y 093100	WARNWESTE	5.00	F	6	51	0	0
2	Y 093113	VERBANDKIS	1.00	F	6	68	0	0
3	Y 093093	WARNDREIEC	1.00	F	6	55	0	0
4	S01D	Shell AV-L 0W-30	1.00	F	6	91	0	0
5	G 052164DS	SCHEIBENREINIGER	1.00	V	OWN	04	0	0
6	G 013DS	KUEHLFLUESSIGKEIT	0.50	V	OWN	04	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2019-08-19

Пробіг:  
1

Номер замовлення:  
1902049501

Номер рахунку.:  
116038595

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	-	0000		0
2	04140150	UVV § 57 Abs. 1 BGV D29 mit Inspekt	-	0000		0

Записи з 1 по 19 із 19 записів (відфільтровано з 20 записів)

Попередня

1

Наступна