

# Історія транспортного засобу

## Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ. 2020-07-08	WAUZZZGE5LB026912 Дата поставки:	Наступний Технічний огляд	2023-09 Наступна перевірка шкідливих	Т и п	GEACBE
--	-------------------------------------	---------------------------	---	-------------	--------

## Історія

Показати 5 записів

Пошук:

Усі

Гарантійні зобов'язання

Технічне обслуговування

Цифровий сервісний план

Рекламації

Сторно

Оглядова копія

Претензія	Термін прийомки: 2023-05-30	Пробіг: 30979	Номер замовлення: 36153	ВА-ID: 162580857
-----------	--------------------------------	------------------	----------------------------	---------------------

Претензія клієнта	RÜCKFAHRKAMERA OHNE FUNKTION
Код клієнта	Допоміжні системи, комфортного керування > Автопілот для паркування, асистент паркування > Камера асистента заднього ходу > Функціональність > помилка виконання функції
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

## ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія	Термін прийомки: 2023-05-30	Пробіг: 30979	Номер замовлення: 36153	BA-ID: 162581246
-----------	--------------------------------	------------------	----------------------------	---------------------

Претензія клієнта	FEHLER ZENTRALVERIEGELUNG WIRD ANGEZEIGT UND ES BLEIBT DANN IMMER EINE TÜR OFFEN
Код клієнта	Контроль доступу, дозвіл на запуск двигуна, захист від викрадення > Замикання > Контрольна лампа центрального замка > Функціональність > не вимикається/не відключається
Визначення СТО	[2062522/4 Türschloss vorn oder hinten n.i.O. bzw. ohne Funktion bzw. diverse Fehlermeldungen]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	4K0-839-015-Q-

Претензія	Термін прийомки: 2023-05-30	Пробіг: 30979	Номер замовлення: 36153	BA-ID: 162581118
-----------	--------------------------------	------------------	----------------------------	---------------------

Претензія клієнта	STARKES KNARZEN BEIM ÖFFEN UND SCHLIEßEN VOM KOFFERRAUM
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Керування дверима > Відкривання кришки багажного відсіку за допомогою електропривода > Шуми, коливання > шум
Визначення СТО	
Код СТО	Навісні елементи кузова > Кришки > Привод кришки багажного відсіку > Шуми, коливання > шум
Запасна частина для усунення несправності	4K4-827-851-A-

## ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок	Термін приймки: 2023-05-30	Пробіг: 30979	Номер замовлення: 36153	Номер рахунку.: 279395	Прим. Гарантійні зобов./ Добров. післягарантій на підтримка
---------	----------------------------------	------------------	-------------------------------	------------------------------	--

## Робота

1	55612000	Drive units for rear lid rem+inst	-	0000	0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000	0

## Деталі

1	WHT003348	ABOLT	2.00	V	OWN	1		0
2	4K4827851A	DRIVE	2.00	V	OWN	08	V	0
3	4H0839111	Cap	1.00	V	OWN	03		0

Рахунок	Термін приймки: 2023-05-30	Пробіг: 30979	Номер замовлення: 36153	Номер рахунку.: 279394	Прим. Гарантійні зобов./ Добров. післягарантій на підтримка
---------	----------------------------------	------------------	-------------------------------	------------------------------	--

## Робота

1	C94000E2	KUNDEN FZG. BEI ANSCHLUSSGARANTIE	-	0000	1	0
---	----------	-----------------------------------	---	------	---	---

## ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок	Термін приймки: 2023-05-30	Пробіг: 30979	Номер замовлення: 36153	Номер рахунку.: 279393	Прим. Гарантійні зобов./ Добров. післягарантій на підтримка
---------	----------------------------------	------------------	-------------------------------	------------------------------	--

## Робота

1	27068950	Battery loaded	-	0000	0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000	0
3	58190199	SEILZUG GEPRÜFT	-	0000	0
4	57110199	TÜRGRIF GEPRÜFT	-	0000	0
5	64380199	TÜR- STEUERGERÄT GEPRÜFT	-	0000	0
6	70731900	Rear door trim removed+installed	-	0000	0
7	58171950	Door lock removed+installed	-	0000	0

## Деталі

1	4K0839015Q	LOCK	1.00	V	OWN	6	V	0
---	------------	------	------	---	-----	---	---	---

Рахунок	Термін приймки: 2023-05-27	Пробіг: 30065	Номер замовлення: 36141	Номер рахунку.: 279392
---------	----------------------------------	------------------	-------------------------------	------------------------------

## Робота

1	44449904	RADWECHSEL	-	0000	0
2	44448804	RÄDEREINLAGERUNG INCL SÄUBERN	-	0000	0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок	Термін приймки: 2023-02-27	Пробіг: 26235	Номер замовлення: 34094	Номер рахунку.: 276801
---------	----------------------------------	------------------	-------------------------------	------------------------------

Робота

1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок Термін прийомки: 2023-02-09 Пробір: 26654 Номер замовлення: 32469 Номер рахунку.: 276799

Робота

1	27068950	Battery loaded	-	0000	0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000	0
3	66271902	Ram protection removed+installed	-	0000	0
4	63691900	Rear bumper cover removed+installed	-	0000	0
5	66591950	Rear spoiler (under bumper) rem+ins	-	0000	0
6	66595551	Rear spoiler (under bumper) replace	-	0000	0
7	66591952	Rear spoiler (under bumper) rem+ins	-	0000	0
8	63701950	Rear trim moulding removed+installe	-	0000	0
9	66595552	Rear spoiler (under bumper) replace	-	0000	0
10	63705552	Rear trim moulding replaced	-	0000	0
11	63171951	Retaining strip removed+installed	-	0000	0
12	90831500	Area view camera adjusted	-	0000	0
13	99060369	FAHRZEUG-VERBRINGUNG	-	0000	0
14	00003074	LACKIERUNG ( PC )	-	0000	0

Деталі

1	4KE807434C GRU	SPOILER	1.00	V	OWN	08	0
---	----------------	---------	------	---	-----	----	---

## ОГЛЯДОВА КОПІЯ

2	4KE807835C TB2	DIFFUSER	1.00	V	OWN	08	0
3	4KE807365	CLOS.ELEM.	1.00	V	OWN	08	0
4	4KE807453	GUIDE	1.00	V	OWN	08	0
5	4KE807833D Y9B	PANEL	1.00	V	OWN	08	0
6	4K4945253	TRIM	1.00	V	OWN	03	0
7	4K4945254	TRIM	1.00	V	OWN	03	0
8	4KE807366	CLOS.ELEM.	1.00	V	OWN	08	0

Рахунок	Термін приймки: 2022-10-20	Пробіг: 20184	Номер замовлення: 31406	Номер рахунку.: 274377
---------	----------------------------------	------------------	-------------------------------	------------------------------

## Робота

1	44449904	SAISONALER RÄDERWECHSEL	-	0000	0
2	44448804	RÄDEREINLAGERUNG INCL SÄUBERN	-	0000	0

Претензія	Термін приймки: 2022-10-19	Пробіг: 20184	Номер замовлення: 31374	BA-ID: 154401438
-----------	----------------------------------	------------------	-------------------------------	---------------------

Претензія клієнта	AIRBAGKONTROLLE LEUCHTET - NACH DEM STARTEN NICHT ERLOSCHEN FEHLERMELDUNG " SICHERHEITSSYSTEM - STÖRUNG! SIEHE BORDBUCH
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправн. системи подуш.безп./ прист.поперед.натягу рем.безп. > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

## ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія	Термін прийомки: 2022-10-19	Пробіг: 20184	Номер замовлення: 31374	ВА-ID: 154402026
-----------	--------------------------------	------------------	----------------------------	---------------------

Претензія клієнта	PARKBREMSE - STÖRUNG LEUCHTET AUF IM DISPLAY
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи контрольної індикації > Контрольний індикатор стоянкового гальма > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія	Термін прийомки: 2022-10-19	Пробіг: 20184	Номер замовлення: 31374	ВА-ID: 154402530
-----------	--------------------------------	------------------	----------------------------	---------------------

Претензія клієнта	BEIM EINFAHREN IN DIE HOFEINFAHRT HAT DAS FAHRZEUG STARK ABGEBREMST OHNE HINWEIS / RÜ. BEIM AUSFAHREN AUS DER EINFAHRT HAT DAS FAHRZEUG SELBSTSTÄNDIG BIS ZUM STILLSTAND ABGEBREMST - OHNE HINWEIS
Код клієнта	Ходова частина > Гальма, регулювання гальма > Задіяна гальмівна система > Ефективність гальм задіяної гальмівної системи > Дотримання розмірів > занадто високий/a/e
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	



## ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія	Термін прийомки: 2022-10-19	Пробіг: 20184	Номер замовлення: 31374	BA-ID: 154402207
-----------	--------------------------------	------------------	----------------------------	---------------------

Претензія клієнта	FAHRER VERFÜGBARKEIT-ERKENNUNG STÖRUNG LEUCHTET AUF IM DISPLAY
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Інформаційна система для водія (FIS, MFA, MMI) > Відображення текстового повідомлення
Визначення СТО	Sitzbelegungssensoren quergetauscht - danach Problem behoben
Код СТО	Система безпеки водія та пасажирів, система захисту пішоходів > Подушка безпеки > Датчик тиску на сидіння > Функціональність > нерівномірно
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія	Термін прийомки: 2022-10-19	Пробіг: 20184	Номер замовлення: 31374	BA-ID: 154403064
-----------	--------------------------------	------------------	----------------------------	---------------------

Претензія клієнта	FAHRERTÜR SCHLIESST ZEITWEISE NICHT AB - VERSCHLOSSENES FAHRZEUG WIRD IN DER APP ANGEZEIGT - RÜ.
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Керування дверима > Зачинити двері > Функціональність > неможливо зачинити
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

## ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія	Термін прийомки: 2022-10-19	Пробіг: 20184	Номер замовлення: 31374	ВА-ID: 154402725
-----------	--------------------------------	------------------	----------------------------	---------------------

Претензія клієнта	FAHRZEUG HAT BEI FAHREN VIEBRIERT - WIE BEIM ÜBERFAHREN VON SICHERHEITS-MARKIERUNGEN AUF STRAßEN - RÜ.
Код клієнта	Автомобіль загалом > Зони автомобіля > Передня частина автомобіля > Шуми, коливання > вібруе
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія	Термін прийомки: 2022-10-19	Пробіг: 20184	Номер замовлення: 31374	ВА-ID: 154402402
-----------	--------------------------------	------------------	----------------------------	---------------------

Претензія клієнта	FAHRZEUG HAT SELBSTÄNDIG OHNE HINWEIS DAS LENKEN KORRGIERT -> EINSPURIGE STRAßE ( WALTERKOHLMANNSTR.U. JÄGERSTR. in Dortmund / Lünen)
Код клієнта	Ходова частина > Керування, підсилювач рульового керування > Керований > Функціональність > помилка виконання функції
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

## ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок	Термін приймки: 2022-10-19	Пробіг: 20184	Номер замовлення: 31374	Номер рахунку.: 274382	Прим. Гарантійні зобов./ Добров. післягарантій на підтримка
---------	----------------------------------	------------------	-------------------------------	------------------------------	--

## Робота

1	27068950	Battery loaded	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	69561900	Seat occupied sensor removed+instal	-	0000	1	0
4	69561900	Seat occupied sensor removed+instal	-	0000		0

Рахунок	Термін приймки: 2022-10-19	Пробіг: 20184	Номер замовлення: 31374	Номер рахунку.: 274381
---------	----------------------------------	------------------	-------------------------------	------------------------------

## Робота

1	SD040000	PARTNERBETEILIGUNG MOBILITÄTSGARANT	-	0000	1	0
---	----------	--	---	------	---	---

Рахунок	Термін приймки: 2022-10-19	Пробіг: 20184	Номер замовлення: 31374	Номер рахунку.: 274380	Прим. Гарантійні зобов./ Добров. післягарантій на підтримка
---------	----------------------------------	------------------	-------------------------------	------------------------------	--

## Робота

1	C9030004	MIETWAGEN . ANDERE VERLEIHER	-	0000	1	0
---	----------	------------------------------------	---	------	---	---

## ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок	Термін приймки: 2022-10-19	Пробіг: 20184	Номер замовлення: 31374	Номер рахунку.: 274379	Прим. Гарантійні зобов./ Добров. післягарантій на підтримка
---------	----------------------------------	------------------	-------------------------------	------------------------------	--

## Робота

1	C90216F1	ABSCHLEPPEN AUDI FREMDLEISTUNG	-	0000	1	0
---	----------	--------------------------------------	---	------	---	---

Рахунок	Термін приймки: 2022-10-19	Пробіг: 20184	Номер замовлення: 31374	Номер рахунку.: 274378
---------	----------------------------------	------------------	-------------------------------	------------------------------

## Робота

1	SD040000	PARTNERBETEILIGUNG MOBILITÄTSGARANT	-	0000	1	0
---	----------	--	---	------	---	---

Цифровий сервісний план	Термін приймки: 2022-09-14	Пробіг: 19314	Номер замовлення.: 30621	Підтверджен ня сервісного обслуговува ння: Inspection
-------------------------------	----------------------------------	------------------	--------------------------------	--

## Дод. роботи

1	85181950	Dust and pollen filter
2	01400050	Brake fluid service
3	60480250	Water drain
4	93851950	Collection tank

## ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок	Термін приймки: 2022-09-13	Пробіг: 19317	Номер замовлення: 30621	Номер рахунку.: 273045	Прим. Технічне обслуговува ння
---------	----------------------------------	------------------	-------------------------------	------------------------------	---

## Робота

1	01200000	Direct reception .	X	0000	0
2	06800000	Vehicle wash .	X	0000	0
3	01340000	Inspections .	X	0000	1
4	60480250	Water drain checked	-	0000	2
5	93851950	Coolant reservoir removed+installed	-	0000	3
6	01400050	Brake fluid service .	X	0000	4
7	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000	5

## Деталі

1	N 91103402	BOLT	1.00	V	OWN	1	1
2	N 91190002	Bolt	2.00	V	OWN	1	1
3	N 91140701	Bolt	2.00	V	OWN	1	1
4	0EF901257C	Tank	1.00	V	OWN	8	3
5	N 91140701	Bolt	2.00	V	OWN	1	3
6	B 000DS	BREMSFLUE	1.00	V	OWN	2	4
7	4M0819439B	Od. filter	1.00	V	OWN	1	5

Рахунок	Термін приймки: 2022-06-22	Пробіг: 16319	Номер замовлення: 29219	Номер рахунку.: 271462
---------	----------------------------------	------------------	-------------------------------	------------------------------

## Робота

1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000	0
---	----------	---------------------------	---	------	---

## ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план	Термін приймки: 2022-04-27	Пробіг: 15464	Номер замовлення.: 28163	Підтверджен ня сервісного обслуговува ння: Запис майстерні
-------------------------------	----------------------------------	------------------	--------------------------------	--

1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	Aktion 93N6 Kriterium: S1

Рахунок	Термін приймки: 2022-04-27	Пробіг: 15513	Номер замовлення: 28163	Номер рахунку.: 270296	Прим. Гарантійні зобов./ Добров. післягарантій на підтримка
---------	----------------------------------	------------------	-------------------------------	------------------------------	--

## Робота

1	A1901600	MOBILITÄTSFAHRZEUG AKTION AUDI .	-	0000	1	0
---	----------	-------------------------------------	---	------	---	---

Рахунок	Термін приймки: 2022-04-27	Пробіг: 15513	Номер замовлення: 28163	Номер рахунку.: 270295	Прим. Гарантійні зобов./ Добров. післягарантій на підтримка Те хнічне обслуговува ння
---------	----------------------------------	------------------	-------------------------------	------------------------------	--

## Робота

1	27068950	Battery loaded	-	0000		0
2	01510000	Software updates	X	0000	1	0
3	90211599	STEUERGERÄT F DATENBUS EINGESTELLT	-	0000		0

## ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок	Термін прийомки: 2022-04-25	Пробіг: 15513	Номер замовлення: 28086	Номер рахунку.: 270297
---------	--------------------------------	------------------	----------------------------	---------------------------

## Робота

1	44448804	RÄDEREINLAGERUNG INCL SÄUBERN	-	0000		0
2	44449904	SAISONALER RÄDERWECHSEL	-	0000		0

Рахунок	Термін прийомки: 2021-11-30	Пробіг: 11510	Номер замовлення: 25290	Номер рахунку.: 267347	Прим. Гарантійні зобов./ Добров. післягарантій на підтримка Технічне обслуговування
---------	--------------------------------	------------------	----------------------------	---------------------------	--

## Робота

1	27068950	Battery loaded	-	0000		0
2	01510000	Software updates .	X	0000	1	0

Рахунок	Термін прийомки: 2021-11-05	Пробіг: 11134	Номер замовлення: 24734	Номер рахунку.: 266675
---------	--------------------------------	------------------	----------------------------	---------------------------

## Робота

1	44449904	SAISONALER RÄDERWECHSEL	-	0000		0
2	44448804	RÄDEREINLAGERUNG INCL SÄUBERN	-	0000		0

## ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія	Термін прийомки: 2021-11-03	Пробіг: 11131	Номер замовлення: 24671	BA-ID: 142152077
-----------	--------------------------------	------------------	----------------------------	---------------------

Претензія клієнта	VIRTUELLE AUßENSPIEGEL SIND BESCHLAGEN WINGS
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Зовнішнє дзеркало заднього виду > Камера цифрових бокових дзеркал > Деталь, експлуатаційні матеріали > запотів
Визначення СТО	[2058075/10 Virtueller Außenspiegel: Beschlagene Kameralinse, Bild im Spiegeldisplay ist milchig, neblig und damit schwer erkennbar] [2058075/10 Virtueller Außenspiegel: Beschlagene Kameralinse, Bild im Spiegeldisplay ist milchig, neblig und damit schwer erkennbar]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	4KE-857-410-C -Y9B

Претензія	Термін прийомки: 2021-11-03	Пробіг: 11131	Номер замовлення: 24671	BA-ID: 141895559
-----------	--------------------------------	------------------	----------------------------	---------------------

Претензія клієнта	VIRTUELLE AUßENSPIEGEL SIND BESCHLAGEN WINGS
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Зовнішнє дзеркало заднього виду > Камера цифрових бокових дзеркал > Деталь, експлуатаційні матеріали > запотів
Визначення СТО	[2058075/10 Virtueller Außenspiegel: Beschlagene Kameralinse, Bild im Spiegeldisplay ist milchig, neblig und damit schwer erkennbar]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	4KE-857-409-C -Y9B



## ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок	Термін приймки: 2021-11-03	Пробіг: 11131	Номер замовлення: 24671	Номер рахунку.: 266760	Прим. Гарантійні зобов./ Добров. післягарантій на підтримка Те хнічне обслуговува ння
---------	----------------------------------	------------------	-------------------------------	------------------------------	--

## Робота

1	66892099	RÜCKSPIEGEL AUS- U.EINGEBAUT	-	0000	0
2	90831550	Area view camera adjusted	-	0000	0
3	27068950	Battery loaded	-	0000	0
4	01510000	Software updates	X	0000	0

## Деталі

1	4KE857409C Y9B	EX. MIRROR	1.00	V	OWN	08	V	0
---	-------------------	------------	------	---	-----	----	---	---

Рахунок	Термін приймки: 2021-11-03	Пробіг: 11131	Номер замовлення: 24671	Номер рахунку.: 266761	Прим. Гарантійні зобов./ Добров. післягарантій на підтримка
---------	----------------------------------	------------------	-------------------------------	------------------------------	--

## Деталі

1	4KE857410C Y9B	EX. MIRROR	1.00	V	OWN	08	V	0
---	-------------------	------------	------	---	-----	----	---	---

## ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок	Термін приймки: 2021-10-20	Пробіг: 8239	Номер замовлення: 24287	Номер рахунку.: 266553
---------	----------------------------------	-----------------	-------------------------------	------------------------------

## Робота

1	44448804	RÄDEREINLAGERUNG INCL SÄUBERN	-	0000	0
2	44449904	SAISONALER RÄDERWECHSEL	-	0000	0

## Деталі

1	4KE073229 8Z8	COMP WHEEL	4.00	V	OWN	00	0
2	4G5071210A	RETROFIT	1.00	V	OWN	10	0

Рахунок	Термін приймки: 2021-10-01	Пробіг: 8110	Номер замовлення: 24153	Номер рахунку.: 592165
---------	----------------------------------	-----------------	-------------------------------	------------------------------

## Робота

1	00003000	RECHNUNGS NR: 265614	-	0000	0
---	----------	-------------------------	---	------	---

## ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок	Термін приймки: 2021-09-22	Пробіг: 8239	Номер замовлення: 23129	Номер рахунку.: 265614
---------	----------------------------------	-----------------	-------------------------------	------------------------------

## Робота

1	99010100	110 PUNKTE CHECK	-	0000	0
2	00003901	TÜV GUTACHTEN E- BAFA E-TRON	-	0000	0
3	00003000	CSP SMART- REPAIR	-	0000	0
4	00003000	FINISH FA CSP	-	0000	0

## Деталі

1	8X0093056A	H.-v. vest	1.00	V	OWN	33	0
2	4L0093108C	Firstaid	1.00	V	OWN	33	0
3	4M8096323A 020	CLEANER	1.00	V	OWN	10	0

Претензія	Термін приймки: 2021-09-08	Пробіг: 9356	Номер замовлення: 23463	BA-ID: 139741743
-----------	----------------------------------	-----------------	-------------------------------	---------------------

Претензія клієнта	PARKBREMSE STÖRUNG WIRD ANGEZEIGT
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності стоянкового гальма > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	[2061734/2 Warnmeldung im Kombiinstrument während des Startvorganges "Handbremse Fehler" ]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	

## ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок	Термін приймки: 2021-09-08	Пробіг: 9356	Номер замовлення: 23463	Номер рахунку.: 265410	Прим. Гарантійні зобов./ Добров. післягарантій на підтримка Те хнічне обслуговува ння
---------	----------------------------------	-----------------	-------------------------------	------------------------------	--

## Робота

1	27068950	Battery loaded	-	0000		0
2	01510000	Software updates .	X	0000	1	0

Рахунок	Термін приймки: 2021-08-30	Пробіг: 8110	Номер замовлення: 24153	Номер рахунку.: 591962
---------	----------------------------------	-----------------	-------------------------------	------------------------------

## Робота

1	00003000	RECHNUNGS NR: 265091	-	0000		0

## ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок	Термін прийомки: 2021-08-20	Пробіг: 8239	Номер замовлення: 23129	Номер рахунку.: 265091
---------	--------------------------------	-----------------	----------------------------	---------------------------

## Робота

1	99010100	110-PUNKTE CHECK	-	0000	0
2	00003901	TÜV GUTACHTEN E-BAFA E-TRON	-	0000	0
3	00003000	FA CSP SMART REPAIR	-	0000	0
4	00003000	GW FINISH FA CSP	-	0000	0

## Деталі

1	8X0093056A	H.-v. vest	1.00	V	OWN	33	0
2	4L0093108C	Firstaid	1.00	V	OWN	33	0
3	4M8096323A 020	CLEANER	1.00	V	OWN	10	0

Цифровий сервісний план	Термін прийомки: 2021-05-20	Пробіг: 8099	Номер замовлення.: 21374	Підтвердження сервісного обслуговування: Запис майстерні
-------------------------	--------------------------------	-----------------	-----------------------------	---

1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	AKTION 93H6 S-INSTANDSETZUNG LADEZUSTANDSANZEIGE KR:L2

## ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок	Термін прийомки: 2021-04-29	Пробіг: 8102	Номер замовлення: 21372	Номер рахунку.: 591274
---------	--------------------------------	-----------------	----------------------------	---------------------------

## Робота

1	00003000	AUFBEREITUNG WOLT	-	0000		0
---	----------	----------------------	---	------	--	---

Рахунок	Термін прийомки: 2021-04-29	Пробіг: 8099	Номер замовлення: 21374	Номер рахунку.: 568497	Прим. Гарантійні зобов./ Добров. післягарантій на підтримка
---------	--------------------------------	-----------------	----------------------------	---------------------------	---

## Робота

1	93555299	AKTION 93H6	-	0000	1	0
---	----------	-------------	---	------	---	---

## Деталі

1	D 469101A3	Adhesive	0.20	V	OWN	2	0
---	---------------	----------	------	---	-----	---	---

Цифровий сервісний план	Термін прийомки: 2020-10-05	Пробіг: 0	Номер замовлення.: 2835	Підтвердження сервісного обслуговування: Delivery inspection
-------------------------	--------------------------------	--------------	----------------------------	---

1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

Записи з 1 по 46 із 46 записів (відфільтровано з 48 записів)