

# Історія транспортного засобу




## Дані автомобіля

---

Ідентифікаційний номер ТЗ.	WVGZZZ5NZJW952038
Дата поставки:	2018-06-04
Наступний Технічний огляд	2021-06
Наступна перевірка шкідливих викидів	2021-06
Тип	AD149T

## Історія

---

Показати   записів

Пошук:



УСІ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:  
2022-01-31

Пробіг:  
82495

Номер замовлення.:  
06551

Підтвердження сервісного обслуговування:  
Inspection with Oil change (flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01400050	Brake fluid service
2	85181950	Dust and pollen filter
3	01390050	Additional Inspection scope



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2020-08-12Пробіг:  
56237Номер замовлення:  
2020017871BA-ID:  
125949516

Претензія клієнта	sporadisch verögerter Kraftschluss/Gasannahme wenn KFZ steht, beim losfahren, prüfen.
Код клієнта	Трансмсія > Розподіл зусилля, передавання крутного моменту > Передавання крутного моменту > Функціональність > помилка виконання функції
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2020-08-12Пробіг:  
56237Номер замовлення:  
2020017871BA-ID:  
125949426

Претензія клієнта	Sitz verursacht Geräusche VL, prüfen.
Код клієнта	Автомобіль загалом > Зони автомобіля > Салон автомобіля > Шуми, коливання > шум
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	



Претензія ▼

Термін прийомки:  
2020-08-12Пробіг:  
56237Номер замовлення:  
2020017871BA-ID:  
125949370

Претензія клієнта	Lenkrad vibriert bei höheren Geschwindigkeiten beim Abbremsen, Bremsanlage vorne wurde kürzlich ersetzt, prüfen.
Код клієнта	Автомобіль загалом > Зони автомобіля > Передня частина автомобіля > Шуми, коливання > вібрує
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	



Цифровий сервісний  
план

Термін прийомки:  
2020-08-12

Пробіг:  
56221

Номер замовлення.:  
2020017871

Підтвердження  
сервісного  
обслуговування:  
Inspection with Oil  
change (flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	34015550	Gearbox oil
2	85181950	Dust and pollen filter
3	01390050	Additional Inspection scope



Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2020-08-12Пробіг:  
56237Номер замовлення:  
2001787101Номер рахунку.:  
110095206Прим.  
Технічне  
обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052000	Wheels removed+installed	-	0000		0
2	46152050	Rear brake carriers removed+install	-	0000		0
3	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0
6	01090015	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
7	01390050	Additional Inspection scope .	X	0000		0
8	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
9	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
10	34015550	Gearbox oil replaced	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5Q0615601E	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02	0	0



#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
2	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	01	0	0
3	N 91168901	Screw	4.00	V	OWN	01	0	0
4	5G0698451	BR. LINING	1.00	V	OWN	08	0	0
5	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0
6	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01	0	0
7	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0
8	S60	LONGLIFE 3	4.90	F	6	60	0	0
9	G 013DS	KUEHLMITT	0.50	V	OWN	02	0	0
10	G 052164DS	REINIGER	1.00	V	OWN	04	0	0
11	5Q0819653	Dust filt.	1.00	V	OWN	01	0	0
12	N 0438092	seal ring	1.00	V	OWN	01	0	0
13	N 0138132	seal ring	1.00	V	OWN	01	0	0
14	G 052182A2	Oil	6.00	V	OWN	04	0	0
15	5NA955427A	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03	0	0



Цифровий сервісний  
план

Термін прийомки:  
2019-08-15

Пробіг:  
31210

Номер замовлення.:  
2019025719

Підтвердження  
сервісного  
обслуговування:  
Inspection with Oil  
change (flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	26883552	Reducing agent





Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2019-08-14Пробіг:  
31210Номер замовлення:  
1902571901Номер рахунку.:  
110048673Прим.  
Технічне  
обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090015	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
2	02010001	ENTSORGUNGSKOSTEN (ÖL ANGELIEFERT)	-	0000		0
3	26883552	Reducing agent inspected+added	-	0000		0
4	08200003	KOMFORTWÄSCHE	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G 052910DS	HARNSTOFF	10.70	V	OWN	06	0	0
2	Z 096106	SCH.REINIG	1.00	V	OWN	01	0	0
3	G 013DS	KUEHLMITTEL	0.25	V	OWN	01	0	0
4	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0
5	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0
6	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01	0	0





Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2019-08-06Пробіг:  
31210Номер замовлення:  
1902494301Номер рахунку.:  
110049128

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	94312000	Tail light removed+installed	-	0000		0
2	63691950	Rear bumper cover removed+installed	-	0000		0
3	53821950	Cross member removed+installed	-	0000		0
4	91431500	Reversing camera adjusted	-	0000		0
5	63695550	Rear bumper cover replaced	-	0000		0
6	63693152	Rear bumper cover converted	-	0000		0
7	63171960	Retaining strip removed+installed	-	0000		0
8	66595556	Rear spoiler (under bumper) replace	-	0000		0
9	66595553	Rear spoiler (under bumper) replace	-	0000		0
10	63694350	Rear bumper cover drilled	-	0000		0
11	63694350	Rear bumper cover drilled	-	0000		0
12	63694150	Rear bumper cover repaired	-	0000		0
13	96351600	Control units for LCA adjusted	-	0000		0
14	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0



#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
15	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
16	99999999	FAHRZEUG/TEILE VERBRINGUNG	-	0000		0
17	51017163	KAROSSERIE LACKIERUNG VORBEREITET	-	0000		0
18	63696150	ABDECKUNG F STOßFÄNGER HINTEN NTL L	-	0000		0
19	66596160	SPOILER HINTEN UNTEN NEUTEIL LACKIE	-	0000		0
20	91756150	SENSOR F EINPARKHILFE NEUTEIL LACKI	-	0000		0
21	91756150	SENSOR F EINPARKHILFE NEUTEIL LACKI	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5NA807056 9B9	BRACKET	1.00	V	OWN	08	0	0
2	5NA919491	Bracket	1.00	V	OWN	08	0	0
3	5NA919491A	Bracket	1.00	V	OWN	08	0	0
4	3Q0919133 9B9	seal ring	4.00	V	OWN	03	0	0
5	3Q0919275 GRU	Sensor	2.00	V	OWN	03	0	0
6	5NA853835 2ZZ	TRIM	1.00	V	OWN	08	0	0
7	5NA853842 2ZZ	TRIM	1.00	V	OWN	08	0	0



#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
8	5NA807863	STRIP	1.00	V	OWN	08	0	0
9	5NA807305A	BUMPER	1.00	V	OWN	06	0	0
10	5NA807834 2ZZ	TRIM	1.00	V	OWN	08	0	0
11	5NA807421 GRU	TRIM	1.00	V	OWN	04	0	0
12	5NA807394	PROFILE	1.00	V	OWN	08	0	0
13	5NA807393	PROFILE	1.00	V	OWN	08	0	0
14	5NA807568A 041	DIFFUSER	1.00	V	OWN	08	0	0
15	5NA807441A GRU	COVER	1.00	V	OWN	04	0	0
16	5NA807521C GRU	SPOILER	1.00	V	OWN	03	0	0
17	5NA898623A	FIX. SET	1.00	V	OWN	03	0	0
18	D 180KU2A1	2-pack adh	1.00	V	OWN	02	0	0
19	5NA919398	Bracket	1.00	V	OWN	08	0	0
20	5NA919397	Bracket	1.00	V	OWN	08	0	0
21	5NA919492	Bracket	1.00	V	OWN	08	0	0
22	5NA919492A	Bracket	1.00	V	OWN	08	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
23	5NA919398	Bracket	1.00	V	OWN	08	0	0
24	D 001001	MIXER	1.00	V	OWN	04	0	0

Рахунок

Термін прийомки:  
2019-07-29Пробіг:  
30646Номер замовлення:  
46284Номер рахунку.:  
29545

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	00003900	Abschleppkosten Fa. Tismer	-	0000		0



Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2019-07-29Пробіг:  
30646Номер замовлення:  
46284Номер рахунку.:  
29544

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	20000002	2 Reifen ersetzen	-	0000		1

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZTS254400VCS51REIFEN CON		2.00	V	OWN	40		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний  
план Термін прийомки:  
2018-06-18Пробіг:  
5Номер замовлення.:  
2018017793Підтвердження  
сервісного  
обслуговування:  
Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	Übergabe Inspektion

Рахунок

Термін прийомки:  
2018-06-15Пробіг:  
5Номер замовлення:  
1801779301Номер рахунку.:  
116007086

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	000093113BS	FIRSTAID	1.00	V	OWN	53	0	0



Записи з 1 по 13 із 13 записів