

# Історія транспортного засобу




## Дані автомобіля

---

Ідентифікаційний номер ТЗ.	WVGZZZ5NZKW821954
Дата поставки:	2019-04-01
Наступний Технічний огляд	2024-05
Наступна перевірка шкідливих викидів	2024-05
Тип	AD148T

## Історія

---

Показати   записів

Пошук:



УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2023-04-26Пробіг:  
190000Номер замовлення:  
2300460601Номер рахунку.:  
710042808

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052099	SAISONRÄDERWECHSEL	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2022-11-15Пробіг:  
160000Номер замовлення:  
2201176202Номер рахунку.:  
710039104

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	2 W- REIFEN VORN ERS.	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZTW216657HB050	REIFEN BRI	2.00	V	OWN	41	0	0



Рахунок

Термін прийомки:  
2022-11-15Пробіг:  
160000Номер замовлення:  
2201176201Номер рахунку.:  
710039087

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052099	SAISONRÄDERWECHSEL	-	0000		0

Цифровий сервісний  
план Термін прийомки:  
2022-09-02Пробіг:  
154653Номер замовлення.:  
2022008669Підтвердження  
сервісного  
обслуговування:  
Inspection with Oil  
change (flexible)

## Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01400050	Brake fluid service
2	60480260	Water drain
3	01575550	Oil for all-wheel drive coupling



Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2022-09-02Пробіг:  
160000Номер замовлення:  
2200873301Номер рахунку.:  
710039856

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052000	Wheels removed+installed	-	0000		0
2	46505650	Front brake discs replaced	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	44052000	Wheels removed+installed	-	0000		0
5	46385650	Brake pads,rear disc br. replaced	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5Q0615301G	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02	0	0
2	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	01	0	0
3	5Q0698151AJ	BRK LINING	1.00	V	OWN	02	0	0
4	3Q0698451J	BR. LINING	1.00	V	OWN	02	0	0



Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2022-09-01Пробіг:  
154657Номер замовлення:  
2200866901Номер рахунку.:  
710036964Прим.  
Технічне  
обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090015	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
2	01400050	Brake fluid service .	-	0000		0
3	01575550	Oil for AWD coupling replaced	-	0000		0
4	60480260	Water drain checked	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01	0	0
3	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0
4	S 106	Longlife III-5W30	4.70	F	6	0	0	0
5	B 000DS	BREMSFLUE	1.00	V	OWN	02	0	0
6	G 060175A2	OIL	1.00	V	OWN	06	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
7	N 90281802	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0
8	N 91082701	BOLT	1.00	V	OWN	01	0	0

Претензія

Термін прийомки:  
2022-06-07Пробіг:  
143000Номер замовлення:  
2022005767BA-ID:  
149968409

Претензія клієнта	Kunde beanstandet: Wassereinbruch A-Säule, Fußraum usw. - Schadensfeststellung / Rücksprache MEE
Код клієнта	Автомобіль загалом > Зони автомобіля > Салон автомобіля > Негерметичність > потрапила вода
Визначення СТО	Wasserabläufe dicht gewessen [2052851/5 Aufbau/ Ausstattung: Wassereintritt in den Fahrgastraum - Bereich Panorama-Schiebedach (PSD)]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	



Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2022-06-07Пробіг:  
143930Номер замовлення:  
2200576701Номер рахунку.:  
710035392

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	DIVERSE WASSERPROBEN - SCHADENFESTS	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2022-03-25Пробіг:  
140000Номер замовлення:  
2200301801Номер рахунку.:  
710034193

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	2 Sommerreifen vorne ersetzen	-	0000		0
2	44052099	SAISONRÄDERWECHSEL	-	0000		0
3	01060050	ET service .	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	311601361	Valve	2.00	V	OWN	03	0	0



Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2022-02-04Пробіг:  
153444Номер замовлення:  
2200126201Номер рахунку.:  
710036698

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	66761950	Rear wheel housing liner rem+inst	-	0000		0
2	66761950	Rear wheel housing liner rem+inst	-	0000		0
3	55595550	Tailgate replaced	-	0000		0
4	55591950	Tailgate removed+installed	-	0000		0
5	51017500	Body cavity preserved	-	0000		0
6	94312000	Tail light removed+installed	-	0000		0
7	63691950	Rear bumper cover removed+installed	-	0000		0
8	63695556	Rear bumper cover replaced	-	0000		0
9	63695550	Rear bumper cover replaced	-	0000		0
10	63693152	Rear bumper cover converted	-	0000		0
11	63694160	Rear bumper cover repaired	-	0000		0
12	44052000	Wheels removed+installed	-	0000		0
13	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
14	98006999	Fahrzeug-/Teileverbringung	-	0000		0



## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5NA827025M	REAR LID	1.00	V	OWN	05	0	0
2	5NA853630 FOD	VW SYMBOL	1.00	V	OWN	08	0	0
3	5NA807521B 9B9	SPOILER	1.00	V	OWN	03	0	0
4	5NA853835 2ZZ	TRIM	1.00	V	OWN	08	0	0
5	5NA807421 GRU	TRIM	1.00	V	OWN	04	0	0
6	5NA919397	Bracket	1.00	V	OWN	08	0	0
7	5NA919398	Bracket	1.00	V	OWN	08	0	0
8	8D0853419D	Packing	1.00	V	OWN	08	0	0
9	WHT007341	Nut	2.00	V	OWN	01	0	0
10	WHT000001AB	Nut	1.00	V	OWN	01	0	0
11	ZUB845	Scheibenkleber	1.00	F	6	00	0	0
12	D 00940104	Cleaner	0.30	V	OWN	03	0	0
13	D 00920002	PRIMER	1.00	V	OWN	03	0	0
14	D 00950025	APPLICATOR	1.00	V	OWN	03	0	0



Цифровий сервісний  
план

Термін прийомки:  
2022-01-04

Пробіг:  
125059

Номер замовлення.:  
2021013875

Підтвердження  
сервісного  
обслуговування:  
Inspection with Oil  
change (flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	34015550	Gearbox oil
2	85181950	Dust and pollen filter
3	60480260	Water drain
4	01390050	Additional Inspection scope



Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2021-12-15Пробіг:  
125059Номер замовлення:  
2101387501Номер рахунку.:  
710031220Прим.  
Технічне  
обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090015	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
2	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
3	60480260	Water drain checked	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	34015550	Gearbox oil replaced	-	0000		0
6	01390050	Additional Inspection scope .	X	0000		0
7	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
8	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
9	94151662	Headlight adjusted	-	0000		0
10	01500050	GFF/Guided functions .	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0

#	Номер	Вид	Возначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет	ОГЛЯДОВА КОПІЯ
3	03N115562B	В	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0	
4	S 106	В	Longlife III-5W30	4.70	F	6	0	0	0	
5	5Q0819669	В	Od. filter	1.00	V	OWN	01	0	0	
6	G 052182A2	В	Oil	5.50	V	OWN	04	0	0	
7	N 0438092	В	seal ring	1.00	V	OWN	01	0	0	
8	N 0138132	В	seal ring	1.00	V	OWN	01	0	0	
9	5NB998002	В	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03	0	0	
10	5NA955427A	В	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03	0	0	



Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2021-12-08Пробіг:  
125059Номер замовлення:  
2101363401Номер рахунку.:  
710031124

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052054	Wheels removed+installed	-	0000		0
2	46142050	Front brake carriers removed+instal	-	0000		0
3	46505650	Front brake discs replaced	-	0000		0
4	46152050	Rear brake carriers removed+install	-	0000		0
5	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0
6	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0
7	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5Q0615301G	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02	0	0
2	N 91084901	SCREW	4.00	V	OWN	01	0	0
3	N 10648301	Bolt	4.00	V	OWN	01	0	0
4	5Q0698151AJ	BRK LINING	1.00	V	OWN	02	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
5	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02	0	0
6	N 91168901	Screw	4.00	V	OWN	01	0	0
7	3Q0698451J	BR. LINING	1.00	V	OWN	02	0	0
8	WHT010085	BOLT	4.00	V	OWN	01	0	0

Рахунок

Термін прийомки:  
2021-11-02Пробіг:  
125059Номер замовлення:  
2101204601Номер рахунку.:  
710031463

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052099	SAISONRÄDERWECHSEL	-	0000		0



Цифровий сервісний  
план

Термін прийомки:  
2021-06-19

Пробіг:  
94323

Номер замовлення.:  
2021006606

Підтвердження  
сервісного  
обслуговування:  
Inspection with Oil  
change (flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	20345550	Diesel fuel filter
2	60480260	Water drain
3	23241955	Air cleaner element



Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2021-06-17Пробіг:  
94323Номер замовлення:  
2100660601Номер рахунку.:  
710026328Прим.  
Технічне  
обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090015	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
2	23241955	Air cleaner element removed+install	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
5	60480260	Water drain checked	-	0000		0
6	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
7	94151652	Headlight adjusted	-	0000		0
8	01330050	Accident prev.regulations .	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01	0	0





ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
3	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0
4	S 106	Longlife III-5W30	4.70	F	6	0	0	0
5	5Q0129620B	Luftfilter	1.00	V	OWN	01	0	0
6	5Q0127177D	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0
7	5NB998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03	0	0

Рахунок

Термін прийомки:  
2021-04-23Пробіг:  
85998Номер замовлення:  
2100454001Номер рахунку.:  
710024802

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052099	SAISONRÄDERWECHSEL	-	0000		0



Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2020-11-25Пробіг:  
64000Номер замовлення:  
2001307301Номер рахунку.:  
710021734

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052099	SAISONRÄDERWECHSEL	-	0000		0

Цифровий сервісний  
план ▼Термін прийомки:  
2020-09-21Пробіг:  
61000Номер замовлення.:  
2020009992Підтвердження  
сервісного  
обслуговування:  
Inspection with Oil  
change (flexible)

## Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	34015550	Gearbox oil
2	85181950	Dust and pollen filter
3	60480260	Water drain



Претензія ▼

Термін прийомки:  
2020-09-18Пробіг:  
61000Номер замовлення:  
2020009992BA-ID:  
127317826

Претензія клієнта	Kühlwasserstand schon 2x nachgefüllt - Kontrolle spricht an
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи попереджувальної індикації > Попереджувальна індикація рівня/температури охолоджувальної рідини > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	[2040004/9 Motor: Warnanzeige Kühlmittelmangel/ -temperatur im Schalttafeleinsatz leuchtet, Kühlmittel mehrfach nachgefüllt]
Код СТО	Двигун > Система охолодження > Кришка системи охолодження > Деталь, експлуатаційні матеріали > незакріплений
Запасна частина для усунення несправності	



Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2020-09-18Пробіг:  
61368Номер замовлення:  
2000999201Номер рахунку.:  
710020213Прим.  
Технічне  
обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090015	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
2	01390050	Additional Inspection scope .	X	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	34015550	Gearbox oil replaced	-	0000		0
5	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
6	94151662	Headlight adjusted	-	0000		0
7	01500050	GFF/Guided functions .	-	0000		0
8	44052004	Wheels removed+installed	-	0000		0
9	46152050	Rear brake carriers removed+install	-	0000		0
10	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0
11	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
12	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0
13	46142050	Front brake carriers removed+instal	-	0000		0

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
14	46502050	Front brake discs removed+installed	-	0000		0
15	46505650	Front brake discs replaced	-	0000		0
16	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
17	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01	0	0
3	S 106	Longlife 3	4.70	F	6	0	0	0
4	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0
5	N 0438092	seal ring	1.00	V	OWN	01	0	0
6	N 0138132	seal ring	1.00	V	OWN	01	0	0
7	G 052182A2	Oil	6.00	V	OWN	04	0	0
8	5Q0819653	Dust filt.	1.00	V	OWN	01	0	0
9	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02	0	0
10	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	01	0	0



#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
11	N 91168901	Screw	4.00	V	OWN	01	0	0
12	3Q0698451F	BR. LINING	1.00	V	OWN	02	0	0
13	5Q0615301G	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02	0	0
14	5Q0698151K	BRK LINING	1.00	V	OWN	02	0	0
15	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	01	0	0
16	5NB998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03	0	0
17	5NA955427A	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03	0	0



Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2020-09-18Пробіг:  
61368Номер замовлення:  
2000999201Номер рахунку.:  
710019898Прим.  
Технічне  
обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090015	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
2	01390050	Additional Inspection scope .	X	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	34015550	Gearbox oil replaced	-	0000		0
5	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
6	94151662	Headlight adjusted	-	0000		0
7	01500050	GFF/Guided functions .	-	0000		0
8	44052004	Wheels removed+installed	-	0000		0
9	46152050	Rear brake carriers removed+install	-	0000		0
10	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0
11	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
12	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0
13	46142050	Front brake carriers removed+instal	-	0000		0



#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
14	46502050	Front brake discs removed+installed	-	0000		0
15	46505650	Front brake discs replaced	-	0000		0
16	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
17	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01	0	0
3	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0
4	S 106	Longlife 3	4.70	F	6	0	0	0
5	N 0438092	seal ring	1.00	V	OWN	01	0	0
6	N 0138132	seal ring	1.00	V	OWN	01	0	0
7	G 052182A2	Oil	6.00	V	OWN	04	0	0
8	5Q0819653	Dust filt.	1.00	V	OWN	01	0	0
9	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02	0	0
10	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	01	0	0





#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
11	N 91168901	Screw	4.00	V	OWN	01	0	0
12	3Q0698451F	BR. LINING	1.00	V	OWN	02	0	0
13	5Q0615301G	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02	0	0
14	5Q0698151K	BRK LINING	1.00	V	OWN	02	0	0
15	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	01	0	0
16	5NB998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03	0	0
17	5NA955427A	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03	0	0



Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2020-09-18Пробіг:  
61368Номер замовлення:  
2000999201Номер рахунку.:  
710019635Прим.  
Технічне  
обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090015	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
2	01390050	Additional Inspection scope .	X	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	34015550	Gearbox oil replaced	-	0000		0
5	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
6	94151662	Headlight adjusted	-	0000		0
7	01500050	GFF/Guided functions .	-	0000		0
8	44052004	Wheels removed+installed	-	0000		0
9	46152050	Rear brake carriers removed+install	-	0000		0
10	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0
11	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
12	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0
13	46142050	Front brake carriers removed+instal	-	0000		0

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
14	46502050	Front brake discs removed+installed	-	0000		0
15	46505650	Front brake discs replaced	-	0000		0
16	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
17	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01	0	0
3	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0
4	S 106	Longlife 3	4.70	F	6	0	0	0
5	N 0438092	seal ring	1.00	V	OWN	01	0	0
6	N 0138132	seal ring	1.00	V	OWN	01	0	0
7	G 052182A2	Oil	6.00	V	OWN	04	0	0
8	5Q0819653	Dust filt.	1.00	V	OWN	01	0	0
9	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02	0	0
10	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	01	0	0



#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
11	N 91168901	Screw	4.00	V	OWN	01	0	0
12	3Q0698451F	BR. LINING	1.00	V	OWN	02	0	0
13	5Q0615301G	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02	0	0
14	5Q0698151K	BRK LINING	1.00	V	OWN	02	0	0
15	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	01	0	0
16	5NB998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03	0	0
17	5NA955427A	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2020-09-18Пробіг:  
61368Номер замовлення:  
2000999202Номер рахунку.:  
714006566Прим.  
Гарантійні зобов./  
Добров.  
післягарантійна  
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	19010150	Cooling system checked	-	0000		0
3	27068950	Battery loaded	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2020-04-29Пробіг:  
48878Номер замовлення:  
2000465601Номер рахунку.:  
710016684

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052099	SAISONRÄDERWECHSEL	-	0000		0



Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2020-03-19Пробіг:  
47546Номер замовлення:  
2000329601Номер рахунку.:  
710015870

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	94312000	Tail light removed+installed	-	0000		0
2	63691950	Rear bumper cover removed+installed	-	0000		0
3	66595553	Rear spoiler (under bumper) replace	-	0000		0
4	63694360	Rear bumper cover drilled	-	0000		0
5	66591950	Rear spoiler (under bumper) rem+ins	-	0000		0
6	63693152	Rear bumper cover converted	-	0000		0
7	63171963	Retaining strip removed+installed	-	0000		0
8	63171963	Retaining strip removed+installed	-	0000		0
9	63694150	Rear bumper cover repaired	-	0000		0
10	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
11	98006999	Fahrzeug-/Teileverbringung	-	0000		0

## Деталі



#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5NA807568C YE4	DIFFUSER	1.00	V	OWN	08	0	0
2	3Q0919133 9B9	seal ring	4.00	V	OWN	03	0	0
3	5NA919491A	Bracket	1.00	V	OWN	08	0	0
4	5NA919492A	Bracket	1.00	V	OWN	08	0	0
5	5NA919491	Bracket	1.00	V	OWN	08	0	0
6	5NA919492	Bracket	1.00	V	OWN	08	0	0
7	D 180KU2A1	2-pack adh	1.00	V	OWN	02	0	0
8	D 822150A1	Bondagent	1.00	V	OWN	04	0	0
9	D 00950025	APPLICATOR	1.00	V	OWN	03	0	0
10	5NA807393	PROFILE	1.00	V	OWN	08	0	0
11	5NA807394	PROFILE	1.00	V	OWN	08	0	0
12	5NA807521B 9B9	SPOILER	1.00	V	OWN	03	0	0
13	5NA807568C YE4	DIFFUSER	1.00	V	OWN	08	0	0
14	5NA919491	Bracket	1.00	V	OWN	08	0	0
15	5NA919491A	Bracket	1.00	V	OWN	08	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
16	5NA919492	Bracket	1.00	V	OWN	08	0	0
17	5NA919492A	Bracket	1.00	V	OWN	08	0	0

Рахунок

Термін прийомки:  
2019-10-30Пробіг:  
35008Номер замовлення:  
1901318501Номер рахунку.:  
710013342

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	4x RDK Sensoren montiert	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5Q0998270B	Repair kit	1.00	V	OWN	03	0	0





ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний  
планТермін прийомки:  
2019-10-22Пробіг:  
30874Номер замовлення.:  
2019012449Підтвердження  
сервісного  
обслуговування:  
Inspection with Oil  
change (flexible)

Претензія

Термін прийомки:  
2019-10-16Пробіг:  
30874Номер замовлення:  
2019012449**BA-ID:**  
116785764

Претензія клієнта

ddd

Код клієнта

Система безпеки водія та пасажирів, система захисту пішоходів

Визначення СТО

Код СТО

Запасна частина для усунення несправності



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2019-10-16  
ДеталіПробіг:  
32149Номер замовлення:  
1901244904Номер рахунку.:  
710012426

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5QF073567B 03C	KOMPL.RAD	2.00	V	OWN	36	0	0
2	5QF073667B 03C	KOMPL.RAD	2.00	V	OWN	36	0	0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2019-10-16Пробіг:  
32149Номер замовлення:  
1901244903Номер рахунку.:  
710012425

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052099	SAISONRÄDERWECHSEL	-	0000		0



Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2019-10-16Пробіг:  
32149Номер замовлення:  
1901244902Номер рахунку.:  
714004132Прим.  
Гарантійні зобов./  
Добров.  
післягарантійна  
підтримка

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	Adapterleitung geprüft	-	0000		0
2	99999999	Leitung ersetzt	-	0000		0
3	99999999	BCM Steuergerät updat	-	0000		0
4	27068950	Battery loaded	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7D0971798	Foam	3.00	V	OWN	08	0	0
2	000971648A	WIRING SET	2.00	V	OWN	08	0	0
3	5NA867276B	CLIP	2.00	V	OWN	03	0	0
4	5G0867276A	Clip	2.00	V	OWN	03	0	0



Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2019-10-16Пробіг:  
32149Номер замовлення:  
1901244901Номер рахунку.:  
710012424Прим.  
Технічне  
обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090015	Insp.w.Oil change (felx.)	X	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01	0	0
3	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0
4	S 106	Longlife 3	4.70	F	6	0	0	0

Цифровий сервісний  
план ▼Термін прийомки:  
2019-03-26Пробіг:  
17Номер замовлення.:  
175453-00Підтвердження  
сервісного  
обслуговування:  
Запис майстерні

#		
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	Aktion: 91V2 Kriterium: 01

Цифровий сервісний  
план ▼Термін прийомки:  
2019-03-26Пробіг:  
10Номер замовлення.:  
175453-00Підтвердження  
сервісного  
обслуговування:  
Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	



Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2019-03-25Пробіг:  
17Номер замовлення:  
17545100Номер рахунку.:  
30932409

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G 052164DS	Scheibenreiniger	1.00	V	OWN	04		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2019-03-25Пробіг:  
17Номер замовлення:  
17545300Номер рахунку.:  
30932505Прим.  
Гарантійні зобов./  
Добров.  
післягарантійна  
підтримка

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	91742599	Softwareanpassung Einparkhilfe	-	0000		0



Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2019-03-20Пробіг:  
10Номер замовлення:  
17538300Номер рахунку.:  
30933645

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1		Ladekantenschutz geklebt	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5NA061197	LOAD EDGES	1.00	V	OWN	31		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2018-12-28Пробіг:  
7Номер замовлення:  
34627800Номер рахунку.:  
12865231

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	98120091	NW Ausstellungs-Durchsicht	-	0000		0
2	66831900	Number plate trim removed+installed	-	0000		0

[Попередня](#)

**1**

[Наступна](#)