

# Історія транспортного засобу



## Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ. 2018-07-04	WVWZZZ3CZJE203418 Дата поставки:	Наступний Технічний огляд 2025-05	2025-05 Наступна перевірка шкідливих викидів	Тип	3G5C8T
--	-------------------------------------	--------------------------------------	---	-----	--------

## Історія

Показати  записів

Пошук:



Усі

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія

Термін прийомки:  
2023-08-18

Пробіг:  
0

Номер замовлення:  
2023016671

BA-ID:  
165573460

Претензія клієнта	Getriebe im Notbetrieb, kein Rückwärtsgang
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності коробки передач > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	



Цифровий сервісний  
план

Термін прийомки:  
2023-05-30

Пробіг:  
127973

Номер замовлення.:  
2023010367

Підтвердження  
сервісного  
обслуговування:  
Inspection

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01400050	Brake fluid service
2	34015568	Gearbox oil



Рахунок

Термін прийомки:  
2023-05-05Пробіг:  
127973Номер замовлення:  
2301036701Номер рахунку.:  
9110202727Прим.  
Технічне обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01340000	Inspections .	X	0000		0
2	01400050	Brake fluid service .	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	34015568	Gearbox oil replaced	-	0000		0
5	01330052	Accident prev.regulations .	-	0000		0
6	94151652	Headlight adjusted	-	0000		0
7	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
8	01060002	ET service .	-	0000		0
9	99999999	WASCHEN SAUGEN	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	B 000DS	BREMSFLÜSSIGKEIT	1.00	V	OWN	02	0	0
2	N 0438092	seal ring	1.00	V	OWN	01	0	0
3	N 90965401	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0
4	G 055529A2	Oil	6.00	V	OWN	04	0	0



## Претензія

Термін прийомки:  
2022-12-27Пробіг:  
118732Номер замовлення:  
2022026554ВА-ID:  
156826997

Претензія клієнта	rote Kühlmittelkontrolle aktiv, Anzeige im Display: Motor überhitzt! prüfen - instandsetzen
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи попереджувальної індикації > Попереджувальна індикація рівня/температури охолоджувальної рідини > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	

## Рахунок

Термін прийомки:  
2022-12-27Пробіг:  
118732Номер замовлення:  
2202655402Номер рахунку.:  
9110193523

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	H01	FAHRZEUG WASCHEN UND FUßRAUM AUSSAU	-	0000		0



Рахунок

Термін прийомки:  
2022-12-27Пробіг:  
118732Номер замовлення:  
2202655401Номер рахунку.:  
9110193524

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	19010100	Cooling system checked	-	0000		0
2	19501905	Coolant pump removed+installed	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	04L121011N	PUMP	1.00	V	OWN	03	0	0
2	N 91048804	Screw	7.00	V	OWN	01	0	0
3	G 12E100DS	KUEHLMITTEL	1.00	V	OWN	02	0	0
4	04L253115	Seal	1.00	V	OWN	03	0	0
5	04L253725E	CLIP	1.00	V	OWN	04	0	0

Цифровий сервісний  
планТермін прийомки:  
2022-11-11Пробіг:  
114236Номер замовлення.:  
2022022170Підтвердження  
сервісного  
обслуговування:  
Flexible oil change service



Рахунок

Термін прийомки:  
2022-10-24Пробіг:  
114238Номер замовлення:  
2202217001Номер рахунку.:  
9110190745Прим.  
Технічне обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	H04	FAHRZEUG FUßRAUM AUSSAUGEN	-	0000		0
2	01140015	Flex. oil change ser. .	X	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	44052000	Wheels removed+installed	-	0000		0
5	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0
6	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
7	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01	0	0
3	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0
4	0W30	MOTORENOEL LONGLIFE	4.70	V	OWN	90	0	0
5	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	01	0	0
6	N 91168901	Screw	4.00	V	OWN	01	0	0



#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
7	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02	0	0
8	3Q0698451J	BR. LINING	1.00	V	OWN	02	0	0
9	3G1998002	Wip. blade	1.00	V	OWN	03	0	0
10	3G9955427D	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03	0	0

Цифровий сервісний  
план

Термін прийомки:  
2022-06-13

Пробіг:  
102757

Номер замовлення.:  
2022010068

Підтвердження  
сервісного  
обслуговування:  
Inspection

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	20345550	Diesel fuel filter
2	85181950	Dust and pollen filter
3	23245550	Air cleaner element
4	01390050	Additional Inspection scope



Рахунок

Термін прийомки:  
2022-06-13Пробіг:  
102760Номер замовлення:  
2201244701Номер рахунку.:  
9110181704

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	94312000	Tail light removed+installed	-	0000		0
2	63691950	Rear bumper cover removed+installed	-	0000		0
3	99999999	ANHÄNGERKUPPLUNG ERSETZEN	-	0000		0
4	96351650	Control units for LCA adjusted	-	0000		0
5	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3G9803881C	TOW HITCH	1.00	V	OWN	08	0	0
2	N 91173001	Bolt	4.00	V	OWN	01	0	0
3	N 02091002	Cable tie	4.00	V	OWN	01	0	0





Рахунок

Термін прийомки:  
2022-05-09Пробіг:  
102760Номер замовлення:  
2201006801Номер рахунку.:  
9110181705Прим.  
Технічне обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01340000	Inspections .	X	0000		0
2	01390050	Additional Inspection scope .	X	0000		0
3	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
4	23245550	Air cleaner element replaced	-	0000		0
5	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
6	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
7	13721905	Ribbed belt removed+installed	-	0000		0
8	42211950	Drive shaft removed+installed	-	0000		0
9	42671952	Wheel hub with bearing removed+inst	-	0000		0
10	44051951	Wheel removed+installed	-	0000		0
11	44961650	Vehicle height front + rear adjuste	-	0000		0
12	H01	FAHRZEUG WASCHEN UND FUßRAUM AUSSAU	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01	0	0

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
2	5Q0819669	Od. filter	1.00	V	OWN	01	0	0
3	5Q0129620B	Luftfilter	1.00	V	OWN	01	0	0
4	5Q0127177	Filtereins	1.00	V	OWN	01	0	0
5	04L260849C	K rippriem	1.00	V	OWN	01	0	0
6	8V0598625C	WHEEL BEAR	1.00	V	OWN	03	0	0
7	N 91108201	Screw	6.00	V	OWN	01	0	0
8	N 10640501	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0
9	N 10106402	Collar nut	1.00	V	OWN	01	0	0
10	N 90183804	Collar nut	1.00	V	OWN	01	0	0
11	N 10628301	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0
12	N 10106402	Collar nut	1.00	V	OWN	01	0	0
13	N 10776501	Schraube	1.00	V	OWN	01	0	0
14	N 90183804	Collar nut	1.00	V	OWN	01	0	0

Цифровий сервісний  
планТермін прийомки:  
2021-12-08Пробіг:  
85643Номер замовлення.:  
2021010313Підтвердження  
сервісного  
обслуговування:  
Flexible oil change service



Рахунок

Термін прийомки:  
2021-12-02Пробіг:  
85643Номер замовлення:  
2101031301Номер рахунку.:  
9210104656Прим.  
Технічне обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	H01	FAHRZEUG WASCHEN UND AUSSAUGEN	-	0000		0
2	01140014	Flex. oil change ser. .	X	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
5	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	0W30	Longlife 0W30	4.70	V	OWN	90	0	0
2	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0
3	WHT000729A	Bolt	4.00	V	OWN	01	0	0
4	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0
5	3G1998002	Wip. blade	1.00	V	OWN	03	0	0
6	3G9955427B	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03	0	0



Цифровий сервісний  
план ▼

Термін прийомки:  
2021-06-09

Пробіг:  
72739

Номер замовлення.:  
2021010353

Підтвердження  
сервісного  
обслуговування:  
Запис майстерні

#		
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	Aktion 20CM durchgeführt

Цифровий сервісний  
план ▼

Термін прийомки:  
2021-06-07

Пробіг:  
72739

Номер замовлення.:  
2021010353

Підтвердження  
сервісного  
обслуговування:  
Inspection

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01400050	Brake fluid service
2	01575550	Oil for all-wheel drive coupling



Рахунок

Термін прийомки:  
2021-06-05Пробіг:  
72739Номер замовлення:  
2101035301Номер рахунку.:  
9110164704Прим.  
Технічне обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	K-FF 48529382	-	0000		0
2	H01	FAHRZEUG WASCHEN UND FUßRAUM AUSSAU	-	0000		0
3	H06	AU-SERVICE AKTION	-	0000		0
4	01340000	Inspections .	X	0000		0
5	01400050	Brake fluid service .	-	0000		0
6	01575550	Oil for AWD coupling replaced	-	0000		0
7	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
8	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
9	46142050	Front brake carriers removed+instal	-	0000		0
10	46502050	Front brake discs removed+installed	-	0000		0
11	46505650	Front brake discs replaced	-	0000		0
12	01330050	Accident prev.regulations .	-	0000		0
13	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
14	44052052	Wheels removed+installed	-	0000		0

## Деталі



#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01	0	0
2	B 000DS	BREMSFLÜSSIGKEIT	1.00	V	OWN	02	0	0
3	N 90281802	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0
4	N 91082701	BOLT	1.00	V	OWN	01	0	0
5	G 060175A2	OIL	1.00	V	OWN	06	0	0
6	3G1998002	Wip. blade	1.00	V	OWN	03	0	0
7	3G9955427B	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03	0	0
8	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	01	0	0
9	5Q0615301F	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02	0	0
10	5Q0698151F	BRK LINING	1.00	V	OWN	02	0	0
11	N 91084901	SCREW	4.00	V	OWN	01	0	0
12	5951666	INSEKTENREINIGER	1.00	F	6	60	0	0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2021-06-05Пробіг:  
72739Номер замовлення:  
2101035301Номер рахунку.:  
9110162429Прим.  
Технічне обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	K-FF 48335316	-	0000		0
2	H01	FAHRZEUG WASCHEN UND FUßRAUM AUSSAU	-	0000		0
3	H06	AU-SERVICE AKTION	-	0000		0
4	01340000	Inspections .	X	0000		0
5	01400050	Brake fluid service .	-	0000		0
6	01575550	Oil for AWD coupling replaced	-	0000		0
7	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
8	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
9	46142050	Front brake carriers removed+instal	-	0000		0
10	46502050	Front brake discs removed+installed	-	0000		0
11	46505650	Front brake discs replaced	-	0000		0
12	01330050	Accident prev.regulations .	-	0000		0
13	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
14	44052050	Wheels removed+installed	-	0000		0

## Деталі



#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01	0	0
2	B 000DS	BREMSFLÜSSIGKEIT	1.00	V	OWN	02	0	0
3	N 90281802	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0
4	N 91082701	BOLT	1.00	V	OWN	01	0	0
5	G 060175A2	OIL	1.00	V	OWN	06	0	0
6	3G1998002	Wip. blade	1.00	V	OWN	03	0	0
7	3G9955427B	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03	0	0
8	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	01	0	0
9	5Q0615301F	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02	0	0
10	5Q0698151F	BRK LINING	1.00	V	OWN	02	0	0
11	N 91084901	SCREW	4.00	V	OWN	01	0	0
12	5951666	INSEKTENREINIGER	1.00	F	6	60	0	0



Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2021-06-05Пробіг:  
72739Номер замовлення:  
2101035301Номер рахунку.:  
9110161602Прим.  
Технічне обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	H01	FAHRZEUG WASCHEN UND FUßRAUM AUSSAU	-	0000		0
2	H06	AU-SERVICE AKTION	-	0000		0
3	01340000	Inspections .	X	0000		0
4	01400050	Brake fluid service .	-	0000		0
5	01575550	Oil for AWD coupling replaced	-	0000		0
6	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
7	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
8	44052000	Wheels removed+installed	-	0000		0
9	46142050	Front brake carriers removed+instal	-	0000		0
10	46502050	Front brake discs removed+installed	-	0000		0
11	46505650	Front brake discs replaced	-	0000		0
12	01330050	Accident prev.regulations .	-	0000		0
13	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01	0	0

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопринципи	Пакет	ОГЛЯДОВА КОПІЯ
2	B 000D5	BREMSFLÜSSIGKEIT	1.00	V	OWN	02	0	0	
3	N 90281802	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0	
4	N 91082701	BOLT	1.00	V	OWN	01	0	0	
5	G 060175A2	OIL	1.00	V	OWN	06	0	0	
6	3G1998002	Wip. blade	1.00	V	OWN	03	0	0	
7	3G9955427B	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03	0	0	
8	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	01	0	0	
9	5Q0615301F	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02	0	0	
10	5Q0698151F	BRK LINING	1.00	V	OWN	02	0	0	
11	N 91084901	SCREW	4.00	V	OWN	01	0	0	
12	5951666	INSEKTENREINIGER	1.00	F	6	60	0	0	

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2021-05-27

Пробіг:  
72739

Номер замовлення:  
2100963602

Номер рахунку.:  
9116053991

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопринципи	Пакет
1	H04	FAHRZEUG FUßRAUM AUSSAUGEN	-	0000		0



Рахунок

Термін прийомки:  
2021-05-27Пробіг:  
72739Номер замовлення:  
2100963601Номер рахунку.:  
9114034652Прим.  
Гарантійні зобов./  
Добров. післягарантійна  
підтримка

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	SAUGSTRAHLPUMPE ERSETZEN	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3Q0919098	PUMP	1.00	V	OWN	03	0	0
2	1K0919133D	seal ring	2.00	V	OWN	03	0	0



## Претензія

Термін прийомки:  
2020-11-06Пробіг:  
65032Номер замовлення:  
2020020140ВА-ID:  
129122916

Претензія клієнта	Scheibenwaschanlage undicht
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Склоочисник/склоомивач > Резервуар склоомивача > Негерметичність > нещільний
Визначення СТО	
Код СТО	Навісні елементи кузова > Склоочисник/склоомивач > Насос склоомивача > Негерметичність > нещільний
Запасна частина для усунення несправності	1K6-955-651--


## Рахунок

Термін прийомки:  
2020-11-06Пробіг:  
65032Номер замовлення:  
2002014002Номер рахунку.:  
9116050780

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	H01	FAHRZEUG WASCHEN UND FUßRAUM AUSSAU	-	0000		0



Рахунок  Термін прийомки: 2020-11-06 Пробіг: 65032 Номер замовлення: 2002014001 Номер рахунку.: 9114033042 Прим. Гарантійні зобов./ Добров. післягарантійна підтримка

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	99999999	DICHTHEITSPRÜFUNG DER SCHEIBEN-	-	0000		0
3	92561950	WWS pump removed+installed	-	0000		0
4	66161910	Front Wheel Housing Liner rem+inst	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	1K6955651	Pump	0.70	V	OWN	04	1	0
2	443955465	Seal	0.70	V	OWN	08	0	0



Рахунок

Термін прийомки:  
2020-11-06Пробіг:  
65032Номер замовлення:  
2002014001Номер рахунку.:  
9110151490

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	99999999	DICHTHEITSPRÜFUNG DER SCHEIBEN-	-	0000		0
3	92561950	WWS pump removed+installed	-	0000		0
4	66161910	Front Wheel Housing Liner rem+inst	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	1K6955651	Pump	0.30	V	OWN	04	1	0
2	443955465	Seal	0.30	V	OWN	08	0	0



Цифровий сервісний  
план

Термін прийомки:  
2020-06-23

Пробіг:  
56990

Номер замовлення.:  
2020010717

Підтвердження  
сервісного  
обслуговування:  
Inspection with Oil change  
(flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85181950	Dust and pollen filter
2	01390050	Additional Inspection scope



Рахунок

Термін прийомки:  
2020-06-18Пробіг:  
56990Номер замовлення:  
2001071701Номер рахунку.:  
9110144065Прим.  
Технічне обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	ANFRAGENUMMER: 2011612277-01	-	0000		0
2	01090015	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
3	01390050	Additional Inspection scope .	X	0000		0
4	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
5	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
6	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
7	44052000	Wheels removed+installed	-	0000		0
8	46152050	Rear brake carriers removed+install	-	0000		0
9	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0
10	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0
11	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
12	01330052	Accident prev.regulations .	-	0000		0
13	99999999	FZG.-WÄSCHE	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0



#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопрчини	Пакет	ОГЛЯДОВА КОПІЯ
2	WH1000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01	0	0	
3	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0	
4	0W30	MOTORENÖL LONGLIFE	4.70	V	OWN	90	0	0	
5	5Q0819653	Dust filt.	1.00	V	OWN	01	0	0	
6	3G1998002	Wip. blade	1.00	V	OWN	03	0	0	
7	3G9955427B	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03	0	0	
8	3Q0698451F	BR. LINING	1.00	V	OWN	02	0	0	
9	N 10648301	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0	
10	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02	0	0	

Цифровий сервісний  
план

Термін прийомки:  
2019-07-08

Пробіг:  
29871

Номер замовлення.:  
2019013102

Підтвердження  
сервісного  
обслуговування:  
Inspection with Oil change  
(flexible)



Рахунок

Термін прийомки:  
2019-07-01Пробіг:  
29871Номер замовлення:  
1901310201Номер рахунку.:  
9110127756Прим.  
Технічне обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	H01	FAHRZEUG WASCHEN UND FUßRAUM AUSSAU	-	0000		0
2	01090025	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
3	01330052	Accident prev.regulations .	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5W30	LONGLIFE 5W 30	5.10	F	6	90	0	0
2	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0
3	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0



## Претензія

Термін прийомки:  
2019-05-16Пробіг:  
26130Номер замовлення:  
2019010274ВА-ID:  
110995933

Претензія клієнта	Motorkontrolle aktiv
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності системи контролювання відпрацьованих газів > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	[2053653/1 Motor: Störungsanzeige Motormanagement leuchtet, Ereignisspeichereintrag P20EE00]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	


## Рахунок

Термін прийомки:  
2019-05-16Пробіг:  
26130Номер замовлення:  
1901027402Номер рахунку.:  
9116042792

## Робота


#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	H04	FAHRZEUG FUßRAUM AUSSAUGEN	-	0000		0



Рахунок  Термін прийомки: 2019-05-16 Пробіг: 26130 Номер замовлення: 1901027401 Номер рахунку.: 9114028601 Прим. Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0

Претензія  Термін прийомки: 2018-08-13 Пробіг: 2100 Номер замовлення: 2018016591 **ВА-ID:** 101531737

Претензія клієнта	KUNDE BEMÄNGELT LACKABLÖSUNG UNTERFAHRSCHUTZ
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Спойлер, вентиляційна решітка, кронштейни > Спойлер бампера
Визначення СТО	
Код СТО	Навісні елементи кузова > Спойлер, вентиляційна решітка, кронштейни > Спойлер бампера > Зовнішній вигляд, поверхня > дефект покриття
Запасна частина для усунення несправності	3G0-807-531- -U34



Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2018-08-13Пробіг:  
2100Номер замовлення:  
1801659102Номер рахунку.:  
9116037840

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	H01	FAHRZEUG WASCHEN UND FUßRAUM AUSSAU	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2018-08-13Пробіг:  
2100Номер замовлення:  
1801659101Номер рахунку.:  
9114025942Прим.  
Гарантійні зобов./  
Добров. післягарантійна  
підтримка

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	66911950	Run under bar removed+installed	-	0000		0
2	66031950	Front spoiler removed+installed	-	0000		0
3	63291900	Front bumper cover removed+installe	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3G0807531 U34	UNDERRUN	1.00	V	OWN	08	1	0



Рахунок

Термін прийомки:  
2018-06-15Пробіг:  
11Номер замовлення:  
16267Номер рахунку.:  
92943

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	-	0000		0
2	01330052	UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHRIFT (UVV)	-	0000		0
3	99000100	FAHRZEUGWÄSCHE 14,95 EURO KOSTENFRE	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G 052164M2	Cleaner	1.00	V	OWN	2		0
2	W LONG	5W30 OEL	0.50	F	6	60		0
3	G 013DS	KUEHLZUSAT	0.50	V	OWN	2		0

Записи з 1 по 35 із 35 записів (відфільтровано з 38 записів)

Попередня

1

Наступна