

Історія транспортного засобу



Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	WVGZZZCRZKD010866	Наступний Технічний огляд	2023-11
Дата поставки:	2018-11-19	Наступна перевірка шкідливих викидів	2023-11
Тип	CR74RJ		

Історія

Показати записів

Пошук:



УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:
2023-04-25Пробіг:
78576Номер замовлення:
2300336901Номер рахунку.:
110072502

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	63691900	Rear bumper cover removed+installed	-	0000		0
2	63696500	Rear bumper cover pts r+i	-	0000		0
3	63694160	Rear bumper cover repaired	-	0000		0
4	96351600	Control units for LCA adjusted	-	0000		0
5	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
6	27068950	Battery loaded	-	0000		0
7		Lackierung: LZ7G	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	760919398 GRU	Bracket	1.00	V	OWN	08	0	0
2	760919397 GRU	Bracket	1.00	V	OWN	08	0	0



Претензія

Термін прийомки:

2023-02-24

Пробіг:

71310

Номер замовлення:

2023001384

ВА-ID:

159081960

Претензія клієнта	FZ wurde vom ADAC eingeschleppt - Meldung 12 V-Batterie lädt nicht und Fahrzeug abstellen - lt. ADAC liegt es an der Lichtmaschine - prüfen und nach RÜ instandsetzen.
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи-вказівники > Вказівка щодо стану заряду АКБ > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	Dichtring am Ölfilter war undicht ,keine Beschädigung und sonstige Auffälligkeiten erkennbar gewesen
Код СТО	Двигун > Система змащування > Фільтрувальний елемент фільтра моторної оливи
Запасна частина для усунення несправності	059-198-405-b-



Рахунок	Термін прийомки: 2023-02-24	Пробіг: 71310	Номер замовлення: 2300138401	Номер рахунку.: 114010155	Прим. Гарантійні зобов./ Добров. післягарантійна підтримка
---------	--------------------------------	------------------	---------------------------------	------------------------------	---

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	10831900	Cover removed+installed	-	0000		0
4	17301985	Oil filter removed+installed	-	0000		0
5	23251985	Air cleaner removed+installed	-	0000		0
6	10821900	Noise damping pan removed+installed	-	0000		0
7	13721985	Ribbed belt removed+installed	-	0000		0
8	99999999	MOTOR GEREINIGT	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	059903137BH	PLY-V-BELT	1.00	V	OWN	01	0	0
2	059198405B	SEAL	1.00	V	OWN	01	1	0
3	OEL08	Longlife 0W-30	1.00	F	OWN	00	0	0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-02-07Пробіг:
73197Номер замовлення:
2300098501Номер рахунку.:
110070818

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44449904	RÄDERWECHSEL SOMMER/WINTER 2022	-	0000		0
2	44448804	RÄDEREINLAGERUNG	-	0000		0
3	44051909	4 WINTERRÄDER GEWASCHEN	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-09-23Пробіг:
62355Номер замовлення:
2200756701Номер рахунку.:
110067708

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44449904	RÄDERWECHSEL SOMMER/WINTER 2022	-	0000		0
2	44448804	RÄDEREINLAGERUNG	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G 052910A	Harnstoff	6.00	F	6	00	0	0
2	OEL08	Longlife 0W-30	0.50	F	6	00	0	0



Цифровий сервісний
план

Термін прийомки:
2022-06-20

Пробіг:
56775

Номер замовлення.:
2022004722

Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Inspection with Oil change
(flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	20345550	Diesel fuel filter
2	26883550	Reducing agent
3	01390050	Additional Inspection scope



Рахунок

Термін прийомки:
2022-06-20Пробіг:
57840Номер замовлення:
2200489601Номер рахунку.:
110065405

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052002	Wheels removed+installed	-	0000		0
2	46502060	Front brake discs removed+installed	-	0000		0
3	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0
4	44052002	Wheels removed+installed	-	0000		0
5	46382050	Brake pads,rear disc br. rem+inst	-	0000		0
6	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
7	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	4M0615121AB	WIRE	2.00	V	OWN	08	0	0
2	4M0698151BH	BR. LINING	1.00	V	OWN	02	0	0
3	4M0615301AN	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02	0	0
4	4M0615269B	SPRING	2.00	V	OWN	03	0	0
5	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	01	0	0
6	4M0698231A	PLATE	1.00	V	OWN	08	0	0



#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
7	8W0615121E	SENDER	2.00	V	OWN	08	0	0
8	8W0698451BC	BR. LINING	1.00	V	OWN	02	0	0
9	8W0615601K	BREMSSCHEI	2.00	V	OWN	02	0	0
10	N 91126801	bolt	4.00	V	OWN	01	0	0
11	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	01	0	0
12	WHT010085	BOLT	4.00	V	OWN	01	0	0

Рахунок

Термін прийомки:
2022-06-14Пробіг:
56775Номер замовлення:
2200472202Номер рахунку.:
110064936

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	26883550	Reducing agent inspected+added	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G 052910A	Harnstoff	7.80	F	6	00	0	0
2	G 052164M2	Cleaner	1.00	V	OWN	02	0	0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-06-14Пробіг:
56775Номер замовлення:
2200472201Номер рахунку.:
110064935Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	FREIGABENR:2201883311	-	0000		0
2	01090015	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
3	01390050	Additional Inspection scope .	X	0000		0
4	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
5	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	059198405B	SEAL	1.00	V	OWN	01	0	0
2	N 0138495	seal ring	1.00	V	OWN	01	0	0
3	OEL08	Longlife 0W-30	6.10	F	6	00	0	0
4	4M0127434G	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0



Рахунок

Термін прийомки:

2022-05-13

Пробіг:

51600

Номер замовлення:

2200385401

Номер рахунку.:

110064063

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZUB16	PLAKETTE	1.00	F	6	00	0	0



Рахунок

Термін прийомки:
2022-04-21Пробіг:
51521Номер замовлення:
2200299801Номер рахунку.:
110063539

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	92252000	Wiper arm removed+installed	-	0000		0
2	66441950	Cowl panel trim removed+installed	-	0000		0
3	64105556	Windscreen replaced	-	0000		0
4	01500050	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	27068950	Battery loaded	-	0000		0
6	44950350	Vehicle front + rear measured	-	0000		0
7	96381552	Driver assist camera adjusted	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	8U0955609	Foil	1.00	V	OWN	08	0	0
2	8S0857945	Clip	1.00	V	OWN	03	0	0
3	760845011ABNVB	WINDSHIELD	1.00	V	OWN	03	0	0
4	N 004660	Scheibenkleber-Set	1.00	F	6	00	0	0



Рахунок

Термін прийомки:

2022-02-02

Пробіг:

50350

Номер замовлення:

2200079402

Номер рахунку.:

110062835

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G 052164M2	Cleaner	1.00	V	OWN	02	0	0
2	G 052910A	Harnstoff	11.50	F	6	00	0	0

Рахунок

Термін прийомки:

2022-02-02

Пробіг:

51521

Номер замовлення:

2200079401

Номер рахунку.:

110063596

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44405X64	4 REIFEN MONTIERT/GEWUCHTET (ALU)	-	0000		0
2	44449904	RÄDERWECHSEL WINTER/SOMMER 2022	-	0000		0
3	44448804	RÄDEREINLAGERUNG	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZTS285450WPZE0	REIFEN PIR	4.00	V	OWN	40	0	0



Рахунок

Термін прийомки:
2022-02-02Пробіг:
51521Номер замовлення:
2200079401Номер рахунку.:
110063124

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44405X64	4 REIFEN MONTIERT/GEWUCHTET (ALU)	-	0000		0
2	44449904	RÄDERWECHSEL WINTER/SOMMER 2022	-	0000		0
3	44448804	RÄDEREINLAGERUNG	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZTS285450WPZE0	REIFEN PIR	4.00	V	OWN	40	0	0



Рахунок

Термін прийомки:
2022-02-02Пробіг:
51521Номер замовлення:
2200079401Номер рахунку.:
110062834

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44449904	RÄDERWECHSEL WINTER/SOMMER 2022	-	0000		0
2	44448804	RÄDEREINLAGERUNG	-	0000		0
3	44405X64	4 REIFEN MONTIERT/GEWUCHTET (ALU)	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZTS285450WPZE0	REIFEN PIR	4.00	V	OWN	40	0	0



Рахунок

Термін прийомки:
2021-09-13Пробіг:
38989Номер замовлення:
2100748701Номер рахунку.:
110058590

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
2	26883550	Reducing agent inspected+added	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	761998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03	0	0
2	G 052910A	Harnstoff	10.43	F	6	00	0	0



Претензія

Термін прийомки:

2021-07-05

Пробіг:

34900

Номер замовлення:

2021005494

BA-ID:

137474561

Претензія клієнта	Tankklappe lässt sich nicht öffnen
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Керування дверима > Відкрити люк заливної горловини > Функціональність > неможливо відчинити
Визначення СТО	
Код СТО	Навісні елементи кузова > Кришки > Приводний механізм люка заливної горловини > Функціональність > не працює
Запасна частина для усунення несправності	8v0-862-159--



Рахунок	Термін прийомки: 2021-07-05	Пробіг: 34840	Номер замовлення: 2100549402	Номер рахунку.: 114008622	Прим. Гарантійні зобов./ Добров. післягарантійна підтримка
---------	--------------------------------	------------------	---------------------------------	------------------------------	---


Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	55371900	Fuel tank flap removed+installed	-	0000		0
4	99999999	SPANNUNGSVERSORGUNG STELLMOTOR GEPR	-	0000		0
5	55441950	Tank flap positioning motor rem+ins	-	0000		0

Деталі


#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	04L010012A	STICKER	1.00	V	OWN	08	0	0
2	760809857C	POT	1.00	V	OWN	08	0	0
3	7E0010739J	Sign	1.00	V	OWN	08	0	0
4	8V0862159	ELEMENT	1.00	V	OWN	08	1	0



Рахунок  Термін прийомки: 2021-07-05 Пробіг: 34840 Номер замовлення: 2100549401 Номер рахунку.: 114008621 Прим. Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01960000	Roadside assistance .	-	0000		0

Рахунок  Термін прийомки: 2021-06-29 Пробіг: 45136 Номер замовлення: 2101148502 Номер рахунку.: 110164745

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01400050	Brake fluid service .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	B 000DS	BREMSFLUE	1.00	V	OWN	02	0	0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-06-29Пробіг:
45136Номер замовлення:
2101148501Номер рахунку.:
110164741

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500096	GFS/GEFÜHRTE FUNKTION	-	0000		0
2	44052088	RÄDER AUS- U.EINGEBAUT	-	0000		0
3	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G 052164DS	Scheibenklar	1.00	V	OWN	02	0	0
2	N 10528301	Battery	2.00	V	OWN	01	0	0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-03-05Пробіг:
31937Номер замовлення:
2100409801Номер рахунку.:
110154186

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052088	RÄDER AUS- U.EINGEBAUT	-	0000		0



Цифровий сервісний
план ▼

Термін прийомки:
2020-10-06

Пробіг:
27516

Номер замовлення.:
2020015563

Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Inspection with Oil change
(flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85181950	Dust and pollen filter

Цифровий сервісний
план ▼

Термін прийомки:
2020-10-06

Пробіг:
27516

Номер замовлення.:
2020015563

Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Запис майстерні

#		
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	Aktion 23 C I durchgeführt



Претензія ▼

Термін прийомки:
2020-09-08Пробіг:
27516Номер замовлення:
2020015563BA-ID:
127956865

Претензія клієнта	23CI
Код клієнта	Сервісне обслуговування автомобіля > Інспекційний сервіс, технічне обслуговування > Акція з відкликання > Блоки керування, сервіси > повідомлення про помилку
Визначення СТО	Nach Busruhe und Reset Fehlerspeicher gelöscht
Код СТО	Двигун > Керування, регулювання двигуна > Блок керування двигуна > Блоки керування, сервіси > повідомлення про помилку
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія ▼

Термін прийомки:
2020-09-08Пробіг:
27516Номер замовлення:
2020015563BA-ID:
127867654

Претензія клієнта	Das Navigationsdatenupdate ist nicht möglich.
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Функції радіо, навігації, MMI, дисководів > Оновлення програмного забезпечення > Оновлення для клієнта > Функціональність > не заводиться
Визначення СТО	Ein Hardwarereset war ohne Erfolg. Nach SW Update der 5F wurde zusätzlich die Funktionsfreischaltung und ein Reset über den On/Off Taster durchgeführt. Danach konnte das neue Kartenupdate durchgeführt werden. [2058263/4 Elektrik: Discover Pro/ Discover Premium: verschiedene Gerätebeanstandungen]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	



Рахунок

Термін прийомки:
2020-09-08Пробіг:
27516Номер замовлення:
2001556303Номер рахунку.:
110145917

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
2	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	761998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03	0	0
2	760955427	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03	0	0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-09-08Пробіг:
27516Номер замовлення:
2001556301Номер рахунку.:
110147960Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	ANFRAGENUMMER RÄDER : 2030784363	-	0000		0
2	99999999	ANFRAGENUMMER W+I : 2030853768	-	0000		0
3	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
4	26358899	REDUKTIONSMITTEL GEPRÜFT U.ERGÄNZT	-	0000		0
5	94151652	Headlight adjusted	-	0000		0
6	01090015	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
7	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
8	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
9	44052088	RÄDER AUS- U.EINGEBAUT	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	059198405B	SEAL	1.00	V	OWN	01	0	0
2	N 0138495	seal ring	1.00	V	OWN	01	0	0
3	G S55545S1EUR	0W-30 LL III	6.10	V	OWN	80	0	0
4	4M0819439B	Od. filter	1.00	V	OWN	01	0	0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-09-08Пробіг:
27516Номер замовлення:
2001556301Номер рахунку.:
110147060Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	ANFRAGENUMMER RÄDER : 2030784363	-	0000		0
2	99999999	ANFRAGENUMMER W+I : 2030853768	-	0000		0
3	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
4	26358899	REDUKTIONSMITTEL GEPRÜFT U.ERGÄNZT	-	0000		0
5	94151652	Headlight adjusted	-	0000		0
6	01090015	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
7	70221903	Dash panel cover removed+installed	-	0000		0
8	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
9	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
10	44052088	RÄDER AUS- U.EINGEBAUT	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	059198405B	SEAL	1.00	V	OWN	01	0	0
2	N 0138495	seal ring	1.00	V	OWN	01	0	0
3	G S55545S1EUR	OW-30 LL III	6.10	V	OWN	80	0	0



#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
4	4M0819439B	Od. filter	1.00	V	OWN	01	0	0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-09-08Пробіг:
27516Номер замовлення:
2001556301Номер рахунку.:
110145919Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	ANFRAGENUMMER RÄDER : 2030784363	-	0000		0
2	99999999	ANFRAGENUMMER W+I : 2030853768	-	0000		0
3	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
4	26358899	REDUKTIONSMITTEL GEPRÜFT U.ERGÄNZT	-	0000		0
5	01090015	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
6	70221903	Dash panel cover removed+installed	-	0000		0
7	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
8	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
9	94151650	Headlight adjusted	-	0000		0
10	44052088	RÄDER AUS- U.EINGEBAUT	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	059198405B	SEAL	1.00	V	OWN	01	0	0
2	N 0138495	seal ring	1.00	V	OWN	01	0	0
3	G S55545S1EUR	OW-30 LL III	6.10	V	OWN	80	0	0



#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
4	4M0819439B	Od. filter	1.00	V	OWN	01	0	0

Рахунок ▼ Термін прийомки: 2020-09-08 Пробіг: 27516 Номер замовлення: 2001556304 Номер рахунку.: 114009829 Прим. Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	27068950	Battery loaded	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Рахунок ▼ Термін прийомки: 2020-09-08 Пробіг: 27516 Номер замовлення: 2001556302 Номер рахунку.: 114009828 Прим. Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	23602699	EDC PROGRAMMIERT	-	0000		0



Рахунок

Термін прийомки:
2020-06-27Пробіг:
21258Номер замовлення:
2001107201Номер рахунку.:
110141364

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	26358899	REDUKTIONSMITTEL GEPRÜFT U.ERGÄNZT	-	0000		0

Рахунок

Термін прийомки:
2020-03-18Пробіг:
10969Номер замовлення:
2000248901Номер рахунку.:
356011051

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	760601149 XQI	HUP CAP	1.00	V	OWN	04	0	0

Цифровий сервісний
план Термін прийомки:
2020-02-17Пробіг:
10976Номер замовлення.:
2019010444Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Запис майстерні

#		
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	Aktion 01d6



Рахунок ▼

Термін прийомки:

2020-01-29

Пробіг:

10969

Номер замовлення:

2000092001

Номер рахунку.:

356010534

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7D0000279BH	DATA TAG	1.00	V	OWN	08	0	0

Рахунок ▼

Термін прийомки:

2019-11-19

Пробіг:

10969

Номер замовлення:

1901044402

Номер рахунку.:

354005476

Прим.

Гарантійні зобов./
Добров. післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	09075599	Typschild an der B-Säule ersetzen	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7D0000279BH	DATA TAG	1.00	V	OWN	08	0	0



Рахунок

Термін прийомки:
2019-11-19Пробіг:
10969Номер замовлення:
1901044401Номер рахунку.:
356010657

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010199	190 Punkte Check	-	0000		0

Цифровий сервісний
план Термін прийомки:
2018-11-16Пробіг:
0Номер замовлення.:
UE00488199Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

Рахунок

Термін прийомки:
2018-11-16Пробіг:
10Номер замовлення:
488199Номер рахунку.:
803067

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	-	0000		1

[Попередня](#)

1

[Наступна](#)