

Історія транспортного засобу



Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	WVGZZCRZMD005612	Наступний Технічний огляд	2023-09
Дата поставки:	2020-09-14	Наступна перевірка шкідливих викидів	2023-09
Тип	CR755J		

Історія

Показати записів

Пошук:

	Усі	ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН	РЕКЛАМАЦІЇ	СТОРНО	ОГЛЯДОВА КОПІЯ
Цифровий сервісний план	Термін прийомки: 2023-06-22	Пробіг: 70989	Номер замовлення.: 2023003572	Підтвердження сервісного обслуговування: Oil change service			



Рахунок

Термін прийомки:
2023-06-09Пробіг:
70989Номер замовлення:
2300357201Номер рахунку.:
210051029Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01040014	Oil change services .	X	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	OEL5	Longlife-IV 0W-20	7.60	V	OWN	60	0	0
2	06M198405F	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0
3	N 91167901	Screw	1.00	V	OWN	01	0	0
4	N 0138498	seal ring	1.00	V	OWN	01	0	0

Цифровий сервісний
планТермін прийомки:
2023-02-14Пробіг:
56697Номер замовлення.:
2023000638Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Inspection



Рахунок

Термін прийомки:
2023-02-02Пробіг:
56697Номер замовлення:
2300063803Номер рахунку.:
210049035Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01340010	Inspections .	X	0000		0
2	46385650	Brake pads,rear disc br. replaced	-	0000		0
3	01500050	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	44052052	Wheels removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	4K0698231B	RET.SPRING	1.00	V	OWN	02	0	0
2	4M0698451BE	BR. LINING	1.00	V	OWN	02	0	0
3	WHT010085	BOLT	4.00	V	OWN	01	0	0
4	8W0615121E	SENDER	1.00	V	OWN	08	0	0



Рахунок

Термін прийомки:
2023-02-02Пробіг:
56697Номер замовлення:
2300063801Номер рахунку.:
210049036

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	66451900	Rear wheel housing cover rem+inst	-	0000		0
2	66451900	Rear wheel housing cover rem+inst	-	0000		0
3	99999999	Befestigungsleiste a+e	-	0000		0
4	63691900	Rear bumper cover removed+installed	-	0000		0
5	63695550	Rear bumper cover replaced	-	0000		0
6	99999999	Stoßfängerhalter HL a+e	-	0000		0
7	63694150	Rear bumper cover repaired	-	0000		0
8	63694350	Rear bumper cover drilled	-	0000		0
9	66595552	Rear spoiler (under bumper) replace	-	0000		0
10	99999999	Abgasanlage lösen und befestigen	-	0000		0
11	26341900	Tail pipe removed+installed	-	0000		0
12	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
13	96351650	Control units for LCA adjusted	-	0000		0
14	99999999	Fzg. Reinigung nach Rep.	-	0000		0
15	99999999	Batteriestützbetrieb für GFS	-	0000		0
16	99999999	Schutzvorrichtungen anbringen	-	0000		0

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
17	99999999	Verbringung zum Lackierer	-	0000		0
18		Abdeckung für Stoßf. H Neuteillack	-	0000		0
19		Spoiler Stoßf. H NT Lack	-	0000		0
20		Sensor HA PDC NT Lack	-	0000		0
21		Halt für PDC Sensor HL und HR NT La	-	0000		0
22		Vorbereitung Kunststofflackierung	-	0000		0
23		Farbe anmischen	-	0000		0
24		Farbmuster erstellen	-	0000		0
25		Lackmaterial	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	760253681AF	TRIM	1.00	V	OWN	04	0	0
2	760807482F 041	DIFFUSER	1.00	V	OWN	08	0	0
3	760807521E GRU	SPOILER	1.00	V	OWN	08	0	0
4	760898623A	FIX. SET	1.00	V	OWN	02	0	0
5	760919398 GRU	Bracket	1.00	V	OWN	08	0	0
6	760919397 GRU	Bracket	1.00	V	OWN	08	0	0
7	760807417G GRU	TRIM	1.00	V	OWN	08	0	0
8	1K0867388A	Clip	6.00	V	OWN	03	0	0



#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
9	000971010	Plate	10.00	V	OWN	08	0	0
10	3G0962283A	Retainer	1.00	V	OWN	08	0	0
11	5Q0919275B GRU	Sensor	1.00	V	OWN	03	0	0
12	000863890A	Daempfung	1.00	V	OWN	08	0	0
13	WHT005271	Bolt	6.00	V	OWN	01	0	0
14	D 00950025	APPLICATOR	1.00	V	OWN	03	0	0
15	D 180KU2A1	2-pack adh	1.00	V	OWN	02	0	0
16	760807355C	PROFILE	1.00	V	OWN	08	0	0
17	760807863	STRIP	1.00	V	OWN	08	0	0
18	191853585B	CLIP	14.00	V	OWN	03	0	0
19	N 10684701	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0

Рахунок

Термін прийомки:
2023-02-02Пробіг:
56697Номер замовлення:
2300063802Номер рахунку.:
210048927

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	Hebebühnennutzung zur	-	0000		0

Цифровий сервісний
план Термін прийомки:
2022-12-08Пробіг:
48811Номер замовлення.:
2022006326Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Запис майстерні

#		
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	Aktion 91DN durchgeführt

Рахунок

Термін прийомки:
2022-11-11Пробіг:
48811Номер замовлення:
2200632602Номер рахунку.:
214011756Прим.
Гарантійні зобов./
Добров. післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	Prüfen Anzeige Kombiinstrument	-	0000		0
2	99999999	Abdichten zwei Antennen	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	AKL45000505	Butyl strp	0.04	V	OWN	02	0	0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-11-11Пробіг:
48811Номер замовлення:
2200632601Номер рахунку.:
210047976Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01040014	Oil change services .	X	0000		0
2	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
3	01400050	Brake fluid service .	-	0000		0
4	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
5	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
6	01330000	Accident prev.regulations .	-	0000		0
7	44052052	Wheels removed+installed	-	0000		0
8	46505660	Front brake discs replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	OEL4	Longlife-III FE 0W-30	7.60	V	OWN	60	0	0
2	B 000DS	BREMSFLÜSSIGKEIT	1.00	C	OWN	02	0	0
3	06M198405F	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0
4	N 91167901	Screw	1.00	V	OWN	01	0	0
5	N 0138498	seal ring	1.00	V	OWN	01	0	0

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
6	4M0819439B	Od. filter	1.00	V	OWN	01	0	0
7	761998002A	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03	0	0
8	760955427	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03	0	0
9	4M0698151BK	BR. LINING	1.00	V	OWN	02	0	0
10	4M0698231A	PLATE	1.00	V	OWN	08	0	0
11	4M0615121AB	WIRE	1.00	V	OWN	08	0	0
12	4M0615301AS	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02	0	0
13	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	01	0	0
14	N 91147601	Bolt	4.00	V	OWN	01	0	0

Цифровий сервісний
план

Термін прийомки:
2022-02-07

Пробіг:
30426

Номер замовлення.:
2022000476

Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Inspection with oil change



Рахунок

Термін прийомки:
2022-01-25Пробіг:
30426Номер замовлення:
2200047602Номер рахунку.:
210042920

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	66451900	Rear wheel housing cover rem+inst	-	0000		0
2	66451900	Rear wheel housing cover rem+inst	-	0000		0
3	99999999	Befestigungsleiste a+e	-	0000		0
4	63691900	Rear bumper cover removed+installed	-	0000		0
5	99999999	Heckspoilerunterteil a+e	-	0000		0
6	99999999	Stoßfängerhalter HL a+e	-	0000		0
7	99999999	Stoßfängerhalter HR a+e	-	0000		0
8	63696500	Rear bumper cover pts r+i	-	0000		0
9	91431550	Reversing camera adjusted	-	0000		0
10	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
11	96351600	Control units for LCA adjusted	-	0000		0
12	27068950	Battery loaded	-	0000		0
13	99999999	Verbringung zum Lackierer	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	WHT003207	Nut	4.00	V	OWN	01	0	0
2	WHT005271	Bolt	10.00	V	OWN	01	0	0
3	WHT005271	Bolt	2.00	V	OWN	01	0	0
4	760807355C	PROFILE	1.00	V	OWN	08	0	0
5	760807356C	PROFILE	1.00	V	OWN	08	0	0
6	760807393A	PROFILE	1.00	V	OWN	08	0	0
7	760807394A	PROFILE	1.00	V	OWN	08	0	0
8	760807483B	GUIDE	1.00	V	OWN	08	0	0
9	760807484B	GUIDE	1.00	V	OWN	08	0	0
10	760807863	STRIP	1.00	V	OWN	08	0	0
11	191853585B	CLIP	14.00	V	OWN	03	0	0
12	1H0853586	Grommet	14.00	V	OWN	03	0	0
13	1K0867388A	Clip	6.00	V	OWN	03	0	0
14	760898623A	FIX. SET	1.00	V	OWN	02	0	0
15	N 10621301	Nut	2.00	V	OWN	01	0	0
16	N 91090701	BOLT	4.00	V	OWN	01	0	0



Рахунок

Термін прийомки:
2022-01-25Пробіг:
30426Номер замовлення:
2200047601Номер рахунку.:
210042915Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030036	Inspections w.oil change .	X	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	OEL5	Longlife-IV 0W-20	7.60	V	OWN	60	0	0
2	N 0138498	seal ring	1.00	V	OWN	01	0	0
3	06M198405F	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0
4	N 91167901	Screw	1.00	V	OWN	01	0	0



Рахунок

Термін прийомки:
2021-12-21Пробіг:
27843Номер замовлення:
2100763301Номер рахунку.:
210042364

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	64101906	Windscreen removed+installed	-	0000		0
2	96381550	Driver assist camera adjusted	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	760845011ABNVB	WINDSHIELD	1.00	V	OWN	03	0	0
2	D 004660M2	2-pack adh	1.00	V	OWN	02	0	0
3	D 00920002	PRIMER	1.00	V	OWN	03	0	0
4	D 00940104	Cleaner	0.20	V	OWN	03	0	0
5	D 00950025	APPLICATOR	1.00	V	OWN	03	0	0
6	357853999X	FADEN	1.00	F	6	0	0	0
7	8U0955609	Foil	1.00	V	OWN	08	0	0
8	8L4867276	Clip	4.00	V	OWN	03	0	0
9	3G0867280	Clip	2.00	V	OWN	03	0	0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-10-21Пробіг:
23728Номер замовлення:
2100629202Номер рахунку.:
210041358

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	Radeinlagerung Sommerräder	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-10-21Пробіг:
23728Номер замовлення:
2100629201Номер рахунку.:
210041359

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44449902	Räderwechsel Winter Kategorie 2	-	0000		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2021-07-07Пробіг:
17000Номер замовлення:
2021004033ВА-ID:
137500439

Претензія клієнта	Kontrollanzeige für Kühlmittel aktiv
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи попереджувальної індикації > Попереджувальна індикація рівня/температури охолоджувальної рідини > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	



Рахунок

Термін прийомки:
2021-07-07Пробіг:
15711Номер замовлення:
2100403301Номер рахунку.:
210039652

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	21005599	Marderabwehr klein nachrüsten	-	0000		0
2	99999999	Marderschaden am Kühlmittelschlauch	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	000054651A	PROTECTION	1.00	V	OWN	51	0	0
2	4M0122449AC	HOSE	1.00	V	OWN	04	0	0



Рахунок

Термін прийомки:
2021-06-11Пробіг:
14481Номер замовлення:
2100346701Номер рахунку.:
210039227Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01140014	Flex. oil change ser. .	X	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	OEL5	Longlife-IV 0W-20	7.60	V	OWN	60	0	0
2	06M198405F	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0
3	N 91167901	Screw	1.00	V	OWN	01	0	0
4	N 0138498	seal ring	1.00	V	OWN	03	0	0

Рахунок

Термін прийомки:
2021-04-19Пробіг:
11086Номер замовлення:
2100227202Номер рахунку.:
210038453

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052004	Wheels removed+installed	-	0000		0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-04-19Пробіг:
11086Номер замовлення:
2100227201Номер рахунку.:
210038454

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	Radeinlagerung Winterräder	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-03-31Пробіг:
15711Номер замовлення:
2100185001Номер рахунку.:
210039854

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	Freie AZ Allgemeine Reparatur	-	0000		0



Претензія ▼

Термін прийомки:
2020-11-20Пробіг:
1000Номер замовлення:
2020006842BA-ID:
129465284

Претензія клієнта	Kamera wird beim einlegen des Rückwärtsganges oft nur sehr spät aktiviert
Код клієнта	Допоміжні системи, комфортного керування > Асистент паркув., автопілот для паркув., асист. виїзду з місця паркув. > Зображення з камери асистента заднього ходу
Визначення СТО	
Код СТО	Допоміжні системи, комфортного керування > Автопілот для паркування, асистент паркування > Камера асистента заднього ходу
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія ▼

Термін прийомки:
2020-11-20Пробіг:
1000Номер замовлення:
2020006842BA-ID:
129465146

Претензія клієнта	Standheizung lässt sich nicht über WeConnect aktivieren
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Функції мобільного телефону, клієнтський портал, додатки > Зображення інтерфейсу мобільного телефону (Mirrorlink) > Індикатор зображення з камери (Cam-Connect)
Визначення СТО	
Код СТО	Кондиціонування > Догрівач, автономний опалювач > Блок керування опалювача
Запасна частина для усунення несправності	



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-10-06Пробіг:
538Номер замовлення:
2000565203Номер рахунку.:
210035600

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	Radeinlagerung	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-10-06Пробіг:
538Номер замовлення:
2000565202Номер рахунку.:
210035601

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44449902	Räderwechsel Winter Kategorie 2	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-10-06Пробіг:
538Номер замовлення:
2000565202Номер рахунку.:
210035131

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44449902	Räderwechsel Winter Kategorie 2	-	0000		0
2	99999999	Radeinlagerung	-	0000		0



Рахунок

Термін прийомки:
2020-10-06Пробіг:
538Номер замовлення:
2000565201Номер рахунку.:
210035210

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	63296503	Front bumper cover pts r+i	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	760854662H 041	COVER PART	1.00	V	OWN	08	0	0

Цифровий сервісний
план Термін прийомки:
2020-09-25Пробіг:
5Номер замовлення.:
2020005296Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	



Рахунок

Термін прийомки:

2020-09-21

Пробіг:

538

Номер замовлення:

2000529603

Номер рахунку.:

210035420

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	760073220A AX1	KOMPL.RAD	4.00	V	OWN	34	0	0

Рахунок

Термін прийомки:

2020-09-21

Пробіг:

538

Номер замовлення:

2000529603

Номер рахунку.:

210035049

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	760073220A AX1	KOMPL.RAD	4.00	V	OWN	34	0	0

Рахунок

Термін прийомки:

2020-09-21

Пробіг:

1500

Номер замовлення:

2000529602

Номер рахунку.:

210035048

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	761061500 82V	FOOTMATS	1.00	V	OWN	38	0	0
2	760061161	CRADLE	1.00	V	OWN	31	0	0



Рахунок

Термін прийомки:
2020-09-21Пробіг:
1500Номер замовлення:
2000529601Номер рахунку.:
216008963

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	-	0000		0
2	01330000	Accident prev.regulations .	-	0000		0
3	06250099	Fahrzeugbegutachtung nach Anlieferu	-	0000		0

Записи з 1 по 32 із 32 записів (відфільтровано з 34 записів)

Попередня

1

Наступна