

Історія транспортного засобу

Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ. WAUZZZF2XNN003845
Дата поставки: 2021-07-22
Наступний Технічний огляд 2024-08
Наступна перевірка шкідливих викидів 2024-08

Історія

Показати

5

записів

Пошук:

Усі

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін

Пробіг:

Номер

Номер

приймки:

147211

замовлення:

рахунку.:

2023-08-23

2300610201

110039227

Робота

№	Код	Опис	Статус	Кількість	Вартість
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000	0
2	44950100	Vehicle front + rear checked	-	0000	0
3	90920050	Driver assist calib. prep. .	-	0000	0
4	91631550	Radar sensor adjusted	-	0000	0
5	27068950	Battery loaded	-	0000	0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок	Термін прийомки: 2023-03-30	Пробір: 121138	Номер замовлення: 2300244201	Номер рахунку.: 114012776	Прим. Технічне обслуговування
---------	--------------------------------	-------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Робота

1	01330002	UVV EINZELPRÜFUNG 4 TRG NACH DGUV 7	X	0000	0
2	44052000	Wheels removed+installed	-	0000	0
3	46505650	Front brake discs replaced	-	0000	0
4	44052000	Wheels removed+installed	-	0000	0
5	01500000	GFF/Guided functions	-	0000	0
6	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000	0

Деталі

1	8W0615301A	BBRAKEDISC	2.00	V	OWN	02	0	0
2	8W0698151B	BR. LINING	1.00	V	OWN	02	0	0
3	8W0615121H	SENDER	1.00	V	OWN	08	0	0
4	8W0698231	PLATE	2.00	V	OWN	02	0	0
5	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	01	0	0
6	8W0615601E	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02	0	0
7	4N0698451F	BR. LINING	1.00	V	OWN	02	0	0
8	80A615121	SENDER	1.00	V	OWN	08	0	0
9	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	01	0	0
10	N 91126801	bolt	4.00	V	OWN	01	0	0
11	4K0698231A	RET.SPRING	1.00	V	OWN	03	0	0
12	WHT010085	BOLT	4.00	V	OWN	01	0	0
13	N 91147601	Bolt	4.00	V	OWN	01	0	0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий
сервісний
план

Термін
приймки:
2023-03-08

Пробіг:
114869

Номер
замовлення.:
2023001319

Підтвердженн
я сервісного
обслуговуван
ня:
Inspection
with Oil
change
(flexible)

Дод. роботи

1	20341950	Diesel fuel filter
2	85181950	Dust and pollen filter
3	34015550	Gearbox oil
4	23241950	Air cleaner element

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок	Термін прийомки: 2023-02-21	Пробір: 114869	Номер замовлення: 2300131901	Номер рахунку.: 114011842	Прим. Технічне обслуговування
---------	--------------------------------	-------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Робота

1	01090000	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000	0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000	0
3	34015550	Gearbox oil replaced	-	0000	0
4	23241950	Air cleaner element removed+install	-	0000	0
5	20341950	Diesel fuel filter removed+installe	-	0000	0
6	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000	0
7	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000	0
8	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000	0
9	99999999	2 REIFEN VORNE ERS.	-	0000	0

Деталі

1	N 0138498	seal ring	1.00	V	OWN	01	0	0
2	0W30	50400/50700	6.10	F	OWN	N	0	0
3	059198405D	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0
4	0CK321439A	SCREW	2.00	V	OWN	01	0	0
5	N 90798809	COLLAR NUT	1.00	V	OWN	01	0	0
6	N 91066101	Bolt	2.00	V	OWN	01	0	0
7	N 91265101	BOLT	2.00	V	OWN	01	0	0
8	G 055529A2	Oil	3.50	V	OWN	04	0	0
9	4K0133844D	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0
10	4K0201541G	HOSE	1.00	V	OWN	08	0	0
11	4K0201541F	HOSE	1.00	V	OWN	08	0	0
12	N 90926401	Clamp	2.00	V	OWN	01	0	0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

13	4B0422379	Clamp	2.00	V	OWN	08	0	0
14	4N0127401A	FILTER	1.00	V	OWN	01	0	0
15	4M0819439B	Od. filter	1.00	V	OWN	01	0	0
16	4K1998002C	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03	0	0
17	4K9955425	WIPERBLADE	1.00	V	OWN	03	0	0
18	ZTW226558VML5AREIFEN MIC		2.00	V	OWN	41	0	0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок	Термін приймки: 2022-12-09	Пробір: 98306	Номер замовлення: 2235366401	Номер рахунку.: 224009858
---------	----------------------------------	------------------	------------------------------------	---------------------------------

Робота

1	46505650	Front brake discs replaced	-	0000	0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000	0
3	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000	0
4	44052054	Wheels removed+installed	-	0000	0
5	99999999	Leas.Freigabe Bremsen: 2203851361	-	0000	0

Деталі

1	8W0615121H	SENDER	1.00	V	OWN	08	0	0
2	8W0698231	PLATE	2.00	V	OWN	02	0	0
3	8W0615301ABBRAKEDISC		2.00	V	OWN	02	0	0
4	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	01	0	0
5	8W0698151BBBR. LINING		1.00	V	OWN	02	0	0
6	N 91147601	Bolt	4.00	V	OWN	01	0	0
7	80A615121	SENDER	1.00	V	OWN	08	0	0
8	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	01	0	0
9	8W0615601E	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02	0	0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

10	N 91126801	bolt	4.00	V	OWN	01	0	0
11	4N0698451F	BR. LINING	1.00	V	OWN	02	0	0
12	4K0698231A	RET.SPRING	1.00	V	OWN	03	0	0
13	WHT010085	BOLT	4.00	V	OWN	01	0	0

Цифровий
сервісний
план

Термін
приймки:
2022-10-25

Пробір:
87621

Номер
замовлення.:
2022007685

Підтверджен
ня сервісного
обслуговуван
ня:
Inspection
with Oil
change
(flexible)

Претензія

Термін
приймки:
2022-10-04

Пробір:
87621

Номер
замовлення:
2022007685

ВА-ID:
154534813

Претензія клієнта	Keine Onlineverkehrsinfos verfügbar Kein LTE empfang
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Онлайн-сервіси
Визначення СТО	Fahrzeug hat kein LTE Empfang,im Display des 5F steht die Meldung (Es kann keine Datenverbindung aufgebaut werden,bitte prüfen sie die Netzabdeckung).Netzabdeckung ist io da andere Fahrzeuge in der Werkstatt LTE Empfang haben.Ich habe die Messwerte diverser Antennen vom 5f und vom Notrufmodul ausgelesen sind alle elektrisch io.Ebenfalls habe ich die Softwarestände von 5f und Diagnoseinterface geprüft(5f war alles auf dem richtigen Stand,beim Diagnoseinterface wurde eine Parametrierung durchgeführt).Im Audi Portlet sind alle Funktionen vom Kunde gebucht und io.
Код СТО	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Telematik, онлайн-сервіси > Блок керування системи Telematik/онлайн-сервісів > Функціональність > помилка виконання функції
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок

Термін
приймки:
2022-10-04

Пробір:
87621

Номер
замовлення:
2200768503

Номер
рахунку.:
114008394

Робота

1	91781999	NOTSTROMBATTERIE A+E	-	0000	0
---	----------	-------------------------	---	------	---

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок	Термін прийомки: 2022-10-04	Пробір: 87621	Номер замовлення: 2200768501	Номер рахунку.: 114008174	Прим. Технічне обслуговування
---------	--------------------------------	------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Робота

1	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000	0
2	01090000	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000	0
3	01330000	Accident prev.regulations .	X	0000	0

Деталі

1	4K1998002C	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03	0	0
2	059198405D	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0
3	N 0138498	seal ring	1.00	V	OWN	01	0	0
4	0W30	50400/50700	6.10	F	6	N	0	0
5	N 91167901	Screw	1.00	V	OWN	01	0	0

Рахунок	Термін прийомки: 2022-10-04	Пробір: 87621	Номер замовлення: 2200768502	Номер рахунку.: 114008393	Прим. Гарантійні зобов./ Добров. післягарантій на підтримка
---------	--------------------------------	------------------	---------------------------------	------------------------------	---

Робота

1	27068950	Battery loaded	-	0000	0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000	0
3	70032005	Side trims, boot (rear) rem+inst	-	0000	0
4	91701950	Control unit for telematics rem+ins	-	0000	0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок	Термін прийомки: 2022-08-24	Пробіг: 77186	Номер замовлення: 2235240801	Номер рахунку.: 224008760
---------	--------------------------------	------------------	---------------------------------	------------------------------

Робота

1	46365650	Brake pads,front disc br. replaced	-	0000	0
2	46385650	Brake pads,rear disc br. replaced	-	0000	0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000	0
4	44052054	Wheels removed+installed	-	0000	0

Деталі

1	8W0615121H	SENDER	1.00	V	OWN	08	0	0
2	8W0698231	PLATE	2.00	V	OWN	02	0	0
3	N 91147601	Bolt	4.00	V	OWN	01	0	0
4	8W0698151BB	BR. LINING	1.00	V	OWN	02	0	0
5	80A615121	SENDER	1.00	V	OWN	08	0	0
6	4N0698451F	BR. LINING	1.00	V	OWN	02	0	0
7	4K0698231A	RET.SPRING	1.00	V	OWN	03	0	0
8	WHT010085	BOLT	4.00	V	OWN	01	0	0

Претензія	Термін прийомки: 2022-06-24	Пробіг: 64013	Номер замовлення: 2022161394	BA-ID: 150341147
-----------	--------------------------------	------------------	---------------------------------	---------------------

Претензія клієнта	-Motorölstand zu viel laut Anzeige
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи-вказівники > Вказівка щодо рівня моторної оливи > Функціональність > спрацьовує без причини
Визначення СТО	[2065657/4 Motor: Ölstand zu hoch - Meldung im Kombi: Ölstand zu hoch, reduzieren - V6TDI EA897E3]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	OEL-04---

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план	Термін прийомки: 2022-06-24	Пробіг: 64013	Номер замовлення.: 2022161394	Підтвердження сервісного обслуговування: Flexible oil change service	
Рахунок	Термін прийомки: 2022-06-24	Пробіг: 64013	Номер замовлення: 2216139403	Номер рахунку.: 204039815	Прим. Гарантійні зобов./ Добров. післягарантій на підтримка Технічне обслуговування

Робота

1	01700000	Audi pick-up and drop-off service .	X	0000		0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок	Термін прийомки: 2022-06-24	Пробіг: 64013	Номер замовлення: 2216139401	Номер рахунку.: 204039813	Прим. Гарантійні зобов./ Добров. післягарантій на підтримка Тех нічне обслуговуван ня
---------	--------------------------------	------------------	---------------------------------	------------------------------	---

Робота

1	01140000	Flex. oil change ser. .	X	0000	0
2	01510000	Software updates	X	0000	0
3	27068950	Battery loaded	-	0000	0

Деталі

1	059198405D	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0
2	OEL04	CASTROL LL III 0W-30	6.10	F	6	70	0	0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

3	N 0138498	seal ring	1.00	V	OWN	01	0	0
---	-----------	-----------	------	---	-----	----	---	---

Претензія Термін Пробіг: Номер ВА-ID:
 прийомки: 66744 замовлення: 150790414
 2022-06-22 2022004759

Претензія клієнта	Beanstandung: Wischerblätter vorne quietschen beim Wischen. Klackgeräusche beim Umkehrpunkt vorhanden. Prüfen einstellen instandsetzen
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Склоочисник/склоомивач > Важіль склоочисника
Визначення СТО	TPI 2017680/11 beachtet, Windschutzscheibe geprüft und gereinigt, Wischerarme geprüft, Wischerarm vorne rechts Anpressdruck nicht so stark und Spiel intern, unwirksam. Wischerarm ersetzt. Beanstandung i.O.
Код СТО	Навісні елементи кузова > Склоочисник/склоомивач > Важіль склоочисника > Шуми, коливання > шум
Запасна частина для усунення несправності	4K0-955-408-A-1P9

Рахунок Термін Пробіг: Номер Номер Прим.
 прийомки: 66744 замовлення: рахунку.: 114005085
 2022-06-22 2200475903
 Гарантійні зобов./ Добров. післягарантій на підтримка

Робота

1	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000	0
---	----------	-------------------------------	---	------	---

Деталі

1	4K1998002CWIP. BLADE	1.00	V	OWN	03	1	0
---	----------------------	------	---	-----	----	---	---

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок	Термін прийомки: 2022-06-22	Пробіг: 87621	Номер замовлення: 2200475902	Номер рахунку.: 114008017
---------	--------------------------------	------------------	---------------------------------	------------------------------

Робота

1	92251650	Wiper arm adjusted	-	0000	0
2	92250199	FEHLERSUCHE WISCHERARM VORNE RECHTS	-	0000	0
3	92251951	Wiper arm removed+installed	-	0000	0

Деталі

1	4K1955408A 1P9	WIPER ARM	1.00	V	OWN	08	0	0
---	-------------------	-----------	------	---	-----	----	---	---

Рахунок	Термін прийомки: 2022-06-22	Пробіг: 87621	Номер замовлення: 2200475902	Номер рахунку.: 114005084	Прим. Гарантійні зобов./ Добров. післягарантій на підтримка
---------	--------------------------------	------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Робота

1	92251650	Wiper arm adjusted	-	0000	0
2	92250199	FEHLERSUCHE WISCHERARM VORNE RECHTS	-	0000	0
3	92251951	Wiper arm removed+installed	-	0000	0

Деталі

1	4K1955408A 1P9	WIPER ARM	1.00	V	OWN	08	1	0
---	-------------------	-----------	------	---	-----	----	---	---

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок	Термін прийомки: 2022-06-22	Пробіг: 66744	Номер замовлення: 2200475901	Номер рахунку.: 114004941
---------	--------------------------------	------------------	---------------------------------	------------------------------

Робота

1	44052052	Wheels removed+installed	-	0000	0
2	46505650	Front brake discs replaced	-	0000	0
3	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000	0

Деталі

1	8W0615121H	SENDER	1.00	V	OWN	08	0	0
2	8W0698231	PLATE	2.00	V	OWN	02	0	0
3	8W0615301A	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02	0	0
4	N 91147601	Bolt	4.00	V	OWN	01	0	0
5	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	01	0	0
6	8W0698151B	BBR. LINING	1.00	V	OWN	02	0	0
7	4K9955425	WIPERBLADE	1.00	V	OWN	03	0	0

Цифровий сервісний план	Термін прийомки: 2022-05-24	Пробіг: 57625	Номер замовлення.: 2022003521	Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection with Oil change (flexible)
-------------------------	--------------------------------	------------------	----------------------------------	---

Дод. роботи

1	20341950	Diesel fuel filter
2	85181950	Dust and pollen filter
3	34015550	Gearbox oil
4	23241950	Air cleaner element

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок	Термін приймки: 2022-05-09	Пробір: 57631	Номер замовлення: 2200352101	Номер рахунку.: 114003710	Прим. Технічне обслуговуван ня
---------	----------------------------------	------------------	------------------------------------	---------------------------------	---

Робота

1	01090000	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000	0
2	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000	0
3	23241950	Air cleaner element removed+install	-	0000	0
4	20341950	Diesel fuel filter removed+installe	-	0000	0
5	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000	0
6	34015550	Gearbox oil replaced	-	0000	0
7	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000	0
8	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000	0

Деталі

1	N 0138498	seal ring	1.00	V	OWN	01	0	0
2	059198405D	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0
3	0W30	50400/50700	6.10	F	6	N	0	0
4	4M0819439B	Od. filter	1.00	V	OWN	01	0	0
5	4K0133844D	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0
6	4K0201541G	HOSE	1.00	V	OWN	08	0	0
7	4K0201541F	HOSE	1.00	V	OWN	08	0	0
8	N 90926401	Clamp	2.00	V	OWN	01	0	0
9	4B0422379	Clamp	2.00	V	OWN	08	0	0
10	4N0127401A	FILTER	1.00	V	OWN	01	0	0
11	N 90798809	COLLAR NUT	1.00	V	OWN	01	0	0
12	N 91066101	Bolt	2.00	V	OWN	01	0	0
13	N 91265101	BOLT	2.00	V	OWN	01	0	0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

14	G 055529A2 Oil	3.50	V	OWN	04	0	0
15	0CK321439ASCREW	2.00	V	OWN	01	0	0
16	4K1998002C WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03	0	0

Рахунок Термін Пробір: Номер Номер
приймки: 46026 замовлення: рахунку.:
2022-03-21 2200202401 114002037

Робота

1	46505650	Front brake discs replaced	-	0000	0
2	44052000	Wheels removed+installed	-	0000	0
3	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000	0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000	0
5	44052000	Wheels removed+installed	-	0000	0

Деталі

1	8W0698231	PLATE	2.00	V	OWN	02	0	0
2	8W0615301	ABBRAKEDISC	2.00	V	OWN	02	0	0
3	N 91147601	Bolt	4.00	V	OWN	01	0	0
4	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	01	0	0
5	8W0698151	BBBR. LINING	1.00	V	OWN	02	0	0
6	8W0615121H	SENDER	1.00	V	OWN	08	0	0
7	WHT010085	BOLT	4.00	V	OWN	01	0	0
8	4K0698231A	RET.SPRING	1.00	V	OWN	03	0	0
9	4N0698451F	BR. LINING	1.00	V	OWN	02	0	0
10	N 91126801	bolt	4.00	V	OWN	01	0	0
11	8W0615601E	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02	0	0
12	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	01	0	0
13	80A615121	SENDER	1.00	V	OWN	08	0	0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія	Термін прийомки: 2022-01-24	Пробіг: 30850	Номер замовлення: 2022000524	ВА-ID: 144869429
-----------	--------------------------------	------------------	---------------------------------	---------------------

Претензія клієнта	Beanstandung: Fehlermeldung im MMI-Display am oberen Rand für ca. 5-7 Sekunden vorhanden: "Car Care 5713" und geht dann wieder weg. Prüfen instandsetzen
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги
Визначення СТО	Aktion 5713 wurde bereits am 17.01.2022, Ersatz Funkkoffer durchgeführt.
Код СТО	Сервісне обслуговування автомобіля > ІТ-системи > SVM (керування версій програмного забезпечення) > SVM (керування версіями програмного забезпечення) Дія
Запасна частина для усунення несправності	

Цифровий сервісний план	Термін прийомки: 2022-01-18	Пробіг: 29688	Номер замовлення.: 2021000136	Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection with Oil change (flexible)
-------------------------	--------------------------------	------------------	----------------------------------	---

Цифровий сервісний план	Термін прийомки: 2022-01-18	Пробіг: 29688	Номер замовлення.: 2021000136	Підтвердження сервісного обслуговування: Запис майстерні
-------------------------	--------------------------------	------------------	----------------------------------	---

1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	Aktion 5713, S-Komplementierung Schlüssel, Kriterium 01

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія	Термін приймки: 2021-12-30	Пробі: 29688	Номер замовлення: 2021000136	ВА-ID: 144674666
-----------	----------------------------------	-----------------	------------------------------------	---------------------

Претензія клієнта	Beanstandung: Heckwischermotor ohne Funktion! Und im Datenspeicher abgelegt, schwergängig! prüfen instandsetzen
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Склоочисник/склоомивач > Серводвигун склоочисника
Визначення СТО	Wischermotor mit Schlauch ersetzt. 4K9955711
Код СТО	Навісні елементи кузова > Склоочисник/склоомивач > Серводвигун склоочисника > Функціональність > занадто важкий хід
Запасна частина для усунення несправності	4K9-955-711--

Рахунок	Термін приймки: 2021-12-30	Пробі: 30850	Номер замовлення: 2100013604	Номер рахунку.: 114000422	Прим. Гарантійні зобов./ Добров. післягарантій на підтримка
---------	----------------------------------	-----------------	------------------------------------	---------------------------------	--

Робота

1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	70921900	Tailgate trim panel removed+install	-	0000		0
4	92340199	FEHLERSUCHE AM HECKWISCHERMOTOR DUR	-	0000		0
5	92341950	RWW wiper motor removed+installed	-	0000		0

Деталі

1	4K9955711	ENGINE	1.00	V	OWN	03	1	0
2	4K9955961A	PIPE	1.00	V	OWN	08	0	0
3	N 90714303	Nut	3.00	V	OWN	01	0	0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок	Термін прийомки: 2021-12-30	Пробір: 30850	Номер замовлення: 2100013601	Номер рахунку.: 114000421	Прим. Гарантійні зобов./ Добров. післягарантій на підтримка
---------	--------------------------------	------------------	---------------------------------	------------------------------	---

Робота

1	27068950	Battery loaded	-	0000	0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000	0

Деталі

1	4N0959754	CLTKETRANSMITT.	1.00	V	OWN	08	1	0
---	-----------	-----------------	------	---	-----	----	---	---

Рахунок	Термін прийомки: 2021-12-30	Пробір: 29688	Номер замовлення: 2100013602	Номер рахунку.: 114000234	Прим. Технічне обслуговування
---------	--------------------------------	------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Робота

1	01330000	Accident prev.regulations .	X	0000	0
2	01090000	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000	0
3	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000	0
4	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000	0

Деталі

1	059198405D	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0
2	N 0138498	seal ring	1.00	V	OWN	01	0	0
3	0W30	50400/50700	6.10	F	6	01	0	0
4	4K1998002C	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03	0	0
5	4K9955425	WIPERBLADE	1.00	V	OWN	03	0	0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок	Термін прийомки: 2021-10-25	Пробіг: 18445	Номер замовлення: 5827	Номер рахунку.: 40017
---------	--------------------------------	------------------	---------------------------	--------------------------

Робота

1	01000099	FAHRZEUGWÄSCHE OHNE BERECHNUNG	-	0000	0
2	44052000	Wheels removed+installed	-	0000	2
3	46505650	Front brake discs replaced	-	0000	2

Деталі

1	8W0615121H	SENDER	1.00	V	OWN	8	2
2	8W0698231	PLATE	2.00	V	OWN	2	2
3	8W0615301A	BBBRAKEDISC	2.00	V	OWN	2	2
4	N 91147601	Bolt	4.00	V	OWN	1	2
5	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	1	2
6	8W0698151B	BBR. LINING	1.00	V	OWN	2	2

Претензія	Термін прийомки: 2021-09-17	Пробіг: 9669	Номер замовлення: 4791	BA-ID: 140182605
-----------	--------------------------------	-----------------	---------------------------	---------------------

Претензія клієнта	CONNECTEN MIT HANDY GEHT NICHT HANDYVERBINDUNG SPRINGT RAUS, KUNDE MUß NEU KOPPELN DIE LAUTSTÄRKE IST LIMITIERT RÜCKFAHRKAMERA SEHR UNSCHARF-VERPIXELT// Beachte: folgende Nr: IR12363939
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Режим телефону > З'єднання Bluetooth > З'єднання Bluetooth з мобільним телефоном, гучний зв'язок (HFP)
Визначення СТО	Connect-System geprüft, Steckkontakte, 5F- SG und Telefonantenne überprüft, Handy überprüft, Handy + Hauptnutzer gelöscht, Kunde gibt diesen neu ein und die Audi-App wird wieder neu hochgeladen, Handy neu angelernt und Kunde beobachtet weiter (mit I-Phone)
Код СТО	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Телефонія > Антена для Bluetooth > Деталь, експлуатаційні матеріали > неправильний/a/e
Запасна частина для усунення несправності	

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок	Термін прийомки: 2021-09-17	Пробіг: 9669	Номер замовлення: 4791	Номер рахунку.: 38696	Прим. Гарантійні зобов./ Добров. післягарантій на підтримка
---------	--------------------------------	-----------------	---------------------------	--------------------------	--

Робота

1	C95000E2GW .	KUNDEN FZG. BEI EIGENLEISTUNG	-	0000	1	0
---	--------------	-------------------------------	---	------	---	---

Рахунок	Термін прийомки: 2021-09-17	Пробіг: 9669	Номер замовлення: 4791	Номер рахунку.: 38695	Прим. Гарантійні зобов./ Добров. післягарантій на підтримка
---------	--------------------------------	-----------------	---------------------------	--------------------------	--

Робота

1	27068950	Battery loaded	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	68151900	Glove box removed+installed	-	0000		0
4	68151955	Glove box removed+installed	-	0000		0
5	91961950	Display operating unit ECU rem+inst	-	0000		0
6	91960199	STECKKONTAKTE/VERKABELUNG ÜBER-	-	0000		0
7	97680199	STECKKONTAKTE TELEFONANTENNE	-	0000	1	0
8	91700199	CONNECT VERBINDUNG ÜBERPRÜFT	-	0000		0

Цифровий сервісний план	Термін прийомки: 2021-07-22	Пробіг: 0	Номер замовлення.: 6835	Підтвердження сервісного обслуговування: Delivery inspection
-------------------------	--------------------------------	--------------	----------------------------	---

1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

