

# Історія транспортного засобу



## Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	WVGZZZCRZKD028774	Наступний Технічний огляд	2024-03
Дата поставки:	2019-03-18	Наступна перевірка шкідливих викидів	2024-03
Тип	CR74RJ		

## Історія

Показати  записів

Пошук:

[УСІ](#)[ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ](#)[ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ](#)[ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН](#)[РЕКЛАМАЦІЇ](#)[ОГЛЯДОВА КОПІЯ](#)

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:  
2022-12-01

Пробіг:  
60874

Номер замовлення.:  
31565

Підтвердження сервісного обслуговування:  
Inspection with Oil change (flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01400050	Brake fluid service
2	20345550	Diesel fuel filter
3	85181950	Dust and pollen filter
4	01390050	Additional Inspection scope



Рахунок

Термін прийомки:  
2022-11-23Пробіг:  
60877Номер замовлення:  
31565Номер рахунку.:  
920062

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01400050	Brake fluid service .	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	B 000DS	BREMSFLSK	1.10	V	OWN	2		0
2	G 052164DS	SCHEIBREIN	1.00	V	OWN	2		0

Рахунок

Термін прийомки:  
2022-11-23Пробіг:  
60877Номер замовлення:  
31565Номер рахунку.:  
920061

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 91167901	Screw	1.00	V	OWN	1		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2022-11-23Пробіг:  
60877Номер замовлення:  
31565Номер рахунку.:  
137572Прим.  
Технічне обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	C9250000	HOL.-& BRINGSERVICE	-	0000		0
2	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
3	01390050	Additional Inspection scope .	X	0000		0
4	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
5	01500050	GFF/Guided functions .	-	0000		0
6	01090015	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
7	94151660	Headlight adjusted	-	0000		0
8	01500050	GFF/Guided functions .	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G S55545S1EUR	0W-30 LL I	6.20	V	OWN	0		0
2	059198405B	SEAL	1.00	V	OWN	1		0
3	N 0138495	seal ring	1.00	V	OWN	1		0
4	4M0127434G	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		0
5	4M0819439B	Od. filter	1.00	V	OWN	1		0





Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2022-11-23Пробіг:  
60877Номер замовлення:  
31565Номер рахунку.:  
137225Прим.  
Технічне обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	94151660	Headlight adjusted	-	0000		0
2	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
3	01400050	Brake fluid service .	-	0000		0
4	01390050	Additional Inspection scope .	X	0000		0
5	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
6	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
7	01090015	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
8	00005500	KOSTENLOSER HOL- U. BRINGSERVICE	-	0000		0
9	98900007	SERVICEWÄSCHE	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	B 000DS	BREMSFLSK	1.25	V	OWN	2		0
2	G S55545S1EUR	0W-30 LL I	6.20	V	OWN	0		0
3	059198405B	SEAL	1.00	V	OWN	1		0
4	N 91167901	Screw	1.00	V	OWN	1		0



#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
5	N 0138495	seal ring	1.00	V	OWN	1		0
6	4M0127434G	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		0
7	4M0819439B	Od. filter	1.00	V	OWN	1		0
8	G 052164DS	SCHEIBREIN	1.00	V	OWN	2		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:  
2022-03-22Пробіг:  
49159Номер замовлення.:  
20479Підтвердження  
сервісного  
обслуговування:  
Additional work

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01400050	Brake fluid service

Рахунок

Термін прийомки:  
2022-03-22  
ДеталіПробіг:  
49162Номер замовлення:  
20479Номер рахунку.:  
928938

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 10528301	Battery	1.00	V	OWN	1		0



Рахунок

Термін прийомки:  
2022-03-22Пробіг:  
49162Номер замовлення:  
20479Номер рахунку.:  
126541

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	00004902	GEBÜHR HAUPTUNTERSUCHUNG (TÜV)	-	0000		0
2	01060050	ET service .	-	0000		0
3	00996104	HOL- & BRING SERVICE	-	0000		0
4	01400000	Brake fluid service .	-	0000		0
5	01330052	Accident prev.regulations .	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	B 000DS	BREMSFLSK	1.10	V	OWN	2		0



Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2021-11-30Пробіг:  
45271Номер замовлення:  
15917Номер рахунку.:  
122348

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052004	Wheels removed+installed	-	0000		0
2	46362050	Brake pads,front disc br. rem+inst	-	0000		0
3	46505650	Front brake discs replaced	-	0000		0
4	46502050	Front brake discs removed+installed	-	0000		0
5	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0
6	46382050	Brake pads,rear disc br. rem+inst	-	0000		0
7	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	8W0615601K	BREMSSCHEI	2.00	V	OWN	2		0
2	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	1		0
3	8W0698451BC	BR. LINING	1.00	V	OWN	2		0
4	WHT010085	BOLT	4.00	V	OWN	1		0
5	8W0615121E	SENDER	2.00	V	OWN	8		0
6	N 91126801	bolt	4.00	V	OWN	1		0



#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
7	4M0615301AN	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	2		0
8	4M0698151BH	BR. LINING	1.00	V	OWN	2		0
9	4M0615121AB	WIRE	2.00	V	OWN	8		0
10	4M0698231A	PLATE	1.00	V	OWN	8		0
11	4M0615269B	SPRING	2.00	V	OWN	3		0
12	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	1		0
13	N 91147601	Bolt	4.00	V	OWN	1		0

Претензія

Термін прийомки:  
2020-11-23Пробіг:  
29944Номер замовлення:  
41687BA-ID:  
129323815

Претензія клієнта	durch den Display verläuft ein schwarzer strich
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Функції радіо, навігації, MMI, дисководів > Індикація на екрані > Деталь, експлуатаційні матеріали > неправильний контраст
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Цифровий сервісний  
план Термін прийомки:  
2020-11-23Пробіг:  
29944Номер замовлення.:  
41687Підтвердження  
сервісного  
обслуговування:  
Inspection with Oil change  
(flexible)

## Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	26883550	Reducing agent
2	60480260	Water drain

Цифровий сервісний  
план Термін прийомки:  
2020-11-23Пробіг:  
29944Номер замовлення.:  
41687Підтвердження  
сервісного  
обслуговування:  
Запис майстерні

#		
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	Aktion 23 с і Krit. 01



Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2020-11-23Пробіг:  
29944Номер замовлення:  
41687Номер рахунку.:  
105218Прим.  
Гарантійні зобов./  
Добров. післягарантійна  
підтримка

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	23602699	UMPROGRAMIERUNG EDC STEUERGRÄT	-	0000	1	0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2020-11-23Пробіг:  
29947Номер замовлення:  
41685Номер рахунку.:  
104997

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	26883550	Reducing agent inspected+added	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G 052910DS	ADBLUE	8.50	V	OWN	6		0



Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2020-11-23Пробіг:  
29947Номер замовлення:  
41685Номер рахунку.:  
104996Прим.  
Технічне обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090015	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
2	60480260	Water drain checked	-	0000		0
3	94151662	Headlight adjusted	-	0000		0
4	01500050	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
6	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G S55545S1EUR	OW-30 LL I	6.20	V	OWN	0		0
2	059198405B	SEAL	1.00	V	OWN	1		0
3	N 91167901	Screw	1.00	V	OWN	1		0
4	N 0138495	seal ring	1.00	V	OWN	1		0
5	761998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	3		0
6	760955427	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	3		0



Претензія ▼

Термін прийомки:  
2020-05-26Пробіг:  
21838Номер замовлення:  
34324BA-ID:  
123233062


Претензія клієнта	Navi setzt zeitweise aus
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Навігаційний режим
Визначення СТО	[2058263/2 Elektrik: Discover Pro/ Discover Premium: verschiedene Gerätebeanstandungen]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2020-05-26Пробіг:  
21838Номер замовлення:  
34324BA-ID:  
123315891


Претензія клієнта	Lehnenbezug hinten links lose
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Сидіння, багатомісне сидіння, підлокітники, 2-й ряд > Оббивка спинки сидіння, 2-й ряд
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	



Рахунок  Термін прийомки: 2020-05-26 Пробіг: 21838 Номер замовлення: 34324 Номер рахунку.: 198648 Прим. Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000	1	0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0

Цифровий сервісний план  Термін прийомки: 2020-03-06 Пробіг: 16861 Номер замовлення.: 30813 Підтвердження сервісного обслуговування: Запис майстерні

#		
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	Aktion 01D6 krit. 01 Typschild durchgeführt



Рахунок	Термін прийомки: 2020-02-19	Пробіг: 16861	Номер замовлення: 30813	Номер рахунку.: 195167	Прим. Гарантійні зобов./ Добров. післягарантійна підтримка
---------	--------------------------------	------------------	----------------------------	---------------------------	---

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	09075599	TYPSCCHILD B SÄULE ERSETZT	-	0000	1	0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7D0000279BH	DATA TAG	1.00	V	OWN	8		0





## Рахунок

Термін прийомки:  
2020-02-19Пробіг:  
16861Номер замовлення:  
30811Номер рахунку.:  
194499

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	26883550	Reducing agent inspected+added	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G 052910DS	ADBLUE	18.90	V	OWN	6		0

## Претензія

Термін прийомки:  
2020-01-17Пробіг:  
1600Номер замовлення:  
29481**BA-ID:**  
119517512

Претензія клієнта	Navigationsdatenbank nicht verfügbar
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Навігаційний режим > Уведення пункту призначення
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	



Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2020-01-17Пробіг:  
16861Номер замовлення:  
29481Номер рахунку.:  
926454

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	NAVIGATIONSDATEN AKTUALISIERT	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2019-07-15Пробіг:  
1600Номер замовлення:  
21276Номер рахунку.:  
185296

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	97094199	LEITUNGSSATZ FAHRRADTRÄGER INST	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	000979941	Connector	5.00	V	OWN	1		0
2	000052000H	GLUEHLAMPE	1.00	V	OWN	57		0



Претензія ▼

Термін прийомки:  
2019-04-18Пробіг:  
1557Номер замовлення:  
17817BA-ID:  
115162204

Претензія клієнта	sitzmatte am sitzbezug festgenäht uns steht seitlich raus
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Сидіння, багатомісне сидіння, підлокітники, 1-й ряд > Оббивка подушки сидіння, 1-й ряд > З'єднання > дефект шва
Визначення СТО	an neu geliefertem Sitzbezug lösen sich die Nähte
Код СТО	Навісні елементи кузова > Сидіння, багатомісне сидіння, підлокітники, 1-й ряд > Оббивка подушки сидіння, 1-й ряд > З'єднання > дефект шва
Запасна частина для усунення несправності	760-881-405-BT-WAA

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2019-04-18Пробіг:  
1557Номер замовлення:  
17817BA-ID:  
115019835

Претензія клієнта	sitzmatte am sitzbezug festgenäht uns steht seitlich raus
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Сидіння, багатомісне сидіння, підлокітники, 1-й ряд > Оббивка подушки сидіння, 1-й ряд > З'єднання > дефект шва
Визначення СТО	
Код СТО	Навісні елементи кузова > Сидіння, багатомісне сидіння, підлокітники, 1-й ряд > Оббивка подушки сидіння, 1-й ряд > З'єднання > дефект шва
Запасна частина для усунення несправності	760-881-405-BT-WAA



Рахунок	Термін прийомки: 2019-04-18	Пробіг: 9056	Номер замовлення: 17817	Номер рахунку.: 187649	Прим. Гарантійні зобов./ Добров. післягарантійна підтримка
---------	--------------------------------	-----------------	----------------------------	---------------------------	---

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	72011900	Front seat removed+installed	-	0000		0
2	72012750	Front seat flanged+unflanged	-	0000		0
3	74101960	Front seat padding removed+installe	-	0000		0
4	74131960	Front seat cover removed+installed	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	760881405BTWAA	SEAT COVER	1.00	V	OWN	08	V	0



Рахунок

Термін прийомки:  
2019-04-18Пробіг:  
9056Номер замовлення:  
17817Номер рахунку.:  
187650Прим.  
Гарантійні зобов./  
Добров. післягарантійна  
підтримка

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	760881405BTWAA	SEAT COVER	1.00	V	OWN	8	V	0

Рахунок

Термін прийомки:  
2019-04-09Пробіг:  
0Номер замовлення:  
17302Номер рахунку.:  
181849

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	000071105J	BIKE CARR	1.00	V	OWN	10		0

Цифровий сервісний  
план Термін прийомки:  
2019-03-15Пробіг:  
0Номер замовлення.:  
UE00529098Підтвердження  
сервісного  
обслуговування:  
Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	



Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2019-03-15Пробіг:  
10Номер замовлення:  
529098Номер рахунку.:  
896214

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	-	0000		1

Записи з 1 по 31 із 31 записів

Попередня

1

Наступна