

Історія транспортного засобу



Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	WVWZZZ3CZME008033	Наступний Технічний огляд	2023-10
Дата поставки:	2020-10-23	Наступна перевірка шкідливих викидів	2023-10
Тип	CB249T		

Історія

Показати записів

Пошук:



УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний
план Термін прийомки:
2022-11-21Пробіг:
57112

Номер замовлення.:

Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Запис майстерні

#		
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	Wartung durchgeführt am 16.08.2022 bei 57112km Inspektion mit Ölwechsel, Pollenfilter bremsflüssigkeitswechsel, wasserabläufe gereinigt, öl allradkupplung, getriebeölwechsel.

Рахунок

Термін прийомки:
2022-11-21Пробіг:
54220Номер замовлення:
49805100Номер рахунку.:
2950817

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052099	Räder wechseln	-	0000		0
2	44052099	Beinhaltet: Räder aus- und eingebau	-	0000		0
3	44052099	Radnaben gereinigt, Sichtprüfung an	-	0000		0
4	44052099	Stoßdämpfer und Bremsen durchgeführ	-	0000		0
5	44052099	Reifendruck kontrolliert,	-	0000		0
6	44052099	sowie, wenn fahrzeugseitig verbaut,	-	0000		0
7	44052099	Reifendruckkontrolle angelernt.	-	0000		0



Рахунок

Термін прийомки:
2022-11-21Пробіг:
54220Номер замовлення:
49805100Номер рахунку.:
2950818Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
2	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
3	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
4	60493050	Water drain valves cleaned	-	0000		0
5	01400050	Brake fluid service .	-	0000		0
6	01575550	Oil for AWD coupling replaced	-	0000		0
7	34015564	Gearbox oil replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
4	5Q0819669	Od. filter	1.00	V	OWN	01		0
5	G 065175A2	OIL	1.00	V	OWN	08		0
6	N 91082701	BOLT	1.00	V	OWN	01		0

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
7	N 90281802	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
8	N 90215404	Screw	1.00	V	OWN	01		0
9	N 0438092	seal ring	1.00	V	OWN	01		0
10	0BH321363	Oil pipe	1.00	V	OWN	08		0
11	N 10637901	Screw	1.00	V	OWN	01		0
12	N 0138132	seal ring	1.00	V	OWN	01		0
13	G 052182A2	Oil	5.50	V	OWN	04		0
14	B 000DS	Bremsflüssigkeit Ltr.	1.00	V	OWN	02		0
15	27 OEL700	Longlife III 504-50700	4.90	F	6	17		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-08-16Пробіг:
54220Номер замовлення:
498051-00BA-ID:
152118894

Претензія клієнта	Assistenzsysteme sind ausgefallen, beim Start kommen ständig Fehlermeldungen
Код клієнта	Допоміжні системи, комфортного керування > Асистент паркув., автопілот для паркув., асист. виїзду з місця паркув. > Асистент паркування > Функціональність > не працює
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-08-16Пробіг:
54220Номер замовлення:
49805100Номер рахунку.:
2950906

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	94312000	Tail light removed+installed	-	0000		0
2	63691952	Rear bumper cover removed+installed	-	0000		0
3	63695555	Rear bumper cover replaced	-	0000		0
4	63693162	Rear bumper cover converted	-	0000		0
5	63694364	Rear bumper cover drilled	-	0000		0
6	63694162	Rear bumper cover repaired	-	0000		0
7	63694160	Rear bumper cover repaired	-	0000		0
8	63693190	Rear bumper cover converted	-	0000		0
9	06900000	Wage .	-	0000		0
10	66901955	Towing hitch removed+installed	-	0000		0
11	26881750	Reducing agent drained+filled	-	0000		0
12	26811950	Reservoir for reductant rem+inst	-	0000		0
13	74601953	Side padding removed+installed	-	0000		0
14	70301950	Luggage boot cover removed+installe	-	0000		0
15	70031903	Side trim, boot (rear) removed+inst	-	0000		0
16	70681950	C-pillar trim removed+installed	-	0000		0

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
17	66961900	Towbar coupling control unit rem+in	-	0000		0
18	66965550	Towbar coupling control unit replac	-	0000		0
19	27068950	Battery loaded	-	0000		0
20	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
21	63696150	Rear bumper cover new part painted	-	0000		0
22	51017163	Body painting prepared	-	0000		0
23	51017193	Body painting prepared	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5H2907383	CTRL UNIT	1.00	V	OWN	08		0
2	321201299	Packing	1.00	V	OWN	05		0
3	5QA919298K	Steuergerät für	1.00	V	OWN	08		0
4	3G0898623A	FIX. SET	1.00	V	OWN	01		0
5	3G5807417J GRU	COVER	1.00	V	OWN	04		0
6	N 90974701	Bolt	2.00	V	OWN	01		0
7	N 10412804	Bolt	2.00	V	OWN	01		0
8	N 90833801	Nut	2.00	V	OWN	01		0
9	000863890A	Daempfung	1.00	V	OWN	08		0
10	3G5807441A GRU	CAP	1.00	V	OWN	08		0



#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
11	3G0998492	Bracket	1.00	V	OWN	08		0
12	3G0998491	Bracket	1.00	V	OWN	08		0
13	3G5803881A	TOW HITCH	1.00	V	OWN	08		0
14	N 91256801	SCREW	4.00	V	OWN	01		0
15	N 0195307	Bolt	2.00	V	OWN	01		0
16	3G0962239E	LEAD	1.00	V	OWN	08		0
17	L6	Lack Material	6.00	V	OWN	02		0
18	1K0253141AA	Clip	1.00	V	OWN	04		0
19	G 05291050	UREA	14.40	V	OWN	06		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2022-01-07Пробіг:
29321Номер замовлення.:
486078-00Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Запис майстерні

#		
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	Aktion 91CL durchgeführt



Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-01-06Пробіг:
29321Номер замовлення:
486146-00BA-ID:
144221793

Претензія клієнта	Display Radio funktioniert nicht immer, erst nach neustart.
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Функції радіо, навігації, MMI, дисководів > Індикація на екрані > Функціональність > помилка виконання функції
Визначення СТО	Update 5F lt. TPI [2062880/3 Elektrik: Informationselektronik (MIB3): verschiedene Beanstandungen (Software: "027x")]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-01-06Пробіг:
29321Номер замовлення:
486146-00BA-ID:
144222045

Претензія клієнта	Wasser läuft aus dem Dachhimmel
Код клієнта	Системи на даху, спеціальні конструкції > Підйомно-зсувний люк > Скляна кришка підйомно-зсувного люка > Негерметичність > потрапила вода
Визначення СТО	Wasserabläufe geprüft, i.O., Panoramadach auf Wassereintritt geprüft, momentan kein Wassereintritt feststellbar.
Код СТО	Keine Reparatur durchgeführt
Запасна частина для усунення несправності	



Цифровий сервісний
план

Термін прийомки:
2022-01-06

Пробіг:
29321

Номер замовлення.:
486080-00

Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Inspection with oil change

Рахунок

Термін прийомки:
2022-01-06

Пробіг:
29321

Номер замовлення:
48614600

Номер рахунку.:
2933612

Прим.
Гарантійні зобов./
Добров. післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	01510099	Softwareupdate	-	0000		0



Рахунок

Термін прийомки:
2022-01-06Пробіг:
29321Номер замовлення:
48608000Номер рахунку.:
2933610Прим.
Технічне обслуговування


Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
2	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
3	94151652	Headlight adjusted	-	0000		0
4	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі


#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
2	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
4	3G1998002	Wip. blade	1.00	V	OWN	03		0
5	27 OEL700	Longlife III 504-50700	4.90	F	6	17		0



Рахунок  Термін прийомки: 2022-01-06 Пробіг: 29321 Номер замовлення: 48607800 Номер рахунку.: 2933609 Прим. Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	27068999	Batterieladegerat anschliessen	-	0000		0
2	91032699	SWK der OCU durchfuhren	-	0000		0
3	91032599	Software der OCU offline aktualisi	-	0000		0

Цифровий сервісний план  Термін прийомки: 2020-10-17 Пробіг: 1 Номер замовлення.: 2020026512 Підтвердження сервісного обслуговування: Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	



Рахунок

Термін прийомки:
2020-10-12Пробіг:
1Номер замовлення:
2002651201Номер рахунку.:
331673275

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01019999	Fahrzeugübernahme	-	0000		0
2	01010000	Delivery inspection .	-	0000		0
3	60999998	Kennzeichenmontage	-	0000		0
4	50011999	Transportschutzfolie entfernen PKW	-	0000		0
5	11223344	UVV Prüfung nach § 57 Abs. 1	-	0000		0

Записи з 1 по 14 із 14 записів

Попередня

1

Наступна