

Історія транспортного засобу



Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	WVGZZZCRZLD016034	Наступний Технічний огляд	2022-12	Тип	CR74RJ
Дата поставки:	2019-12-19	Наступна перевірка шкідливих викидів	2022-12		

Історія

Показати записів

		<input type="text" value="Усі"/>		ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН		РЕКЛАМАЦІЇ		ОГЛЯДОВА КОПІЯ	
Претензія	Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	ВА-ID:							
	2021-04-13	26143	2021008266	134738302							
	Претензія клієнта										1
	Код клієнта										
	Визначення СТО										
	Код СТО										
	Запасна частина для усунення несправності										

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-04-13Пробіг:
26143Номер замовлення:
2100826603Номер рахунку.:
4759033120Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	38620199	Getriebeölleitung prüfen	-	0000		0
2	38625599	38C6 Getriebeölleitung ersetzen	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	4N0317801E	LEITUNG	1.00	V	OWN	08	0	0
2	G 060162A2	Atf oil	0.50	V	OWN	04	0	0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-04-13Пробіг:
26143Номер замовлення:
2100826602Номер рахунку.:
4757187934

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99002299	Fussraum ausgesaugt ohne Berechnung	-	0000		0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-04-13Пробіг:
26143Номер замовлення:
2100826601Номер рахунку.:
4759033119Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	23602699	23CI EDC Steuergerät umprogrammieren	-	0000		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2019-12-03Пробіг:
1Номер замовлення.:
2019026934Підтвердження сервісного
обслуговування:
Delivery inspection

#	Опис	Позначення
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2019-12-02Пробіг:
1Номер замовлення:
1902693401Номер рахунку.:
207034404

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	-	0000		0
2	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	PLAKETTE	FEINSTAUB	1.00	F	6	0	0	0
2	G 052164DS	REINIGER	1.00	V	OWN	06	0	0

Записи з 1 по 6 із 6 записів

Попередня

1

Наступна