

Данные автомобиля

VIN	TMBJK8NX8MY142221	Следующий ГТО	2024-05	Модель	NX565D
Дата поставки:	2021-05-07	Следующий контроль ОГ	2024-05		

История

Показать 100 записей

▼	ВСЕ	ГАРАНТИЯ	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	ЭЛЕКТРОННАЯ СЕРВИСНАЯ КНИЖКА	РЕКЛАМАЦИИ	ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА
Рекламация ▼	Срок приёмки: 2024-01-09	Пробег: 164141	№ заказа: 2024000753	ID рекламации: 170695382		
	Рекламация клиента	Frontscheibenheizung ohne Funktion				
	Кодирование рекламации клиента	Навесные элементы кузова > Откр./закр./обогрев стёкол > Обогрев ветрового стекла, ручное управление > Функциональность > не работает				
	Заключение станции					
	Кодирование неисправности дилером					
	Запасная деталь для устранения неисправности					
Электронная сервисная книжка	Срок приёмки: 2023-12-19	Пробег: 160041	№ заказа.: 2023025740	Отметка о провед. ТО: Инспекционный сервис с заменой масла		

▼						ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА
Рекламация ▼	Срок приёмки: 2023-11-14	Пробег: 142500	№ заказа: 2023025740	ID рекламации: 169944581		
	Рекламация клиента	Klimaanlage heizt nicht wenn sie auf Automatik steht				
	Кодирование рекламации клиента	Климатическая установка > Отопление, охлаждение > Автоматический режим управления климатической установкой (AUTO) > Автоматическое регулирование температуры воздуха > Деталь/узел, рабочие жидкости > недостаточный прогрев				
	Заключение станции					
	Кодирование неисправности дилером					
	Запасная деталь для устранения неисправности					

Счёт ▼

Срок приёмки:
2023-11-14Пробег:
160041№ заказа:
2302574001№ счёта.:
110167384Примеч.
Техническое обслуживание

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	44052052	Wheels removed+installed	-	0000		0
3	46502050	Front brake discs removed+installed	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01	0	0
2	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01	0	0
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01	0	0
4	S60	LONGLIFE 3	5.50	F	OWN	60	0	0
5	5Q0615301F	BRAKEDISC	2.00	C	OWN	02	0	0
6	5Q0698151AH	BR. LINING	1.00	C	OWN	02	0	0
7	N 91084901	SCREW	4.00	C	OWN	01	0	0
8	N 90427502	Screw	1.00	C	OWN	01	0	0
9	WHT010085	BOLT	4.00	C	OWN	01	0	0
10	N 10648301	Bolt	2.00	C	OWN	01	0	0

Электронная сервисная книжка
▼Срок приёмки:
2023-07-14Пробег:
122744№ заказа.:
2023013577Отметка о провед. ТО:
Инспекционный сервис с
заменой масла

Дополнительные работы

#	Номер	Описание
1	85185550	Салонный фильтр
2	60480250	Водосток
3	34015570	Трансмиссионное масло
4	01400050	Сервис по замене тормозной жидкости

Электронная сервисная книжка
▼Срок приёмки:
2023-07-14Пробег:
122744№ заказа.:
2023013577Отметка о провед. ТО:
Запись сервисного предприятия

#	Описание	Запись сервисного предприятия
1	Описание	Запись сервисного предприятия
2	Примеч.	4855 / 01

Счёт ▼

Срок приёмки:
2023-06-14Пробег:
127744№ заказа:
2301357703№ счёта.:
110160160

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	26883599	AdBlue Service	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	ZUB200	AdBlue	11.50	F	OWN	0	0	0

Счёт ▼

Срок приёмки:
2023-06-14Пробег:
127744№ заказа:
2301357702№ счёта.:
110160159Примеч.
Техническое обслуживание

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01330050	UVV Verbundprüfung	-	0000		0
2	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
3	01400050	Brake fluid service .	X	0000		0
4	34015570	Gearbox oil replaced	-	0000		0
5	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
6	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0
7	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
8	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
9	60480250	Water drain checked	-	0000		0

Позиция детали


#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01	0	0
2	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01	0	0
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01	0	0
4	S60	LONGLIFE 3	5.50	F	OWN	60	0	0
5	B 000DS	BREMSFLUE	1.00	C	OWN	02	0	0
6	G 055529A2	Oil	6.00	C	OWN	04	0	0
7	N 90965401	Bolt	1.00	C	OWN	01	0	0
8	N 0438092	seal ring	1.00	C	OWN	01	0	0

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
9	5Q0819669	Od. filter	1.00	C	OWN	01	0	0
10	5E4998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13	0	0
11	5E7955425	WIPERBLADE	1.00	C	OWN	13	0	0

Счёт  Срок приёмки: 2023-06-14 Пробег: 127744 № заказа: 2301357701 № счёта.: 114036962 Примеч. Гарант./послегарант.поддержка

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	27068999	Anschluss Lader	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Электронная сервисная книжка  Срок приёмки: 2022-12-21 Пробег: 96261 № заказа.: 2022026521 Отметка о провед. ТО: Инспекционный сервис с заменой масла

Дополнительные работы

#	Номер	Описание
1	20345550	Дизельный топливный фильтр
2	23245550	Фильтрующий элемент воздушного фильтра

Рекламация  Срок приёмки: 2022-11-29 Пробег: 96261 № заказа: 2022026521 ID рекламации: 156444534

Рекламация клиента	wenn man die ANK rausfährt geht die Kofferraumklappe runter
Кодирование рекламации клиента	Навесные элементы кузова > Управление дверями, крышками, капотом > Закрыв.вручн.крышки багажника > Функциональность > самопроизвольно закрывается
Заключение станции	Beanstandung war beim Werkstattbesuch nicht nachvollzierbar.
Кодирование неисправности дилером	Ремонт не производился
Запасная деталь для устранения неисправности	

Рекламация  Срок приёмки: 2022-11-29 Пробег: 96261 № заказа: 2022026521 ID рекламации: 156444609

Рекламация клиента	Fzg schaltet ruckartig
Кодирование рекламации клиента	Трансмиссия > Управление коробкой передач > Переключение передач > Tayron (R4) панорамная крыша > дергается
Заключение станции	Beanstandung war auf einer ausgiebigen Probefahrt nicht nachvollzierbar.
Кодирование неисправности дилером	Ремонт не производился
Запасная деталь для устранения неисправности	

Рекламация  Срок приёмки: 2022-11-29 Пробег: 96261 № заказа: 2022026521 ID рекламации: 156444346

Рекламация клиента	Fehler Wählhebel
Кодирование рекламации клиента	Трансмиссия > Управление коробкой передач > Включить передачу > Функциональность > нарушена работа
Заключение станции	[2065414/4 API 11_2021 Wählhebel Fehlfunktion]
Кодирование неисправности дилером	Ремонт согласно TPI
Запасная деталь для устранения неисправности	5WA-713-033-BS-

Рекламация ▼	Срок приёмки: 2022-11-29	Пробег: 96261	№ заказа: 2022026521	ID рекламации: 156444433
Рекламация клиента	gefühlт wird der Innenraum nicht richtig warm			
Кодирование рекламации клиента	Климатическая установка > Отопление, охлаждение > Обогрев с ручным управлением			
Заключение станции	Beanstandung war auf einer ausgiebigen Probefahrt nicht nachvollziehbar.			
Кодирование неисправности дилером	Ремонт не производился			
Запасная деталь для устранения неисправности				

Рекламация ▼	Срок приёмки: 2022-11-29	Пробег: 96261	№ заказа: 2022026521	ID рекламации: 156646083
Рекламация клиента	Bildschirm wird teilweise schwarz der Ausgabeton wird unterbrochen und nach kurzer Zeit fällt das Gerät wieder hoch,			
Кодирование рекламации клиента	Информация, навигация, связь, развлечения > Функции радио, навигационной системы, MMI, приводов дисков > Индикация на дисплее > Функциональность > нарушение			
Заключение станции	Fahrzeug zur Beobachtung ausgeliefert. Telefonische Rücksprache am 29.12.2022/8.25 Uhr, Wortlaut des Kunden Fehler bis jetzt nicht aufgetreten.			
Кодирование неисправности дилером	Информация, навигация, связь, развлечения > Комбинация приборов, индикаторы, дисплеи > Индикация напряж. АКБ > Функциональность > частично не работает			
Запасная деталь для устранения неисправности				

Счёт ▼	Срок приёмки: 2022-11-29	Пробег: 96261	№ заказа: 2202652105	№ счёта.: 114033939	Примеч. Гарант./послегарант.поддержка
--------	-----------------------------	------------------	-------------------------	------------------------	--

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	34101950	Gear lever housing removed+installe	-	0000		0
2	68171900	Console removed+installed	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	05L253115B	SEAL	1.00	C	OWN	03	0	0
2	05L253725	CLAMP	1.00	C	OWN	04	0	0
3	3Q0253115	Seal	1.00	C	OWN	03	0	0
4	3Q0253725A	Clamp	1.00	C	OWN	08	0	0
5	5WA713033BS	MECHANISM	1.00	C	OWN	08	1	0

Счёт ▼

Срок приёмки:
2022-11-29Пробег:
96261№ заказа:
2202652101№ счёта.:
114033938Примеч.
Гарант./послегарант.поддержка

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27060999	Batterie Reset	-	0000		0
3	91961901	Display operating unit ECU rem+inst	-	0000		0
4	91701900	Control unit for telematics rem+ins	-	0000		0
5	27068950	Battery loaded	-	0000		0

Счёт ▼

Срок приёмки:
2022-11-29Пробег:
96261№ заказа:
2202652103№ счёта.:
110145895

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	N 10528301	Battery	1.00	C	OWN	01	0	0
2	S60	LONGLIFE 3	1.00	F	OWN	60	0	0
3	G 052164DS	REINIGER	1.00	V	OWN	04	0	0

Счёт ▼

Срок приёмки:
2022-11-29Пробег:
96261№ заказа:
2202652102№ счёта.:
110145900Примеч.
Техническое обслуживание

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
3	23245550	Air cleaner element replaced	-	0000		0
4	44052052	Wheels removed+installed	-	0000		0
5	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0
6	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01	0	0
2	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01	0	0
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01	0	0
4	S60	LONGLIFE 3	5.50	F	OWN	60	0	0
5	5Q0127177	Filtereins	1.00	C	OWN	01	0	0
6	5Q0129620D	Air filter	1.00	C	OWN	01	0	0
7	5Q0615601D	BRAKEDISC	2.00	C	OWN	02	0	0
8	5WA698451G	BR. LINING	1.00	C	OWN	02	0	0
9	5WA698269B	Spreizfede	1.00	C	OWN	02	0	0
10	N 91168901	Screw	4.00	C	OWN	01	0	0
11	N 10648301	Bolt	2.00	C	OWN	01	0	0

Рекламация ▼	Срок приёмки: 2022-06-17	Пробег: 65661	№ заказа: 2022013654	ID рекламации: 150109698
Рекламация клиента	SOS Notruf ohne Funktion			
Кодирование рекламации клиента	Информация, навигация, связь, развлечения > Онлайн-службы > Автоматический вызов помощи > Автоматический аварийный вызов онлайн > Функциональность > не работает			
Заключение станции	[2064070/10 OCU 3 - Ereignisspeichereintrag U178500 in der Adresse 0075]			
Кодирование неисправности дилером	Ремонт согласно TPI			
Запасная деталь для устранения неисправности				

Рекламация ▼	Срок приёмки: 2022-06-17	Пробег: 65661	№ заказа: 2022013654	ID рекламации: 150109814
Рекламация клиента	Fernlichtassistent:im Automodus: Anzeige bleibt bei Gegenverkehr blau, Gegenverkehr blendet auf			
Кодирование рекламации клиента	Освещение, подача сигналов > Управление, комфортное управление освещением > Ассистент освещения > Ассистент освещения, дальний свет > Функциональность > не выключается/не отключается			
Заключение станции				
Кодирование неисправности дилером				
Запасная деталь для устранения неисправности				

Рекламация ▼	Срок приёмки: 2022-06-17	Пробег: 65661	№ заказа: 2022013654	ID рекламации: 150109747
Рекламация клиента	Verkehrzeichenerkennung zeigt falsch an, z.B. 100 Km/h in 30er Zone			
Кодирование рекламации клиента	Информация, навигация, связь, развлечения > Многофункциональный дисплей (FIS, MFA, MMI) > Индикация системы распознавания дорожных знаков > Функциональность > неверные показания			
Заключение станции				
Кодирование неисправности дилером				
Запасная деталь для устранения неисправности				

Счёт ▼	Срок приёмки: 2022-06-17	Пробег: 65661	№ заказа: 2201365402	№ счёта.: 116032334		
Рабочая позиция						
#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Счёт ▼	Срок приёмки: 2022-06-17	Пробег: 65661	№ заказа: 2201365401	№ счёта.: 114032293	Примеч. Гарант./послегарант.поддержка	
Рабочая позиция						
#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	27068950	Battery loaded	-	0000		0
2	01510000	Software updates .	-	0000		0

Электронная сервисная книжка

Срок приёма:
2022-06-07Пробег:
63717№ заказа:
2022010762Отметка о провед. ТО:
Инспекционный сервис с
заменой масла

Дополнительные работы

#	Номер	Описание
1	85185550	Салонный фильтр
2	26883550	Восстановитель

Рекламация

Срок приёма:
2022-05-09Пробег:
63717№ заказа:
2022010762ID рекламации:
149485496

Рекламация клиента	Navigation verliert eingegeben Ziele
Кодирование рекламации клиента	Информация, навигация, связь, развлечения > Режим навигации > Управление памятью пунктов назначения > Пункт назначения в памяти пунктов назначения > Функциональность > не сохраняется
Заключение станции	[2065556/6 MIB OI - verschiedene/ unterschiedliche Beanstandungen zu Funktionen (SW17xx und 18xx)]
Кодирование неисправности дилером	Ремонт согласно TPI
Запасная деталь для устранения неисправности	

Счёт

Срок приёма:
2022-05-09Пробег:
65661№ заказа:
2201076202№ счёта:
110134212Примеч.
Техническое обслуживание


Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	99999999	Wertmarke: 1/4.976.958	-	0000		0
2	01220000	Dialogannahme	-	0000		0
3	01330050	UVV Verbundprüfung	-	0000		0
4	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
5	94151650	Headlight adjusted	-	0000		0
6	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
7	60480250	Water drain checked	-	0000		0
8	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0
9	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
10	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
11	46502050	Front brake discs removed+installed	-	0000		0
12	44052000	Wheels removed+installed	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01	0	0
2	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01	0	0
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01	0	0
4	S60	LONGLIFE 3	5.50	F	6	60	0	0
5	5Q0819669	Od. filter	1.00	C	OWN	01	0	0

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
6	5E4998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13	0	0
7	5E7955425	WIPERBLADE	1.00	C	OWN	13	0	0
8	5Q0615301F	BRAKEDISC	2.00	C	OWN	02	0	0
9	5Q0698151AH	BR. LINING	1.00	C	OWN	02	0	0
10	WHT010085	BOLT	4.00	C	OWN	01	0	0


Счёт  Срок приёмки: 2022-05-09 Пробег: 65000 № заказа: 2201076203 № счёта.: 110133794

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	26883599	AdBlue Service	-	0000		0


Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	ZUB200	AdBlue	8.00	F	6	0	0	0

Счёт  Срок приёмки: 2022-05-09 Пробег: 65000 № заказа: 2201076201 № счёта.: 114031751 Примеч. Гарант./послегарант.поддержка

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	01510099	Softwareupdate	-	0000		0

Рекламация  Срок приёмки: 2022-02-21 Пробег: 49619 № заказа: 2022003879 ID рекламации: 145997138

Рекламация клиента	Kundenbeanstandung: Kühlmittelverlust.
Кодирование рекламации клиента	Двигатель > Система охлаждения > Охлаждающая жидкость > Деталь/узел, рабочие жидкости > недостаток
Заключение станции	
Кодирование неисправности дилером	Двигатель > Система охлаждения > Шланг ОЖ к трубке ОЖ > Негерметичности > негерметичность
Запасная деталь для устранения неисправности	3Q0-122-073-AA-

ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼ Срок приёмки: 2022-02-21 Пробег: 49619 № заказа: 2200387901 № счёта.: 114030635 Примеч. Гарант./послегарант.поддержка

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	19010150	Cooling system checked	-	0000		0
2	19621950	Water hose removed+installed	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	3Q0122073AA	HOSE	1.00	C	OWN	04	1	0
2	G 12E100S0	KUEHLMITTE	4.00	C	OWN	02	0	0
3	G 052000S0	DIST.WATER	6.00	C	OWN	02	0	0


Рекламация ▼ Срок приёмки: 2022-02-18 Пробег: 47000 № заказа: 2022003717 ID рекламации: 145914551

Рекламация клиента	Info "ölsensor Werkstatt" in Display
Кодирование рекламации клиента	Информация, навигация, связь, развлечения > Многофункциональный дисплей (FIS, MFA, MMI) > Показ текстового сообщения > Текстовое сообщение: Датчик давления масла В ремонт > Функциональность > срабатывает
Заключение станции	
Кодирование неисправности дилером	Двигатель > Система смазки > Датчик уров/темпер.масла
Запасная деталь для устранения неисправности	

ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация ▼ Срок приёмки: 2022-02-18 Пробег: 49615 № заказа: 2022003732 ID рекламации: 145921581

Рекламация клиента	Ölverlust, an de Schallschutzwanne tropft Öl ab.
Кодирование рекламации клиента	Двигатель > Система смазки > Моторное масло > Деталь/узел, рабочие жидкости > недостаток
Заключение станции	zusätzlich 1 Mal Deckel 05L 103 113B ersetzt.
Кодирование неисправности дилером	Двигатель > Блок цилиндров, кривошипно-шатунный механизм > Крышка коленчатого вала (со стороны КП) > Негерметичности > подтекает масло
Запасная деталь для устранения неисправности	05L-103-171-B-

Счёт  Срок приёмки: 2022-02-18 Пробег: 49619 № заказа: 2200373201 № счёта.: 114030634 Примеч. Гарант./послегарант.поддержка

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	13591984	Crankshaft seal,fly.end rem+reins	-	0000		0
2	34351934	Gearbox removed+installed	-	0000		0
3	13591999	Deckel a+e und ersetzt	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	05L103171B	FLANGE	1.00	C	OWN	06	1	0
2	05L103113B	COVER	1.00	C	OWN	08	0	0
3	05L145187	SEAL. RING	1.00	C	OWN	03	0	0
4	N 91231201	Screw	4.00	C	OWN	01	0	0
5	N 10785401	Schraube	2.00	C	OWN	01	0	0
6	N 10785401	Schraube	2.00	C	OWN	01	0	0
7	N 10784801	Screw	1.00	C	OWN	01	0	0
8	N 10784701	Bolt	1.00	C	OWN	01	0	0
9	WHT005538	COLLAR NUT	2.00	C	OWN	01	0	0
10	N 10552402	Bolt	2.00	C	OWN	01	0	0
11	N 0150816	Collar nut	2.00	C	OWN	01	0	0
12	N 10332002	Collar nut	6.00	C	OWN	01	0	0
13	D 176501A1	Seal	1.00	C	OWN	02	0	0
14	N 10552404	Bolt	3.00	C	OWN	01	0	0

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
15	N 10665601	Bolt	3.00	C	OWN	01	0	0
16	N 91232501	BOLT	1.00	C	OWN	01	0	0
17	N 91267601	BOLT	1.00	C	OWN	01	0	0
18	N 91200901	Bolt	3.00	C	OWN	01	0	0
19	N 91191701	Bolt	2.00	C	OWN	01	0	0
20	N 90665001	Screw	8.00	C	OWN	01	0	0
21	N 90735604	Bolt	25.00	C	OWN	01	0	0
22	5M0971838	Binder	1.00	C	OWN	01	0	0

						ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА		
Счёт ▼	Срок приёмки: 2022-02-18	Пробег: 49619	№ заказа: 2200371701	№ счёта.: 114030633	Примеч. Гарант./послегарант.поддержка			
Рабочая позиция								
#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание		ЛКП	V-код	Пакет	
1	01500000	GFF/Guided functions .	-		0000		0	
2	27068950	Battery loaded	-		0000		0	
3	97094153	Central wiring harness repaired	-		0000		0	
Позиция детали								
#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	4H0973703	Housing	1.00	C	OWN	08	0	0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01	0	0
3	000979940	Connector	3.00	C	OWN	01	0	0
4	000979034EA	Singl.lead	2.00	C	OWN	04	0	0

						ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА		
Счёт ▼	Срок приёмки: 2022-02-07	Пробег: 46780	№ заказа: 2200277901	№ счёта.: 110126349				
Рабочая позиция								
#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание		ЛКП	V-код	Пакет	
1	26883599	AdBlue Service	-		0000		0	
Позиция детали								
#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	ZUB200	AdBlue	11.50	F	6	00	0	0
Рекламация ▼								
Срок приёмки: 2021-11-26	Пробег: 34860	№ заказа: 2021026754	ID рекламации: 142813350					
Рекламация клиента		Motorölverlust im Bereich Ölwanne, prüfen.						
Кодирование рекламации клиента		Двигатель > Система смазки > Моторное масло > Деталь/узел, рабочие жидкости > недостаток						
Заключение станции								
Кодирование неисправности дилером								
Запасная деталь для устранения неисправности								

Рекламация ▼

Срок приёмки:
2021-11-26Пробег:
34860№ заказа:
2021026754ID рекламации:
142811874

Рекламация клиента	Fehlermeldung: Ölstandssensor
Кодирование рекламации клиента	Информация, навигация, связь, развлечения > Индикаторы указаний в виде пиктограмм > Инд.ур.масла в двигателе > Функциональность > срабатывает
Заключение станции	Ölstandssensor ern.
Кодирование неисправности дилером	Двигатель > Система смазки > Датчик уров/темпер.масла > Функциональность > частично не работает
Запасная деталь для устранения неисправности	04C-907-660-A-

Счёт ▼

Срок приёмки:
2021-11-26Пробег:
35416№ заказа:
2102675401№ счёта.:
114029567Примеч.
Гарант./послегарант.поддержка

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	17111933	Oil level sensor removed+installed	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	04C907660A	OEL SENSOR	1.00	C	OWN	03	1	0
2	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01	0	0

Счёт ▼

Срок приёмки:
2021-11-26Пробег:
35416№ заказа:
2102675402№ счёта.:
116029356

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	05L115433B	COVER	1.00	C	OWN	05	0	0

Электронная сервисная книжка ▼

Срок приёмки:
2021-11-23Пробег:
34853№ заказа.:
2021024091Отметка о провед. ТО:
Инспекционный сервис с
заменой масла

Дополнительные работы

#	Номер	Описание
1	60480250	Водосток

Рекламация ▼

Срок приёмки:
2021-11-16Пробег:
30000№ заказа:
2021025887ID рекламации:
142384778


Рекламация клиента	Navi findet Ziele nicht
Кодирование рекламации клиента	Информация, навигация, связь, развлечения > Режим навигации > Ведение по маршруту > Функциональность > нарушена работа
Заключение станции	BA z.Zt. nicht reproduzierbar.
Кодирование неисправности дилером	Ремонт не производился
Запасная деталь для устранения неисправности	

Рекламация ▼	Срок приёмки: 2021-11-16	Пробег: 30000	№ заказа: 2021025887	ID рекламации: 142384717
Рекламация клиента	Verwaltung Telefonfavoriten o.F.			
Кодирование рекламации клиента	Информация, навигация, связь, развлечения > Работа телефона			
Заключение станции	BA z.Zt. nicht reproduzierbar.			
Кодирование неисправности дилером	Ремонт не производился			
Запасная деталь для устранения неисправности				
Рекламация ▼	Срок приёмки: 2021-11-16	Пробег: 30000	№ заказа: 2021025887	ID рекламации: 142384505
Рекламация клиента	Wählhebel funktion eingeschränkt			
Кодирование рекламации клиента	Трансмиссия > Управление коробкой передач > Переключение передач > Функциональность > частично не работает			
Заключение станции	Wählhebel ern.			
Кодирование неисправности дилером	Трансмиссия > Управление, регулирование переключения и передачи крутящего момента > Исполнительный механизм селектора в сборе			
Запасная деталь для устранения неисправности	5WA-713-033-BB-			
Рекламация ▼	Срок приёмки: 2021-11-16	Пробег: 30000	№ заказа: 2021025887	ID рекламации: 142384646
Рекламация клиента	Fernlichtassistent schaltet sporadisch ab			
Кодирование рекламации клиента	Вспомогательные системы, комфортное управление > Ассистент Travel Assist			
Заключение станции	BA z.Zt. nicht reproduzierbar.			
Кодирование неисправности дилером	Ремонт не производился			
Запасная деталь для устранения неисправности				

Рекламация ▼	Срок приёмки: 2021-11-16	Пробег: 30000	№ заказа: 2021025887	ID рекламации: 142384558				
Рекламация клиента	Heckdeckel fährt selbstst. zu							
Кодирование рекламации клиента	Навесные элементы кузова > Управление дверями, крышками, капотом > Закрывание электроприводом крышки багажника > Функциональность > нарушена работа							
Заключение станции	Steuergerät über SWK neu Parametiert, Codiert und Angepasst. Zusätzlich wurde eine Grundeinstellung der Heckklappe durchgeführt.							
Кодирование неисправности дилером	Навесные элементы кузова > Крышки > Блок управления открывания крышки багажника > Блоки управления, службы > отсутствие данных							
Запасная деталь для устранения неисправности								
Счёт ▼	Срок приёмки: 2021-11-16	Пробег: 35416	№ заказа: 2102588702	№ счёта.: 114029566	Примеч. Гарант./послегарант.поддержка			
Рабочая позиция								
#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет		
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0		
2	34101984	Gear lever housing removed+installe	-	0000		0		
3	34141550	Selector cable adjusted	-	0000		0		
4	68171900	Console removed+installed	-	0000		0		
Позиция детали								
#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	1K0253141T	Clip	1.00	C	OWN	04	0	0
2	5WA713033BB	MECHANISM	1.00	C	OWN	08	1	0
3	N 90335004	Washer	8.00	C	OWN	01	0	0

						ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА
Счёт ▼	Срок приёмки: 2021-11-16	Пробег: 35416	№ заказа: 2102588701	№ счёта.: 114029565	Примеч. Гарант./послегарант.поддержка	
Рабочая позиция						
#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0

						ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА		
Счёт ▼	Срок приёмки: 2021-10-27	Пробег: 34853	№ заказа: 2102409101	№ счёта.: 110122014	Примеч. Техническое обслуживание			
Рабочая позиция								
#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет		
1	99999999	Wertmarke: 1/4.640.587	-	0000		0		
2	01220000	Dialogannahme	-	0000		0		
3	01090020	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0		
4	60480250	Water drain checked	-	0000		0		
5	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0		
6	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0		
Позиция детали								
#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01	0	0
2	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01	0	0
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01	0	0
4	S60	LONGLIFE 3	5.50	F	6	60	0	0
5	5E4998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13	0	0
6	5E7955425	WIPERBLADE	1.00	C	OWN	13	0	0

Счёт  Срок приёмки: 2021-09-13 Пробег: 23813 № заказа: 2101945801 № счёта.: 110117833

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	64145502	Windschutzscheibe getönt ersetzt	-	0000		0
2	96381500	Driver assist camera adjusted	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	5E3845011E NVB	WINDSCREEN	1.00	C	OWN	13	0	0
2	8U0955609	Foil	1.00	C	OWN	08	0	0
3	D 00920002	PRIMER	1.00	C	OWN	03	0	0
4	D 00950025	APPLICATOR	2.00	C	OWN	03	0	0
5	D 004660M2	2-pack adh	1.00	C	OWN	02	0	0

Счёт  Срок приёмки: 2021-09-06 Пробег: 20602 № заказа: 2101900401 № счёта.: 110116912

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	06250011	Technik-Check	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	S60	LONGLIFE 3	0.90	F	6	60	0	0
2	ZUB200	AdBlue	10.40	F	6	00	0	0

Счёт ▼

Срок приёмки:
2021-07-19Пробег:
15053№ заказа:
2101569101№ счёта.:
110116118

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	99999999	Rückstrahler a+e	-	0000		0
2	63691900	Rear bumper cover removed+installed	-	0000		0
3	63695500	Rear bumper cover replaced	-	0000		0
4	63694355	Rear bumper cover drilled	-	0000		0
5	63404262	4x Halter f Sensor Einparkhilfe	-	0000		0
6	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
7	99999999	Endrohrblende ersetzt	-	0000		0
8	99999999	Ersatzteilverbringung	-	0000		0
9	51017163	Body painting prepared	-	0000		0
10	63696151	Rear bumper cover new part painted	-	0011		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	5E3253682C	TAIL PIPE	1.00	C	OWN	14	0	0
2	5E7919488A GRU	Bracket	1.00	C	OWN	16	0	0
3	5E7919487A GRU	Bracket	1.00	C	OWN	16	0	0
4	5E7919486C	Bracket	1.00	C	OWN	16	0	0
5	5E6919486A	Bracket	1.00	C	OWN	16	0	0
6	5E6919485A	Bracket	1.00	C	OWN	16	0	0
7	5E7919485C	Bracket	1.00	C	OWN	16	0	0

Счёт ▼

Срок приёмки:
2021-07-02Пробег:
9927№ заказа:
2101450901№ счёта.:
110113914

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
8	5E7807394	PROFILE	1.00	C	OWN	14	0	0
9	5E7807393	PROFILE	1.00	C	OWN	14	0	0
10	5E6945106	REFLECTOR	1.00	C	OWN	13	0	0
11	5E7807364	BRACKET	1.00	C	OWN	18	0	0
12	5E7807363	BRACKET	1.00	C	OWN	18	0	0
13	5E7807521F F9R	SPOILER	1.00	C	OWN	13	0	0
14	5E7807421D	VERKLEID.	1.00	C	OWN	14	0	0
15	3Q0919133 9B9	seal ring	2.00	C	OWN	03	0	0

Счёт ▼

Срок приёмки:
2021-07-02Пробег:
9927№ заказа:
2101450901№ счёта.:
110113914

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	S60	LONGLIFE 3	0.50	F	6	60	0	0

▼					ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА
Рекламация ▼	Срок приёмки: 2021-06-22	Пробег: 1900	№ заказа: 2021013630	ID рекламации: 136933832	
Рекламация клиента	SOS Notruf ohne Funktion				
Кодирование рекламации клиента	Информация, навигация, связь, развлечения > Онлайн-службы > Автоматический вызов помощи > Автоматический аварийный вызов онлайн > Функциональность > не работает				
Заключение станции					
Кодирование неисправности дилером					
Запасная деталь для устранения неисправности					
Рекламация ▼	Срок приёмки: 2021-06-22	Пробег: 1900	№ заказа: 2021013630	ID рекламации: 136933732	
Рекламация клиента	Bildschirm Radio/Navi schwarz: Einstellungen werden geladen, es können weder Navigation, Radio, noch Klimaanlage über das Touch Display bedient werden.				
Кодирование рекламации клиента	Информация, навигация, связь, развлечения > Режим навигации > Выбрать режим навигации (NAV) > Функциональность > не работает				
Заключение станции	Batterie Reset durchgeführt. Beanstandung dadurch zur Zeit behoben. Durch eine Beanstandung vom 14.05.21, wo eine Technische Anfrage gestellt wurde, wird auf eine Softwarelösung vom 5F Steuergerät gewartet, die aber leider erst im November 21 zur Verfügung stehen soll !! Ein Steuergerätetausch vom 5F Steuergerät wurde schon durchgeführt.				
Кодирование неисправности дилером					
Запасная деталь для устранения неисправности					

▼					ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА	
Счёт ▼	Срок приёмки: 2021-06-22	Пробег: 8269	№ заказа: 2101363001	№ счёта.: 114027065	Примеч. Гарант./послегарант.поддержка	
Рабочая позиция						
#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	27061999	Batterie Reset durchgeführt	-	0000		0
Рекламация ▼	Срок приёмки: 2021-05-14	Пробег: 1888	№ заказа: 2021010742	ID рекламации: 135561683		
Рекламация клиента	Navigation eingegebene Ziele bleiben nicht im Speicher und können nicht erneut aufgerufen werden, über Menü im KFZ.					
Кодирование рекламации клиента	Информация, навигация, связь, развлечения > Режим навигации > Ввести пункт назначения > Функциональность > невозможность вызова					
Заключение станции	Es wurde laut TSC das Steuergerät 5F Infotainment ers. Jedoch wurden dadurch nicht alle probleme beseitigt und das Steuergerät verliert trotz Ersatz teilweise immernoch gespeicherte Werte (allerdings nicht so häufig wie vorher!). Wie Einstellungen in der Adresseingabe, Verkehrszeichenerkennung, Audioeinstellungen usw. Es soll laut TSC ab der 48/21 Woche eine Softwarelösung zur verfügung stehen.Bitte auch die BA-ID: 135631549 beachten !					
Кодирование неисправности дилером	Информация, навигация, связь, развлечения > Навигационная система, тахограф > Головное устройство с навигацией					
Запасная деталь для устранения неисправности	5E3-035-816-D-					

Рекламация ▼	Срок приёмки: 2021-05-14	Пробег: 1888	№ заказа: 2021010742	ID рекламации: 135631766
Рекламация клиента	Fehlfunktion GRA 13.05.2021 14.00 Uhr, A44 Kassel Dortmund: KFT beschleunigt in Baustelle von selber, obwohl eine Max. Geschwindigkeit eingegeben wurde.			
Кодирование рекламации клиента	Вспомогательные системы, комфортное управление > Регулирование скорости/дистанции > Круиз-контроль (GRA) > Функциональность > нарушена работа			
Заключение станции				
Кодирование неисправности дилером				
Запасная деталь для устранения неисправности				
Рекламация ▼	Срок приёмки: 2021-05-14	Пробег: 1888	№ заказа: 2021010742	ID рекламации: 135631549
Рекламация клиента	Geschwindigkeitswarnung muss nach Motorstart immer wieder neu eingegeben werden.			
Кодирование рекламации клиента	Информация, навигация, связь, развлечения > Многофункциональный дисплей (FIS, MFA, MMI) > Индикация превышения порога скорости > Концепция > Концептуальная ошибка, считываемость			
Заключение станции	Bild "Siehe Anhang". Es wurde laut TSC das Steuergerät 5F Infotainment ers. Jedoch wurden dadurch nicht alle probleme beseitigt und das Steuergerät verliert trotz Ersatz teilweise immernoch gespeicherte Werte (allerdings nicht so häufig wie vorher!). Wie Einstellungen in der Adresseingabe, Verkehrszeichenerkennung, Audioeinstellungen usw. Es soll laut TSC ab der 48/21 Woche eine Softwarelösung zur verfügung stehen. Verweis auf die BA-ID:135561683 Bitte beachten!!			
Кодирование неисправности дилером	Информация, навигация, связь, развлечения > Навигационная система, тахограф > База данных ПО навигационной системы			
Запасная деталь для устранения неисправности				

Рекламация ▼	Срок приёмки: 2021-05-14	Пробег: 1888	№ заказа: 2021010742	ID рекламации: 135632088
Рекламация клиента	Lane Assiyt lässt sich nicht abschalten, Rücksprache.			
Кодирование рекламации клиента	Вспомогательные системы, комфортное управление > Ассистент смены полосы движения > Отключение режима контроля ассистента смены полосы движения > Функциональность > самопроизвольно выключается/отключается			
Заключение станции				
Кодирование неисправности дилером				
Запасная деталь для устранения неисправности				
Рекламация ▼	Срок приёмки: 2021-05-14	Пробег: 1888	№ заказа: 2021010742	ID рекламации: 136358324
Рекламация клиента	Audioeinstellungen verstellen sich sporadisch.			
Кодирование рекламации клиента	Информация, навигация, связь, развлечения > Работа радиоприемника > Выбрать режим радио (RADIO) > Функциональность > нарушена работа			
Заключение станции				
Кодирование неисправности дилером				
Запасная деталь для устранения неисправности				

Рекламация ▼	Срок приёмки: 2021-05-14	Пробег: 1888	№ заказа: 2021010742	ID рекламации: 136358157
Рекламация клиента	Navigation zeigt Standort versetz an			
Кодирование рекламации клиента	Информация, навигация, связь, развлечения > Режим навигации > Показ карты (MAP) > Функциональность > неверные показания			
Заключение станции				
Кодирование неисправности дилером				
Запасная деталь для устранения неисправности				
Рекламация ▼	Срок приёмки: 2021-05-14	Пробег: 1888	№ заказа: 2021010742	ID рекламации: 135631430
Рекламация клиента	Radio;NAvi fährt sporadisch im Betrieb runter und startet anschl. wieder.			
Кодирование рекламации клиента	Информация, навигация, связь, развлечения > Режим навигации > Выбрать режим навигации (NAV) > Функциональность > слишком медленно			
Заключение станции				
Кодирование неисправности дилером				
Запасная деталь для устранения неисправности				

Счёт ▼	Срок приёмки: 2021-05-14	Пробег: 1888	№ заказа: 2101074201	№ счёта.: 114026948	Примеч. Гарант./послегарант.поддержка			
Рабочая позиция								
#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет		
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0		
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0		
3	27060150	Battery checked	-	0000		0		
4	91961901	Display operating unit ECU rem+inst	-	0000		0		
Позиция детали								
#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	5E3035816D	CONT.PANEL	1.00	C	OWN	18	1	0
Электронная сервисная книжка ▼	Срок приёмки: 2021-05-04	Пробег: 12	№ заказа.: 2021008066	Отметка о провед. ТО: Предпродажная подготовка				
#								
1	Описание	Предпродажная подготовка						
2	Примеч.							

Счёт ▼

Срок приёмки:
2021-04-14Пробег:
12№ заказа:
2100806601№ счёта.:
116026594

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	26883599	AdBlue Service	-	0000		0
2	01010000	Delivery inspection .	-	0000		0
3	98001899	NW Aufbereitung M	-	0000		0
4	98003499	NW UVV	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	G 052164M2	Cleaner	1.00	C	OWN	02	0	0
2	Z 093106	VERBANDTASCHE	1.00	C	OWN	53	0	0
3	Z 093093	WARNDREIECK	1.00	C	OWN	51	0	0
4	ZUB093066	WARNWESTE	2.00	F	6	00	0	0
5	ZUB200	AdBlue	11.20	F	6	00	0	0

Записи с 1 до 66 из 66 записей

Предыдущая 1 Следующая