

# Історія транспортного засобу



## Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	ТМВJW9NP8M7026730	Наступний Технічний огляд	0000-00-00	Тип	3V55XC
Дата поставки:	0000-00-00	Наступна перевірка шкідливих викидів	0000-00-00		

## Історія

Показати  записів

<div style="display: flex; align-items: center;"> <span>▼</span> <div style="margin-left: 20px;"> <input type="text" value="Усі"/> <span style="margin-left: 10px;">ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</span> <span style="margin-left: 10px;">ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ</span> <span style="margin-left: 10px;">ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН</span> <span style="margin-left: 10px;">РЕКЛАМАЦІЇ</span> <span style="margin-left: 10px;">ОГЛЯДОВА КОПІЯ</span> </div> </div>																														
<table> <tr> <td>Претензія ▼</td> <td>Термін прийомки: 2023-07-10</td> <td>Пробіг: 193752</td> <td>Номер замовлення: 515638</td> <td>ВА-ID:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Претензія клієнта</td> <td colspan="3">КК: "Batteri kan ikke lades"</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Код клієнта</td> <td colspan="3">Інформація, навігація, зв'язок, розваги &gt; Режим телефону &gt; Заряджання акумулятора</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Визначення СТО</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Код СТО</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Запасна частина для усунення несправності</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>	Претензія ▼	Термін прийомки: 2023-07-10	Пробіг: 193752	Номер замовлення: 515638	ВА-ID:	Претензія клієнта		КК: "Batteri kan ikke lades"			Код клієнта		Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Режим телефону > Заряджання акумулятора			Визначення СТО					Код СТО					Запасна частина для усунення несправності				
Претензія ▼	Термін прийомки: 2023-07-10	Пробіг: 193752	Номер замовлення: 515638	ВА-ID:																										
Претензія клієнта		КК: "Batteri kan ikke lades"																												
Код клієнта		Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Режим телефону > Заряджання акумулятора																												
Визначення СТО																														
Код СТО																														
Запасна частина для усунення несправності																														

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:  
2023-04-05Пробіг:  
178203Номер замовлення:  
80433Підтвердження сервісного  
обслуговування:  
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85185550	Dust and pollen filter
2	28705654	Spark plug
3	24245551	Air cleaner element
4	01400050	Brake fluid service

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2023-03-27Пробіг:  
177771Номер замовлення:  
515011

BA-ID:

Претензія клієнта	Display er helt dødt når rattfunksjoner trykkes på
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Комбінація приладів, індикація, екрани > Панель керування комбінації приладів > Функціональність > не працює
Визначення СТО	[2067589/4 Kombiinstrument: nullstilling av kjørestrekning/-tid]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	



Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2023-03-27Пробіг:  
193752Номер замовлення:  
515011Номер рахунку.:  
6260473Прим.  
Гарантійні зобов./Добров.  
післягарантійна підтримка

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068999	Arbeitsstilling tpi	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2023-03-27Пробіг:  
193752Номер замовлення:  
515011Номер рахунку.:  
6909441

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:  
2022-07-27Пробіг:  
128770Номер замовлення.:  
12043049Підтвердження сервісного  
обслуговування:  
Inspection with oil change

## Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85185550	Dust and pollen filter
2	60480250	Water drain
3	28705654	Spark plug
4	34015560	Gearbox oil
5	01400050	Brake fluid service

## Претензія ▼

Термін прийомки:  
2022-02-28Пробіг:  
95900Номер замовлення:  
513088

BA-ID:

Претензія клієнта	Feilvarsel- feil addaptive lys
Код клієнта	Освітлення, сигналізація > Зовнішнє освітлення > Денний режим освітлення
Визначення СТО	
Код СТО	Ходова частина > Регулювання дорожнього просвіту, компенс. повздовжнього нахилу, крену > Датчик рівня підвіски автомобіля > Функціональність > не працює
Запасна частина для усунення несправності	5Q0-512-521-J-

## Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2022-02-28Пробіг:  
100386Номер замовлення:  
513088Номер рахунку.:  
6260407Прим.  
Гарантійні зобов./Добров.  
післягарантійна підтримка

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	94791900	Rear veh.level.send.f.HRC rem+inst	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5Q0512521J	Sensor	1.00		OWN			0
2	N 10597701	Nut	4.00		OWN			0
3	N 10569501	Screw	4.00		OWN			0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2022-02-28Пробіг:  
100386Номер замовлення:  
513088Номер рахунку.:  
6907795

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	FORK	Forkontroll inntil 0,5 timer	-	0000		0
2	92272000	Wiper blade removed+installed	-	0000		1

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3V1998001	WIP. BLADE	1.00		OWN			1

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:  
2022-01-14Пробіг:  
86959Номер замовлення.:  
72818Підтвердження сервісного  
обслуговування:  
Inspection with oil change

## Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85185550	Dust and pollen filter
2	24245551	Air cleaner element



Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2021-09-15  
Деталі

Пробіг:  
61000

Номер замовлення:  
383481

Номер рахунку.:  
5773048

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	-3	FRAKT	1.00		OWN			0
2	0BH325159D	HOUSING	1.00		OWN			0
3	04E905602	Spark plug	4.00		OWN			0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:  
2021-08-04

Пробіг:  
50383

Номер замовлення.:  
595858

Підтвердження сервісного  
обслуговування:  
Oil change service

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2021-07-30

Пробіг:  
65448

Номер замовлення:  
595858

BA-ID:

Претензія клієнта	Feilvarsel "Travel assist" varsler feil Varsler feil innimellom
Код клієнта	Допоміжні системи, комфортного керування
Визначення СТО	mek 12 04.08.21 avlest feillager, ligger feil på: B17B8F2 ? Styreenhet for rattberøringsregistrering, sensorfeil. funnet TPI: 2062172/5 Softwarereservedelsnummer: 3Q0907530AH, Softwareversion: 6423 Hardwarereservedelsnummer: 3Q0907530D, Hardwareversion: 621 rattet skal byttes ut mellomlagret protokoll ----- ----- mek 48 ikke fått tatt opp gammel protokoll derfor sendt ny TPI:2062172/7 skiftet ratt ok slettet feillager og sendt protokoll ok skiftet bolt også ok ERR [2062172/5 Travel Assist av og til ikke tilgjengelig]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	5e3-419-093-as-

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2021-07-30Пробіг:  
65448Номер замовлення:  
595858Номер рахунку.:  
6260700Прим.  
Гарантійні зобов./Добров.  
післягарантійна підтримка

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	48105550	Steering wheel replaced	-	0000		0
3	48101950	Steering wheel removed+installed	-	0000		0
4	69581900	Driver's airbag unit removed+instal	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5E3419093ASVKH	STEERWHEEL	1.00		OWN			0
2	N 90799102	Screw	1.00		OWN			0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2021-07-30Пробіг:  
65448Номер замовлення:  
595858Номер рахунку.:  
6731948

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		2
2	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		3

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3V1998001	WIP. BLADE	1.00		OWN			2
2	3V9955425	WIPERBLADE	1.00		OWN			3



Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2021-07-30Пробіг:  
65448Номер замовлення:  
595858Номер рахунку.:  
6728047Прим.  
Технічне обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01040000	Oil change services .	X	0000		1

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	50800B	LLS 50800/50900	4.00		OWN			0
2	04E115561H	Oil filter	1.00		OWN			1
3	N 0138158	seal ring	1.00		OWN			1
4	N 90288901	Plug	1.00		OWN			1
5	WHT000729A	Bolt	3.00		OWN			1

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:  
2021-05-14Пробіг:  
32110Номер замовлення.:  
68361Підтвердження сервісного  
обслуговування:  
Inspection with oil change

## Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85185550	Dust and pollen filter
2	60480250	Water drain
3	24245551	Air cleaner element

Цифровий сервісний план	Термін прийомки: 2021-02-12	Пробіг: 15195	Номер замовлення: 577429	Підтвердження сервісного обслуговування: Oil change service		
Рахунок	Термін прийомки: 2021-01-21	Пробіг: 15199	Номер замовлення: 577429	Номер рахунку: 6718746		
Робота						
#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	AZ	Skru på dynamiske lys igjen	-	0000		0
2	AZ	Modulen for ekstralys festes bedre	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2021-01-21Пробіг:  
15199Номер замовлення:  
577429Номер рахунку.:  
6718123Прим.  
Технічне обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01040000	Oil change services .	X	0000		1
2	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		2

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	50800C	MOTOROLJE	4.00		OWN			1
2	04E115561H	Oil filter	1.00		OWN			1
3	N 0138157	seal ring	1.00		OWN			1
4	N 90288901	Plug	1.00		OWN			1
5	WHT000729A	Bolt	3.00		OWN			1
6	3V1998001	WIP. BLADE	1.00		OWN			2

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:  
2020-11-25Пробіг:  
44Номер замовлення.:  
571026Підтвердження сервісного  
обслуговування:  
Delivery inspection

#	Опис	Прим.
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2020-11-13Пробіг:  
0Номер замовлення:  
571026Номер рахунку.:  
6713613

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	0050	Montering	-	0000		4
2	0050	Montering	-	0000		5
3	0000	Vedlegge	-	0000		6
4	0350	Montering	-	0000		7

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	042320	Bryter med fjernlys symb	1.00		OWN			0
2	3V0075111	MUD FLAP	1.00		OWN			4
3	3V0075101	MUD FLAP	1.00		OWN			5
4	000055300C	Adapter	1.00		OWN			6
5	042005	FESTEBRAKETT	1.00		OWN			7
6	042972	LED-bar 470mm, 37,5	1.00		OWN			7
7	043505	KABELSETT M/RELE	1.00		OWN			7
8	970483	CANM8-HIGHBEAM	1.00		OWN			7

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2020-11-13Пробіг:  
0Номер замовлення:  
571026Номер рахунку.:  
6713612

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	-	0000		0
2	AZ	Montere kundens leasinghjul	-	0000		0
3	AZ	Ta av utv folie	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	8D0853419D	Packing	1.00		OWN			0
2	G 060164M4	Cleaner	1.00		OWN			0
3	000093056G 655	H.-V. VEST	1.00		OWN			0
4	3V0061551	FLOOR MAT	1.00		OWN			0
5	3V0061580	COVER	1.00		OWN			0
6	3V1061551	FLOOR MAT	1.00		OWN			0

Записи з 1 по 23 із 23 записів

Попередня 1 Наступна